EKOLA group, spol. s r.o.

Držitel certifikátů:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018



D48 Frýdek – Místek, obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku

(Měření hlučnosti z dopravy včetně přejíždění vozidel přes nově instalovaný dilat. mostní závěr MAURER SE, typ: XS)

Měření stavu po výměně původního MZ za nový. Maximální dovolená rychlost na měřeném úseku D48 s mostním závěrem 130 km/h v denní i noční době.

Číslo zakázky: 26.0205-02

VYHODNOCENÍ AKUSTICKÉ SITUACE v chráněném venkovním prostoru staveb dle naměřených dat uvedených v protokolu č. 2606119VP

Pracoviště ZL:
Mistrovská 5
108 00 Praha 10
Telefon: +420 274 784 927-9
Fax: +420 274 772 002
E-mail: ekola@ekolagroup.cz

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
IČ: 63981378
DIČ: CZ63981378

Telefon: +420 274 784 927-9
Fax: +420 274 772 002
E-mail: ekola@ekolagroup.cz
www.ekolagroup.cz

Červen 2026


ÚVOD

Předmětem měření bylo zjištění akustické situace ze silniční dopravy (včetně přejíždění vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr) v chráněném venkovním prostoru staveb - lokalita města Frýdek – Místek a Dobrá, okr. Frýdek – Místek, na dálnici D48, obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku po výměně stávajícího mostního závěru za nový závěr MAURER SE, typ: XS.

Celkem byla v okolí mostních závěrů umístěna dvě místa měření M1 a M2. Na požadovaných místech měření probíhalo kontinuální synchronní měření hluku ze silniční dopravy po dobu 24 hodin. Cílem měření bylo na místech M1 a M2 stanovit celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A $L_{Aeq,16h}$ (denní doba) a $L_{Aeq,8h}$ (noční doba).
Následně byly pro jednotlivá měřicí místa (v noční době od 22:00 h do 06:00 h) v rámci postprocessingu z průběžných grafických průběhů hladin akustického tlaku a synchronních zvukových záznamů provedeny identifikace relevantních vyhodnotitelných zvukových událostí - přejezdů dilatačních spár mostního závěru, s cílem detekce případného vysoce impulsního hluku.
Spolu s měřením hluku probíhal synchronní dopravněinženýrský průzkum. Sledovaný úsek komunikace a vyznačená místa měření jsou zobrazeny na obrázku č. 1.

Podrobný popis míst měření je uvedený v protokolu o zkoušce č. 2606119VP.

Obrázek č. 1: Situační plán s umístěním míst měření M1 a M2 a profilu A pro sčítání intenzity dopravního proudu na dálnici D48



Mapový podklad: www.mapy.com

Pro úplnost dokumentu je v následujícím textu uveden výtah z příslušného nařízení vlády, podle kterého se hluk měří a hodnotí.

Výtah z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 272/2011 Sb.):

ČÁST TŘETÍ

HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB, V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU

§ 12

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ($L_{Aeq,8h}$), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu ($L_{Aeq,1h}$). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ stanoví pro celou denní ($L_{Aeq,16h}$) a celou noční dobu ($L_{Aeq,8h}$).

(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku C $L_{Ceq,T}$ a současně průměrná hladina expozice zvuku C L_{CE} jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ($L_{Ceq,8h}$), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu ($L_{Ceq,1h}$).

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.

(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu $L_{Ceq,8h}$ se rovná 83 dB, pro noční dobu $L_{Ceq,1h}$ se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C $L_{Ceq,T}$ se vypočte způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A $L_{Aeq,16h}$ se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A $L_{Aeq,8h}$ se rovná 50 dB.

(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,s}$ se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ

§ 20

(1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný.

(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musí být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost.

(3) V chráněném venkovním prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovují pro dopadající zvukovou vlnu.

(4) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádí nejistota, kterou se rozumí rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření. Nejistota musí být uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná maximální hladina akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.

(5) Za prokazatelné navýšení hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zákona se považuje navýšení větší než 2 dB ke dni posouzení prokazatelného navýšení hluku oproti naměřeným hodnotám hluku nebo oproti hodnotám hluku vypočteným v akustickém posouzení zdroje hluku předloženém příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci žádosti o vydání stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zákona. Akustickým posouzením zdroje hluku podle věty první se rozumí takové posouzení, které je zpracováno na základě údajů o zdroji hluku ne starších 9 měsíců přede dnem podání žádosti uvedené ve větě první.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Druh chráněného prostoru	Korekce [dB]		
	1)	2)	3)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	-5	+5	+13
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	0	+5	+13
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor	0	+10	+18

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních
a tramvajových dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit hluku se stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této komunikaci převažující.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Pro seřaďovací nádraží, která byla uvedena do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000.
3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. Dále se použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto pozemních komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001.“

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Kritéria pro identifikaci impulsního hluku

Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk podle § 2 písm. c) a d), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

$$L_{AImax} - L_{ASmax} > 5 \text{ dB}$$
$$L_{AImax} - L_{AE} > 5 \text{ dB}$$

kde

L_{AImax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls),
L_{ASmax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow),
L_{AE} je hladina expozice zvuku A.

Vyhodnocení naměřených hodnot

Hygienické limity pro jednotlivá místa měření dle citovaného nařízení vlády č. 272/2011Sb., ve znění pozdějších předpisů:

A) Prokázání vysoce impulsního hluk u chráněné obytné zástavby:

(provoz na dálnici D48, přejezdy přes dilatační spáru mostu SO 217)

Tabulka č. 1: Výsledné naměřené hladiny akustického tlaku A (dB) v místě měření **M1**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB)						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	dL $(L_{AImax} - L_{ASmax})$	L_{AImax}	L_{AE}	dL $(L_{AImax} - L_{AE})$	IMPULSNÍ HLUK
22.00 - 06.00	52,5	47,4	5,1	52,5	46,8	5,7	ANO

Tabulka č. 2: Výsledné naměřené hladiny akustického tlaku (dB) v místě měření **M2**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB)						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	dL $(L_{AImax} - L_{ASmax})$	L_{AImax}	L_{AE}	dL $(L_{AImax} - L_{AE})$	IMPULSNÍ HLUK
22.00 - 06.00	55,2	50,0	5,2	55,2	49,9	5,3	ANO

Na místech měření u obytné zástavby (M1 a M2) byl charakter vysoce impulsního hluku (ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů) **prokázán**.

Vyhodnocení impulsního hluku mostního závěru.

Bylo postupováno dle **požadavku Metodického pokynu** vydaného hlavní hygieničkou ČR pro KHS a HS hl. m. Prahy k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025 a vyjádření zástupců národní referenční laboratoře.
Na každém místě měření byly z grafického a zvukového záznamu detekovány všechny relevantní akustické události při přejezdu jednotlivých kategorií vozidel (osobní – OA , nákladní – NA) přes mostní závěr. Následně bylo u těchto jednotlivých událostí rozhodnuto dle legislativní podmínky (L_{AImax} - L_{ASmax} > 5 dB, resp. L_{AImax} - L_{AE} > 5 dB), zda se jedná fyzikálně o impulsní charakter hluku. Všechny relevantní impulsní akustické události byly následně pro jednotlivé kategorie vozidel energeticky sečteny. Následně byl proveden konečný přepočet na referenční noční dobu (8 hodin – noční doba).

Tabulka č. 3: Výsledné hladiny akustického tlaku z přejezdů mostního závěru v místě měření **M1**

Interval měření 22.00 - 06.00	Kategorie OA + NA
Počet vyhodnocených událostí **(události splňující požadavek impulsního hluku)**	120 vozidel celková délka všech událostí T= 1,56 min
$L_{Aeq,\ 1,56\ min}$ **(dB)** ***Energetický součet všech zachycených a hodnotitelných přejezdů vozidel v celé době měření, u kterých byl detekovaný impuls***	49,2 dB ± 2,0 dB
suma $L_{Aeq,\ T=8h}$	**25,7 ± 2,0 dB**

Tabulka č. 4: Výsledné hladiny akustického tlaku z přejezdů mostního závěru v místě měření **M2**

Interval měření 22.00 - 06.00	Kategorie OA + NA
Počet vyhodnocených událostí **(události splňující požadavek impulsního hluku)**	102 vozidel celková délka všech událostí T = 1,86 min
$L_{Aeq,\ 1,86\ min}$ **(dB)** ***Energetický součet všech zachycených a hodnotitelných přejezdů vozidel v celé době měření, u kterých byl detekovaný impuls***	52,7 dB ± 2,0 dB
suma $L_{Aeq,\ T=8h}$	**29,2 ± 2,0 dB**

B) Celkové hladiny akustického tlaku z provozu silniční dopravy na dálnici D48 u chráněné obytné zástavby (celkový provoz a časově oddělený impulsní hluk):

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ = 50 dB a korekcemi dle přílohy č. 3 k NV vlády č. 272/2011 Sb., část A.
V dopravním hluku byla prokázána ***složka vysoce impulsního hluku*** (viz bod A výše).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/211 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ***Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.***

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v místech měření **M1** a **M2**:

$L_{Aeq,16h}$ **= 60 dB** pro **denní** dobu (22.00 - 06.00 h)

$L_{Aeq,8h}$ **= 50 dB** pro **noční** dobu (22.00 - 06.00 h)

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v místě měření **M1** a **M2 (při prokázání složky vysoce impulsního hluku)**:

$L_{Aeq,8h}$ **= 38 dB** pro **noční** dobu (22.00 - 06.00 h)

Stanovení výsledné hodnocené hladiny

Měření v chráněném venkovním prostoru staveb (tj. 2,0 m od fasády) – hluk z dopravy

Dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb při hodnocení hladiny akustického tlaku naměřené před odrazivým povrchem (v případě míst měření M1 a M2 2,0 m před fasádou domu) se použije další korekce -3 dB při dodržení všech podmínek stanovených ČSN ISO 1996-2, příloha B, resp. -2 dB v případě, že nejsou splněny všechny podmínky stanovené citovanou normou. V případě míst měření M1 a M2 je pro hodnocení od naměřené hodnoty odečtena korekce -2 dB.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částí šestou, § 20 je výsledná hodnocená hladina stanovena jako výsledná hladina (korigovaná na měření u odrazivého povrchu) snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření. Výsledná hodnocená hladina je stanovena v souladu s kap. 7, odst. 7.1. Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3).

Tabulka č. 5: Korekce naměřených hodnot v místech měření M1 a M2 pro účely hodnocení a stanovení celkové výsledné hodnocené hladiny – ***celková hluková zátěž z dopravy za denní a noční dobu***

Místo měření,	**Adresa místa měření, posuzované místo**	**Naměřená hodnota**		**Hodnota korigovaná na odrazivý povrch dle ČSN ISO 1996-2, příloha B** [1/]		**Výsledná hodnocená hladina stanovená dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.** [2/]	
		$L_{Aeq,16h}$ DEN (dB)	$L_{Aeq,8h}$ NOC (dB)	$L_{Aeq,16h}$ DEN (dB)	$L_{Aeq,8h}$ NOC (dB)	$L_{Aeq,16h}$ DEN (dB)	$L_{Aeq,8h}$ NOC (dB)
M1 **(2,0 m před fasádou)**	Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek	**47,3** ± 2,0	**46,8** ± 2,0	**45,3** ± 2,0	**44,8** ± 2,0	**43,3**	**42,8**
M2 **(2,0 m před fasádou)**	Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek – Místek	**55,4** ± 2,0	**53,1** ± 2,0	**53,4** ± 2,0	**51,1** ± 2,0	**51,4**	**49,1**

[1/] Výsledná hodnota korigovaná dle ČSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickým návodem – Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.

[2/] Výsledná hodnocená hladina snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření (2,0 dB) v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Měření v chráněném venkovním prostoru staveb (tj. 2,0 m od fasády) – impulsní hluk

Tabulka č. 6: Korekce naměřených hodnot v místech měření M1 a M2 pro účely hodnocení a stanovení výsledné hodnocené hladiny – ***pouze hluk při přejezdu mostních závěrů***

Místo měření	Adresa místa měření, posuzované místo	Naměřená hodnota přepočítaná na celou noční dobu (22:00 – 06:00 h)	Hodnota korigovaná na odrazivý povrch dle ČSN ISO 1996-2, příloha B [1/]	Výsledná hodnocená hladina stanovená dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [2/]
		NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)
M1 (2,0 m před fasádou)	Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek	**25,7** ± 2,0	**23,7** ± 2,0	**21,7**
M2 (2,0 m před fasádou)	Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek - Místek	**29,2** ± 2,0	**27,2** ± 2,0	**25,2**

[1/] Výsledná hodnota korigovaná dle ČSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickým návodem – Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.

[2/] Výsledná hodnocená hladina snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření (2,0 dB) v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěry

Akustická situace v chráněném venkovním prostoru staveb
Hluk z dopravy – hodnotící výroky

Tabulka č. 7: Hodnocení, porovnání s hygienickým limitem - ***celková hluková zátěž za denní i noční dobu***

Posuzované místo	Posuzovaný interval (hh.mm–hh.mm)	Hygienický limit	Výsledné hodnocené hladiny [1/]	Hodnotící výrok[2/]
		$L_{Aeq,T}$ (dB)	$L_{Aeq,T}$ (dB)	
M1 **rodinný dům na adrese Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek** ***(2,0 m před fasádou s oknem obytné místnosti)***	Den (T = 16 h) (06.00 - 22.00)	60	**43,3**	**Hygienický limit je dodržen**
	Noc (T = 8 h) (22.00 - 06.00)	50	**42,8**	**Hygienický limit je dodržen**
M2 **rodinný dům na adrese Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek – Místek** ***(2,0 m před fasádou s oknem obytné místnosti)***	Den (T = 16 h) (06.00 - 22.00)	60	**51,4**	**Hygienický limit je dodržen**
	Noc (T = 8 h) (22.00 - 06.00)	50	**49,1**	**Hygienický limit je dodržen**

[1/] Výsledné hodnocené hladiny jsou stanovené v tabulce č. 5.

[2/] Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část šestá, § 20 výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení kombinované rozšířené nejistoty (v tabulce uvedená jako výsledná hodnocená hladina) je rovna nebo je nižší než hygienický limit.

Tabulka č. 8: Hodnocení, porovnání s hygienickým limitem - ***pouze hluk při přejezdu mostních závěrů v době výskytu impulsu (22:00 h - 06:00 h)***

Posuzované místo	Posuzovaný interval (hh.mm–hh.mm)	Hygienický limit	Výsledné hodnocené hladiny [1/]	Hodnotící výrok[2/]
		$L_{Aeq,T}$ (dB)	$L_{Aeq,T}$ (dB)	
M1 **rodinný dům na adrese Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek** ***(2,0 m před fasádou s oknem obytné místnosti)***	Noc (T = 8 h) (22.00 - 06.00)	38	**21,7**	**Hygienický limit** **je dodržen**
M2 **rodinný dům na adrese Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek – Místek** ***(2,0 m před fasádou s oknem obytné místnosti)***	Noc (T = 8 h) (22.00 - 06.00)	38	**25,2**	**Hygienický limit** **je dodržen**

[1/] Výsledné hodnocené hladiny jsou stanovené v tabulce č. 6.

[2/] Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část šestá, § 20 výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení kombinované rozšířené nejistoty (v tabulce uvedená jako výsledná hodnocená hladina) je rovna nebo je nižší než hygienický limit.

Toto hodnocení nenahrazuje stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

V Praze dne 12. 6. 2026

MISTROVSKÁ 41558, 108 00 PRAHA 10 EKOLA group 10 378, DIČ: CZ63981378

[redacted]

Ing. Martin Bartůšek

Veškerá práva k využití si vyhrazuje EKOLA group společně se zadavatelem.

Výsledky a postupy obsažené ve vyhodnocení jsou duševním majetkem společnosti EKOLA group, spol. s r.o., a jsou chráněny autorskými právy ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

MISTROVSKÁ 4 • 108 00 • PRAHA 10
TELEFON: 274 784 927-29, 602 375 858,
E-mail: ekola@ekolagroup.cz
IČ: 63981378 • DIČ: CZ63981378

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOLA group

Zkušební laboratoř č. 1329 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
k měření a výpočtům hluku, měření vibrací, osvětlení,
mikroklimatu a prašnosti, vzorkování ovzduší

PROTOKOL O ZKOUŠCE
č. 2606119VP

Akce:
D48 Frýdek – Místek, obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku (měření hlučnosti z dopravy včetně přejíždění vozidel přes nově instalovaný dilatační mostní závěr MAURER SE, typ: XS)

Měření stavu po výměně původního MZ za nový. Maximální dovolená rychlost na měřeném úseku D48 s mostním závěrem 130 km/h v denní i noční době.

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Číslo zakázky:
26.0205-02

Měřil:
Ing. Ondřej Hrubý, Ing. Václav Družbík, Ing. Martin Ládyš

Protokol vypracoval:
Ing. Martin Bartůšek

Vedoucí zakázky:
Ing. Libor Ládyš

Počet stránek protokolu: 19

Schválil dne 12. června 2026 [redacted]

Ing. Martin Bartůšek,
Vedoucí měřicí skupiny 02 zkušební laboratoře

Předmět měření: Pracovní, mimopracovním prostředí.

Účel měření: Měření hlučnosti z dopravy včetně přejíždění vozidel v obou směrech přes vícelamelový dilatační mostní závěr mostního objektu S0 217.

Vyhodnocení naměřených hladin akustického tlaku A po provedených protihlukových úpravách (výměně původního MZ za nový) ve vztahu k hygienickým limitům dle NV č. 272/2011 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Popis situace: V lokalitě města Frýdek – Místek (Panské Nové dvory) a v lokalitě obce Dobrá, okr. Frýdek - Místek, probíhalo vícekriteriální měření hluku z provozu silniční dopravy na dálnici D48 Frýdek – Místek, obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku.

Poloha měřených mostních závěrů – **severní ukončení mostního objektu SO 217**, 1 mostní závěr na každé z mostovek.
GPS souřadnice mostního závěru ve směru N. Jičín: 49.6704986N, 18.3855289E.
GPS souřadnice mostního závěru ve směru Č. Těšín: 49.6704892N, 18.3856953E.

Na základě objednávky bylo na dvou místech měření M1 a M2 provedeno kontinuální synchronní měření hluku ze silniční dopravy po dobu 24 hodin (denní a noční doba), současně byl po dobu 8 h (v noční době) měřen i hluk přejezdu vozidel přes nejbližší vícelamelový dilatační mostní závěr (závěr na severní straně mostu cca v km 50,2).
Synchronně s měřením hluku byl na komunikaci D48 prováděn dopravněinženýrský průzkum. Sledovaný úsek komunikace a místa měření M1 a M2 jsou vyznačeny na obrázcích č. 1 až 4.

Místo měření **M1** bylo umístěno v chráněném venkovním prostoru stavby - 2,0 m od jihovýchodní fasády (fasáda směrem k dálnici D48) rodinného domu, Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek, ve vzdálenosti cca 900 m od nejbližšího sledovaného mostního závěru (ve směru jízdy na Nový Jičín).

Místo měření **M2** bylo umístěno v chráněném venkovním prostoru stavby - 2,0 m od jihozápadní fasády (fasáda směrem k dálnici D48) rodinného domu, Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek - Místek, ve vzdálenosti cca 190 m od nejbližšího sledovaného mostního závěru (ve směru jízdy na Český Těšín).

Dálnice D48 je v profilu míst měření M1 a M2 obousměrnou komunikací se dvěma jízdními pruhy v každém směru jízdy. Celková šířka komunikace je 24,5 m. Povrch komunikace v profilu míst měření je asfaltový, část tvoří litý beton. Technický stav vozovky je dobrý (bez výtluků). Podélná niveleta komunikace v profilu míst měření je do 1,0 %. Komunikace stoupá směrem k Českému Těšínu. Nejvyšší dovolená rychlost v úseku míst měření je 130 km/h.

Nejvyšší dovolená rychlost na dálnici v místě přejíždění mostního závěru je v denní i noční době 130 km/h.

Zdroje hluku: č. 1 - Dilatační závěry mostního objektu SO 217 (most přes řeku Morávku), dálnice D48 - obchvat
Charakter hluku: *částečně impulsní*

č. 2 - Silniční doprava na dálnici D48 – obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku včetně vyhodnocení hluku z přejezdů vozidel přes mostní dilatační závěr (č. D48-055.2)
Charakter hluku: běžná doprava – *proměnný*

Místa měření:

M1: 2,0 m od jihovýchodní fasády (fasáda směrem k dálnici D48) rodinného domu, Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek, před středem okna ve 2. NP, ve výšce 5,3 m nad terénem, před středem okna, fasáda směrem ke komunikaci D48.
GPS souřadnice místa měření: 49.6784569N, 18.3870069E

M2: 2,0 m od jihozápadní fasády (fasáda směrem k dálnici D48) rodinného domu, Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek - Místek, před středem okna ve 2. NP, ve výšce 5,6 m nad terénem.
GPS souřadnice místa měření: 49.6719844N, 18.3869478E


Chráněný venkovní prostor staveb
Stanovení podmínek pro použití korekce na dopadající zvuk dle ČSN ISO 1996-2 v chráněném venkovním prostoru stavby (podmínky stanoveny dle přílohy B).

MM č.	*d* (m)	*b* (m)	*c* (m)	Rovinnost	Zdroj hluku č.	*α* (°)	*a´* (m)	*d´* (m)	Podmínky pro +3dB splněny pro hladinu	
									L_A	L_t
M1	2,0	*)	*)	NE	1, 2	*)	*)	*)	NE	Není předmětem měření
M2	2,0	*)	*)	NE	1, 2	*)	*)	*)	NE	Není předmětem měření

*) vzhledem k nesplnění podmínky rovinnosti již nebyly další parametry dané ČSN ISO 1996-2 zjišťovány.

Použité veličiny a zkratky:
d (m) – kolmá vzdálenost od polohy mikrofonu k odrazivému povrchu (např. od fasády)
b (m) – horizontální vzdálenost od průmětu polohy mikrofonu M do bodu O k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu, $b \geq 4d$ (viz obrázek B. 2, ČSN ISO 1996-2)
c (m) – vertikální vzdálenost od průmětu polohy mikrofonu M do bodu O k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu, $c \geq 2d$ (viz obrázek B. 2, ČSN ISO 1996-2)
Rovinnost - mezní úchylky rovinné odrazivé plochy ≤ ±0,3 m (např. výčnělky fasády, římsy, odskoky apod.)
α (°) – zorný úhel zdroje z bodu průmětu polohy mikrofonu do bodu O
a´(m) – vzdálenost zdroje od bodu O ve směru dělicí čáry zorného úhlu
d´(m) – vzdálenost bodu O od průmětu polohy mikrofonu M ve směru *a´*
L_A (dB) – celková hladina akustického tlaku A
L_t (dB) – hladina akustického tlaku v třetinooktávových resp. oktávových pásmech

Obr. č. 1: Vyznačení stavebního objektu (SO 217) - dálnice D48 a míst měření M1 a M2, kde probíhalo měření hlučnosti mostních závěrů a měření celkového hluku z dopravy na dálnici D48



Zdroj: www.mapy.com

Obr. č. 2: Pohled na místo měření M1



Zdroj fotodokumentace: EKOLA group, spol. s r.o.

Obr. č. 3: Pohled na místo měření M2



Zdroj fotodokumentace: EKOLA group, spol. s r.o.

Metodika měření:

- ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
- ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3. (dále jen MnKom)
- Metodický pokyn pro KHS a HS hl. m. Prahy k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025.

Postup měření celkového hluku ze silniční dopravy:
Měření bylo provedeno v časové doméně s rozlišením 250 ms, aby v rámci postprocessingu mohly být eliminovány rušivé zvukové události (např. IZS, železniční doprava, hlasové projevy místních obyvatel, vokalizace domácích zvířat apod.), které nesouvisely se sledovaným zdrojem hluku.

Vyhodnocená doba *T* po vyloučení krátkodobých nesouvisejících událostí je vzhledem k nepřetržitému působení hluku z dopravy reprezentativní vždy pro celé vyhodnocované časové intervaly 1 h.

Interval odečtu byl 1 hodina. Celková doba měření byla 24 hodin.

V místech měřeni M1 a M2 byla měřena celková hladina akustického tlaku A a vyhodnocována ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ (dB).

Postprocessing naměřených dat probíhal v programu Norsonic NorReview, verze 6.4, od společnosti Norsonic AS.

Výsledné naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 5 až 8 protokolu.

Postup měření hluku z přejíždění vozidel přes sledovaný mostní závěr:
Měření bylo provedeno v časové doméně s rozlišením 250 ms, aby v rámci postprocessingu mohly být eliminovány rušivé zvukové události (např. IZS, železniční doprava, hlasové projevy místních obyvatel, vokalizace domácích zvířat apod.), které nesouvisely se sledovaným zdrojem hluku.

Celková doba měření byla 8 hodin (noční doba).

V rámci postprocessingu byly pro jednotlivá měřicí místa z grafických a synchronních zvukových záznamů identifikovány řešené a vyhodnotitelné zvukové události (přejezdy dilatační spáry mostního závěru).

Poznámka: Platnou vyhodnotitelnou zvukovou událostí se rozumí, když na základě souladu grafického záznamu průběhů hladin akustického tlaku a zvukových záznamů potvrzených sluchovou analýzou byly jednoznačně identifikovány a vyhodnoceny přejezdy přes sledovaný mostní závěr bez dalších rušivých a ovlivňujících vlivů na sledovaných měřicích místech.

Na místech měřeni M1 a M2 byly měřeny a vyhodnocovány následující určující ukazatele hluku (deskriptory):

- ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ (dB)
  (dynamická charakteristika měřidla Fast)
- maximální hladina akustického tlaku A L_{AImax} (dB)
  (dynamická charakteristika měřidla Impuls)
- maximální hladina akustického tlaku A L_{ASmax} (dB)
  (dynamická charakteristika měřidla Slow)
- maximální hladina akustického tlaku A L_{AE} (dB)
  (hladina zvukové expozice)

Zpracování naměřených dat v rámci postprocessingu bylo provedeno v programu firmy Norsonic AS, typ NorReview, verze 6.4., v rámci něhož bylo na každém místě vyhodnoceno relevantní množství vyhodnotitelných akustických událostí po dobu měření (přejezdů přes mostní závěr).

Vyhodnocení impulsního hluku MZ bylo provedeno v souladu s Metodickým pokynem k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025:
grafická i poslechová detekce relevantních akustických projevů vozidel /akustických událostí/ při přejezdu vozidel přes mostní závěr, rozhodnutí, zda se jedná o impulzní charakter, energetický součet všech takto detekovaných impulsních událostí a jejich konečný přepočet na referenční noční dobu 8 hodin.

Výsledné naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 1 až 4 protokolu.

Určení hladiny akustického tlaku zbytkového hluku: **silniční doprava**
Hladina akustického tlaku A zbytkového hluku nebyla pro posuzovaný zdroj „*hluk ze silniční dopravy"* z důvodu charakteru (povahy) zdroje hluku určena. Jako zbytkový hluk byla informativně sledována hladina N-procentního překročení L_{A99}. Zjištěné hladiny L_{A99} ve vyhodnocovaných časových intervalech jsou uvedeny v tabulkách č. 5 a 7.
Na základě zjištěných hodnot nebylo nutné provádět korekci na zbytkový hluk.

Určení hladiny akustického tlaku zbytkového hluku: **impulsní hluk**
Hladina zbytkového hluku byla stanovena z grafického záznamu hladin akustického tlaku A v časových úsecích před a po přejezdu vozidel přes MZ, kdy naměřenou hodnotu neovlivňoval hluk z dopravy na dálnici D48 ani jiných blízkých komunikacích (měření v noční době).
Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi naměřenou hladinou akustického tlaku A a zbytkovým hlukem byl > 10 dB, nebyla u analýzy impulsního hluku korekce na zbytkový hluk prováděna.

Podmínky měření:

Datum a čas měření:	26. 5. 2026, 00:00 h – 24:00 h.
Ostatní podmínky:	Meteorologické údaje v době měření pro místa M1 a M2 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Umístění meteostanice je patrné z obrázku č. 1 na str. 4.
Rychlost průjezdů jednotlivých vozidel v době měření na sledované komunikaci:	Osobní automobily v denní době: 95 km/h - 141 km/h v noční době: 99 km/h - 151 km/h Autobusy a nákladní automobily v denní době: 80 km/h - 94 km/h v noční době: 86 km/h - 97 km/h Rychlost průjezdů vozidel byla určena radarovým měřičem rychlosti.
Orientace mikrofonu:	Svisle, použité mikrofony mají kulovou směrovou charakteristiku. Byly použity venkovní sondy Norsonic Nor-1212.
Výška mikrofonu:	Místo měření M1: 5,3 m nad úrovní terénu Místo měření M2: 5,6 m nad úrovní terénu
Údaje o nejistotě měření:	Mimopracovní prostor - Celková rozšířená nejistota pro měření impulsního hluku a celkového hluku ze silniční dopravy: $U_{AB} = \pm 2$ dB (Nejistota měření stanovena dle interního postupu IP_01_1 v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3).

Použité přístroje:

C-5 Akustický kalibrátor Norsonic typ Nor1251, sériové číslo 29119
Kalibrátor splňuje požadavky ČSN EN IEC 60942 ed. 2
Kalibrační list č. KL2512-04-0500 platný do 4. 12. 2027

A-18a Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1406310
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 a ČSN EN 61260-1
Ověřovací list č. 8012-OL-10087-26 platný do 31. 3. 2028

M-A18b Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 226916
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408A/10
Venkovní sonda Nor-1212

A-35 Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1407167
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 a ČSN EN 61260-1
Ověřovací list č. 6035-OL-Z0072-24 platný do 17. 9. 2026

M-A35a Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 496001
Ověřovací list č. 6035-OL-M0059-24 platný do 16. 9. 2026
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408A/10
Venkovní sonda Nor-1212

Mr-8 Laserový dálkoměr Spectra typ HD 150, sériové číslo 684417706
Kalibrační list č. 8015-KL-Z0058-25, platný do 12. 2. 2030

R-1 Silniční radarový rychloměr AD9T, v. č. 11/0451
Kalibrační list č. 8012-KL-70494-24 platný do 21. 7. 2029

Me-8 Meteorologická stanice Reinhardt MWS 4M, sériové číslo 1016537
Kalibrační list teploměru a vlhkoměru č. 6036-KL-V0133-23 platný do 10. 4. 2028
Kalibrační list anemometru č. 6015-KL-P0268-23 platný do 13. 4. 2028
Kalibrační list tlakoměru č. 6013-KL-C0205-23 platný do 14. 3. 2028

Výsledky měření:

A) Výsledky měření a identifikace vysoce impulsního hluku:

Identifikace impulsního hluku

Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk (dle Nařízení vlády č. 272/2011Sb.,§ 2 písm. c) a d)), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy **alespoň jednu** z níže uvedených podmínek:

$$L_{AImax} - L_{ASmax} > 5 \text{ dB}$$
$$L_{AImax} - L_{AE} > 5 \text{ dB}$$

kde

L_{AImax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls)
L_{ASmax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow)
L_{AE} je hladina expozice zvuku A

Každá zaznamenaná relevantní akustická událost na jednotlivých měřicích bodech byla podrobena analýze, zda splňuje jednu z výše uvedených podmínek. Níže uváděné výsledné hodnoty jsou stanoveny pro všech 120 akusticky zaznamenaných a vyhodnotitelných relevantních událostí na měřicím místě M1 a 102 událostí na měřicím místě M2.

Tabulka č. 1: Výsledné naměřené hladiny akustického tlaku A (dB) v místě měření **M1**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB)						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	dL ($L_{AImax} - L_{ASmax}$)	L_{AImax}	L_{AE}	dL ($L_{AImax} - L_{AE}$)	IMPULSNÍ HLUK
22.00 - 06.00	52,5	47,4	5,1	52,5	46,8	5,7	ANO

Tabulka č. 2: Výsledné naměřené hladiny akustického tlaku (dB) v místě měření **M2**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB)						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	dL ($L_{AImax} - L_{ASmax}$)	L_{AImax}	L_{AE}	dL ($L_{AImax} - L_{AE}$)	IMPULSNÍ HLUK
22.00 - 06.00	55,2	50,0	5,2	55,2	49,9	5,3	ANO

Naměřená a vyhodnocená data pro účely stanovení výsledné hodnocené hladiny (impulsní hluk)

Tabulka č. 3: Hodnoty pro místo měření **M1**

Interval měření 22.00 - 06.00	Kategorie OA + NA
Počet vyhodnocených událostí **(události splňující požadavek impulsního hluku)**	120 vozidel celková délka všech událostí T = 1,56 min
$L_{Aeq,\ 1.56\ min}$ **(dB)** ***Energetický součet všech zachycených a hodnotitelných přejezdů vozidel v celé době měření, u kterých byl detekovaný impuls***	49,2 dB ± 2,0 dB

Tabulka č. 4: Hodnoty pro místo měření **M2**

Interval měření 22.00 - 06.00	Kategorie OA + NA
Počet vyhodnocených událostí **(události splňující požadavek impulsního hluku)**	102 vozidel celková délka všech událostí T = 1,86 min
$L_{Aeq,T\ =\ 1.86\ min}$ **(dB)** ***Energetický součet všech zachycených a hodnotitelných přejezdů vozidel v celé době měření, u kterých byl detekovaný impuls***	52,7 dB ± 2,0 dB

Dále byla v noční době stanovena hladina zbytkového hluku (hodnota zjištěná z časových úseků přejezdu vozidel přes MZ a následném, resp. předchozím časovém intervalu, kdy naměřenou hodnotu již neovlivňovalo žádné další projíždějící vozidlo na dálnici D48, či jiný nesouvisející zdroj hluku):


hladiny L_A se pohybovaly okolo 28 – 30 dB.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi naměřenou hladinou akustického tlaku A a zbytkovým hlukem byl > 10 dB, korekce na zbytkový hluk se u náměrů pro identifikaci impulsního hluku neprováděla.

Graf č. 1: Časový průběh hladin akustického tlaku v noční době (22:00 – 06:00 h) včetně detekovaného impulsního hluku (v grafu znázorněno červeně) na místě měření M1



Graf č. 2: Časový průběh hladin akustického tlaku v noční době (22:00 – 06:00 h) včetně detekovaného impulsního hluku (v grafu znázorněno červeně) na místě měření M2



B) Výsledky měření celkových hladin akustického tlaku z dopravy na dálnici D48 u chráněné obytné zástavby:


Tabulka č. 5: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M1

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Hladiny akustického tlaku A (dB)					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
00.00 - 01.00	**42,5**	49,6	46,0	40,8	34,5	31,2
01.00 - 02.00	**42,5**	50,9	46,5	38,8	33,5	30,3
02.00 - 03.00	**43,2**	52,7	47,7	41,5	36,1	32,8
03.00 - 04.00	**45,3**	53,4	50,1	44,3	38,1	33,3
04.00 - 05.00	**48,0**	55,8	52,7	48,9	45,1	42,4
05.00 - 06.00	**52,3**	59,3	56,2	53,7	51,0	48,6
06.00 - 07.00	**52,3**	58,5	56,5	53,9	50,9	49,0
07.00 - 08.00	**49,4**	54,3	51,3	48,9	46,5	44,9
08.00 - 09.00	**46,5**	53,2	48,6	45,4	42,9	41,2
09.00 - 10.00	**45,1**	52,0	46,9	43,9	41,7	40,2
10.00 - 11.00	**45,7**	51,4	47,9	45,0	42,4	40,5
11.00 - 12.00	**45,0**	50,4	47,1	44,3	42,0	39,9
12.00 - 13.00	**46,2**	53,8	48,6	44,8	41,7	39,6
13.00 - 14.00	**46,9**	57,2	48,5	45,2	42,5	39,2
14.00 - 15.00	**47,3**	56,4	51,5	48,1	45,3	42,6
15.00 - 16.00	**46,9**	52,0	48,9	45,9	43,7	42,1
16.00 - 17.00	**46,6**	52,2	48,8	45,8	43,6	42,2
17.00 - 18.00	**47,0**	53,3	50,8	47,0	43,9	41,9
18.00 - 19.00	**46,7**	53,4	49,8	45,1	42,2	40,4
19.00 - 20.00	**44,3**	50,5	46,3	43,4	40,9	38,9
20.00 - 21.00	**46,5**	53,3	49,8	46,7	43,9	41,6
21.00 - 22.00	**46,5**	53,2	50,3	46,5	42,7	40,0
22.00 - 23.00	**46,0**	53,7	50,0	45,7	41,5	38,2
23.00 - 24.00	**43,8**	50,9	47,0	42,4	36,8	33,1

Tabulka č. 6: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní a noční době na místě měření M1

Interval měření (hh.mm)	$L_{Aeq,T}$ (dB)
$L_{Aeq,16h}$ – Den (06.00 - 22.00 h)	47,3
$L_{Aeq,8h}$ – Noc (22.00 - 06.00 h)	46,8

Graf č. 3: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M1




Tabulka č. 7: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M2

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Hladiny akustického tlaku A (dB)					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
00.00 - 01.00	**48,1**	57,5	52,5	42,8	33,0	30,6
01.00 - 02.00	**48,4**	57,3	52,5	44,2	33,9	30,6
02.00 - 03.00	**49,2**	57,6	52,9	46,5	37,7	33,4
03.00 - 04.00	**51,8**	60,2	55,7	49,3	39,2	31,9
04.00 - 05.00	**55,8**	62,8	59,1	54,3	48,7	43,8
05.00 - 06.00	**58,1**	63,0	60,4	57,6	54,7	52,4
06.00 - 07.00	**58,8**	62,9	60,9	58,3	55,8	53,8
07.00 - 08.00	**56,9**	62,0	59,2	56,3	53,5	51,3
08.00 - 09.00	**56,2**	61,3	58,7	55,5	52,2	49,4
09.00 - 10.00	**55,2**	60,8	57,7	54,4	50,9	47,4
10.00 - 11.00	**55,2**	61,0	58,0	54,1	50,5	47,1
11.00 - 12.00	**55,4**	61,2	58,1	54,6	50,7	47,1
12.00 - 13.00	**54,8**	60,2	57,4	54,1	50,7	47,7
13.00 - 14.00	**55,7**	61,2	58,3	54,9	51,6	48,6
14.00 - 15.00	**55,7**	60,9	58,1	55,1	52,1	49,7
15.00 - 16.00	**55,7**	60,4	58,0	55,2	51,9	49,2
16.00 - 17.00	**55,0**	60,0	57,5	54,4	51,0	48,4
17.00 - 18.00	**54,1**	59,8	56,7	53,4	49,9	47,0
18.00 - 19.00	**53,4**	59,4	56,2	52,4	48,2	44,9
19.00 - 20.00	**52,6**	59,1	55,7	51,3	46,6	42,3
20.00 - 21.00	**53,3**	59,0	56,2	52,4	48,2	44,2
21.00 - 22.00	**53,4**	60,0	56,6	52,1	45,9	37,9
22.00 - 23.00	**51,9**	58,6	55,4	50,3	43,1	37,9
23.00 - 24.00	**49,5**	58,2	53,5	46,3	37,7	33,5

Tabulka č. 8: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní a noční době na místě měření M2

Interval měření (hh.mm)	$L_{Aeq,T}$ (dB)
$L_{Aeq,16h}$ – Den (06.00 - 22.00 h)	55,4
$L_{Aeq,8h}$ – Noc (22.00 - 06.00 h)	53,1

Graf č. 4: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M2




Tabulka č. 9: Hodinové údaje o meteorologické situaci v lokalitě míst měření M1 a M2

Čas (hh.mm-hh.mm)	Teplota (°C)	Rel. vlhkost (%)	Tlak (hPa)	Rychlost větru (m/s)	Směr větru
00.00 - 01.00	12,0	93	962	0,0	-
01.00 - 02.00	11,2	95	962	0,0	-
02.00 - 03.00	10,7	96	961	0,0	-
03.00 - 04.00	10,4	97	961	0,0	-
04.00 - 05.00	10,2	97	961	0,0	-
05.00 - 06.00	11,7	92	961	0,0	-
06.00 - 07.00	18,1	71	961	0,0	-
07.00 - 08.00	22,2	56	961	0,1	V
08.00 - 09.00	24,1	50	961	0,5	V
09.00 - 10.00	25,9	47	961	0,5	V
10.00 - 11.00	26,8	44	961	0,6	V
11.00 - 12.00	27,2	40	961	0,8	V
12.00 - 13.00	27,6	38	961	0,9	V
13.00 - 14.00	27,9	38	960	1,0	V
14.00 - 15.00	28,6	36	959	1,1	JV
15.00 - 16.00	29,5	35	959	1,0	V
16.00 - 17.00	29,8	36	958	0,8	V
17.00 - 18.00	29,4	37	958	0,6	V
18.00 - 19.00	27,6	41	957	0,6	V
19.00 - 20.00	25,5	47	957	0,1	V
20.00 - 21.00	20,6	70	956	0,0	-
21.00 - 22.00	17,1	81	956	0,0	-
22.00 - 23.00	15,5	87	956	0,0	-
23.00 - 24.00	14,5	89	956	0,0	V

Poznámka: měření směru větru není předmětem akreditace.
Stav povrchu terénu: suchý.
Stav oblačnosti: oblačno.

Dopravněinženýrský průzkum:

Obrázek č. 4: Umístění profilu A pro sčítání intenzity dopravního proudu na dálnici D48



Mapový podklad: www.mapy.com


Tabulka č. 10: Intenzity dopravního proudu (voz./h) na dálnici D48 v Profilu A

Profil A – dálnice D48								
Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Směr Nový Jičín				Směr Český Těšín			
	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
00.00 - 01.00	28	3	26	0	20	5	26	0
01.00 - 02.00	11	5	28	0	15	4	20	0
02.00 - 03.00	26	3	25	1	18	6	27	0
03.00 - 04.00	46	5	41	0	36	8	40	0
04.00 - 05.00	166	12	46	0	84	11	39	0
05.00 - 06.00	705	18	85	2	359	27	70	5
06.00 - 07.00	1111	40	92	4	510	44	69	1
07.00 - 08.00	1097	46	118	2	634	50	101	0
08.00 - 09.00	681	56	109	2	548	60	118	1
09.00 - 10.00	549	54	94	4	501	48	115	1
10.00 - 11.00	532	47	96	0	550	39	110	0
11.00 - 12.00	525	52	118	0	484	52	112	0
12.00 - 13.00	597	49	119	1	498	46	121	1
13.00 - 14.00	623	47	116	1	584	44	138	1
14.00 - 15.00	703	31	101	5	710	28	108	6
15.00 - 16.00	724	27	99	0	810	26	80	1
16.00 - 17.00	601	25	86	1	692	22	81	1
17.00 - 18.00	459	24	67	0	555	24	71	0
18.00 - 19.00	347	22	49	0	436	19	56	0
19.00 - 20.00	199	21	52	2	276	13	57	0
20.00 - 21.00	158	13	37	2	239	14	44	3
21.00 - 22.00	119	8	34	0	199	7	36	5
22.00 - 23.00	134	6	40	5	105	2	29	3
23.00 - 24.00	31	3	31	0	45	4	37	0
06.00 - 22.00	9 025	562	1 387	24	8 226	536	1 417	21
22.00 - 06.00	1 147	55	322	8	682	67	288	8
00.00 - 24.00	10 172	617	1 709	32	8 908	603	1 705	29

Tabulka č. 11: Celkové intenzity dopravního proudu (voz/h) na dálnici D48 v profilu A

Profil A – dálnice D48				
Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Oba směry			
	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
00.00 - 01.00	48	8	52	0
01.00 - 02.00	26	9	48	0
02.00 - 03.00	44	9	52	1
03.00 - 04.00	82	13	81	0
04.00 - 05.00	250	23	85	0
05.00 - 06.00	1064	45	155	7
06.00 - 07.00	1621	84	161	5
07.00 - 08.00	1731	96	219	2
08.00 - 09.00	1229	116	227	3
09.00 - 10.00	1050	102	209	5
10.00 - 11.00	1082	86	206	0
11.00 - 12.00	1009	104	230	0
12.00 - 13.00	1095	95	240	2
13.00 - 14.00	1207	91	254	2
14.00 - 15.00	1413	59	209	11
15.00 - 16.00	1534	53	179	1
16.00 - 17.00	1293	47	167	2
17.00 - 18.00	1014	48	138	0
18.00 - 19.00	783	41	105	0
19.00 - 20.00	475	34	109	2
20.00 - 21.00	397	27	81	5
21.00 - 22.00	318	15	70	5
22.00 - 23.00	239	8	69	8
23.00 - 24.00	76	7	68	0
06.00 - 22.00	17 251	1 098	2 804	45
22.00 - 06.00	1 829	122	610	16
00.00 - 24.00	19 080	1 220	3 414	61

Graf č. 5: Intenzity dopravního proudu (voz./h) na dálnici D48 v Profilu A



Tabulka č. 12: Souhrn výsledků měření celkových hladin akustického tlaku A z dopravy

Místo měření	Datum a čas měření	Adresa místa měření	$L_{Aeq,16h}$DEN (dB)	$L_{Aeq,8h}$ NOC (dB)
M1	26. 5. 2026, 00:00 – 24:00 h.	Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek	**47,3** ± 2,0	**46,8** ± 2,0
M2		Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek - Místek	**55,4** ± 2,0	**53,1** ± 2,0

Tabulka č. 13: Souhrn výsledků dopravního průzkumu

Profil	Datum a čas měření	Komunikace	Intenzita dopravy v obou směrech (voz./h)		
			DEN	NOC	**24 h**
			06:00–22:00 h	22:00–06:00 h	
A	26. 5. 2026, 00:00 – 24:00 h.	**dálnice D48**	21 198	2 577	**23 775**

Veškerá práva k využití si vyhrazuje EKOLA group společně se zadavatelem.
Výsledky a postupy obsažené v protokolu jsou duševním majetkem společnosti EKOLA group, spol. s r.o., a jsou chráněny autorskými právy ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky měření se týkají jen uvedeného místa, předmětu a času měření. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

-- Konec zkušebního protokolu --