

Universidade de Brasília - FCTE

Interação Humano-Computador

Turma: 02 | Orientadora : Prof.ª Dr.ª Rejane Maria da Costa Figueiredo

RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA DE ACESSIBILIDADE E USABILIDADE - LINKEDIN

Avaliação de Conformidade Normativa (ABNT NBR 17225:2025, NBR 17060, WCAG 2.2, W3C COGA e Legislação Brasileira)

Grupo 10:

Augusto Garcia Medeiros - 232000697
Cecília Costa Rebelo Cunha (Líder) - 232001415
Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa - 211061592
Dante Fernandes Scarpati - 222024372
Eduardo Oliveira Valadares - 231026311
Guilherme Souza Santos - 241025640
Gustavo Lima Menezes - 211062938
Mariana Soares de Paiva Morais - 242004896

Brasília
2026

Quadro geral

Este relatório consolida a auditoria técnica de usabilidade e acessibilidade web conduzida pelo Grupo 10 na plataforma **LinkedIn** (desktop e mobile web), como atividade prática da disciplina de Interação Humano-Computador da Universidade de Brasília (UnB), sob orientação da Profa. Dra. Rejane Maria da Costa Figueiredo.

A inspeção adotou como instrumento estruturante o Guia PrismaIHC, desenvolvido pelo grupo, contemplando **69 critérios** de avaliação distribuídos em três eixos teóricos e normativos: **(1) Jornadas, Fluxos & Canais; (2) Cognição, Heurísticas & UI; e (3) Web, NBR 17225 & WCAG 2.2.**

A avaliação resultou em um Índice de Conformidade Geral de 65% (45 critérios atendidos de 69 aplicáveis), identificando **24 inadequações técnicas** no ambiente avaliado. Entre os problemas catalogados segundo a escala de severidade de Jakob Nielsen (1994), constatou-se **1 falha** catastrófica (grau 4), **10 falhas** graves (grau 3) e **13 falhas** simples (grau 2).

Eixo de Avaliação	Critérios Auditados	Atendidos	Inadequações	Índice de Conformidade
Eixo 1 — Jornadas, Fluxos & Canais	16	13	3	81%
Eixo 2 — Cognição, Heurísticas & UI	26	20	6	77%
Eixo 3 — Web, NBR 17225 & WCAG 2.2	27	12	15	44%
Índice Consolidado Geral	69	45	24	65%




Figura 1: Painel analítico do Guia PrismaIHC evidenciando a taxa consolidada de conformidade e o desempenho por eixo. Fonte: Grupo 10 (2026).

1. Introdução e Delimitação do Escopo

O LinkedIn constitui a principal rede social profissional do mundo, intermediando contratações, publicações de artigos, debates corporativos e desenvolvimento de carreira para centenas de milhões de usuários. Dada a sua centralidade na vida profissional contemporânea, barreiras de acessibilidade digital na plataforma representam obstáculos diretos à inserção e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O presente estudo teve como objetivo submeter a interface do LinkedIn a uma avaliação criteriosa de conformidade com os principais padrões técnicos nacionais e internacionais, com ênfase na recém-publicada **ABNT NBR 17225:2025** (Requisitos de Acessibilidade em Conteúdo Web), na **ABNT NBR 17060:2022** (Acessibilidade em Aplicativos Móveis), nas **Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web** (WCAG 2.2, níveis A e AA), nas **Recomendações de Acessibilidade Cognitiva do W3C** (COGA), nas **10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen** (1994) e no **arcabouço legal brasileiro** (Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 e Lei de Linguagem Simples nº 15.263/2025).

Escopo Auditado: O escopo de inspeção abrangeu as seguintes áreas da aplicação:

- **Área Principal de Conteúdo:** URL base `linkedin.com/feed/` — Feed central de publicações, carrosséis de documentos, player de vídeo, modais de interação e barra superior de navegação global.

- **Módulo de Carreiras:** URL linkedin.com/jobs/ — Busca de vagas, filtros, listagem de requisitos profissionais e fluxo de candidatura simplificada.

- **Página Institucional de Acessibilidade:** URL `linkedin.com/accessibility` — Declaração formal e canais institucionais de acessibilidade disponibilizados aos usuários brasileiros.
- **Jornada Transacional Crítica:** Fluxos de assinatura e cancelamento do plano LinkedIn Premium, verificando a clareza de custos, regras e ausência de padrões obscuros (dark patterns).

2. Metodologia de Avaliação e Bancada de Testes

A auditoria foi estruturada a partir do Guia PrismaIHC, que estabelece um fluxo integrado de inspeção combinando testes automatizados, inspeções manuais de código, emulações de deficiência sensorial e navegação assistiva por teclado e leitores de tela.

Para garantir Replicabilidade e rigor empírico, o grupo empregou uma bancada de testes composta por **11 instrumentos complementares**, conforme detalhado a seguir:

Instrumento de Teste	Finalidade Operacional	Resultado Observado no LinkedIn
1. Google Lighthouse	Auditoria automatizada de qualidade web, desempenho, boas práticas e integridade da árvore de acessibilidade no Chrome.	Score de Acessibilidade: 89/100; alertas estruturais de hierarquia de lista ARIA.
2. Axe DevTools (axe-core)	Motor de varredura profunda de acessibilidade DOM, inspecionando papéis (`roles`), atributos de estado (aria-*) e elementos interativos.	8 violações detectadas no Feed (6 de severidade crítica e 2 de severidade séria).
3. Accessibility Insights	Mapeamento sequencial de paradas de foco (Tab Stops) e inspeção de	176+ paradas de tabulação registradas; presença de desvios e foco preso.

	marcos estruturais (`landmarks ARIA`).	
4. Colour Contrast Analyser	Medição manual com conta-gotas digital de contraste entre primeiro plano e plano de fundo (`WCAG 1.4.3, 1.4.6 e 1.4.11`).	Contraste medido em 1,1:1 no indicador de foco e 3,2:1 em textos cinzas secundários.
5. ASES Web Gov.br	Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios do Governo Brasileiro, parametrizado com base no eMAG e ABNT.	Nota 77,82%; apontou bloqueio de varredura por firewall anti-bot (Cloudflare).
6. Chrome DevTools (Visão)	Emulação de filtros sensoriais para protanopia, acromatopsia, visão turva e sensibilidade reduzida a contraste.	Comprovação de perda de legibilidade em textos de baixa saturação.
7. Chrome DevTools (Box Model)	Inspeção dimensional de áreas acionáveis para clique e toque (critérios `WCAG 2.5.8` e `NBR 17225`).	Botões '...' e 'X' medindo 32 × 32 px; ícone enviar com 40 × 44 px.
8. Leitor de Telas (NVDA)	Inspeção assistiva em ambiente Windows 11 para avaliar a verbalização de imagens, links e carrosséis.	Textos de editais embutidos em carrossel de imagens lidos como bloco vazio.
9. Navegação por Teclado	Varredura contínua com teclas Tab, Shift+Tab, Espaço, Enter e Esc para validar independência de mouse.	Feed infinito injeta conteúdo continuamente, impedindo acesso ao rodapé.

10. Teste de Zoom e Refluxo	Ampliação de viewport para 150%, 175%, 200% e 400% (simulação de 320 px CSS conforme `WCAG 1.4.10`).	Gaveta flutuante de mensagens sobrepõe o feed em 175% e colapsa em 200%.
11. Avaliação Heurística	Análise qualitativa de sobrecarga cognitiva baseada no W3C COGA e nas 10 Heurísticas de Nielsen.	Poluição informacional: feed central comprimido entre notícias e 4 jogos diários.

2.1. Evidência Visual da Ferramenta Google Lighthouse no Feed (linkedin.com/feed/)

O teste automatizado executado pelo grupo no Chrome DevTools gerou Score **89/100** em Acessibilidade, identificando violações diretas de ***WAI-ARIA*** (`WEB-05 / WCAG 4.1.2`):




Figura 2: Diagnóstico de Acessibilidade no Google Lighthouse (Score 89/100). Fonte: Grupo 10 (2026).

2.2. Evidência Visual da Ferramenta ASES Web (Gov.br — eMAG 3.1)

O teste oficial no avaliador da Secretaria de Governo Digital gerou Nota de Acessibilidade de **77.82% (36 erros e 153 avisos)**, evidenciando que o robô do governo foi interceptado pela proteção do Cloudflare ao tentar auditar o Feed do LinkedIn:



Figura 3: Avaliação de Acessibilidade no ASES Web Gov.br (Nota 77,82%). Fonte: Grupo 10 (2026).

2.3. Evidência Visual da Ferramenta DevTools (Emulação de Deficiências Visuais no Feed)

Na aba Rendering do Chrome DevTools, o grupo testou quatro condições visuais simuladas diretamente sobre o Feed (`linkedin.com/feed/`), fundamentando os critérios `UI-03` (não depender exclusivamente da cor), `NBR-10` (contraste de texto regular) e `UI-01` (legibilidade tipográfica):

A. Emulação de Protanopia (Ausência de percepção do vermelho — UI-03)

Simula como usuários com daltonismo vermelho percebem a interface. Os alertas e elementos avermelhados perdem destaque cromático, exigindo reforço por ícones ou texto:




Figura 4: Emulação de Protanopia via Chrome DevTools no Feed. Fonte: Grupo 10 (2026).

B. Emulação de Acromatopsia (Monocromacia / Escala de cinza total — UI-03)

Comprova que os links, botões e separadores mantêm identificação visual por sublinhado, forma ou contraste de luminosidade mesmo sem qualquer percepção de cores:




Figura 5: Emulação de Acromatopsia via Chrome DevTools no Feed. Fonte: Grupo 10 (2026).

C. Emulação de Visão Turva (Blurred Vision — Baixa Visão / Catarata / Presbiopia — UI-01, COG-01)

Demonstra o impacto da alta densidade de blocos e tipografia secundária pequena: com acuidade visual reduzida, o excesso de cards e notícias na barra lateral torna-se uma massa indistinguível, dificultando o foco no conteúdo central:




Figura 6: Emulação de Visão Turva (Blurred Vision) via Chrome DevTools no Feed. Fonte: Grupo 10 (2026).

D. Emulação de Contraste Reduzido (Reduced Contrast — Perda de Sensibilidade a Contraste — NBR-10)

Evidência contundente para a falha NBR-10: ao simular baixa sensibilidade a contraste, os textos cinzas secundários de metadados ("Promovido", data "Há 2 h", contadores) e as bordas de caixas de entrada desaparecem quase por completo contra o fundo branco:




Figura 7: Emulação de Sensibilidade Reduzida a Contraste via Chrome DevTools no Feed. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.4. Evidência Visual da Ferramenta Accessibility Insights (Tab Stops e Landmarks — NBR-04)

A extensão oficial da Microsoft desenhou em tempo real o trajeto da tecla Tab sobre o Feed do LinkedIn, mapeando as regiões semânticas (Landmarks: banner LM, main LM, barra lateral complementary LM, conteúdo principal region LM e à parte complementary LM). O teste registrou mais de 176 saltos de foco, evidenciando paradas com avisos de acessibilidade (! X) e o caminho que atravessa o cabeçalho, colunas e o dock de Mensagens:




Figura 8: Mapeamento de Foco e Tab Stops no Accessibility Insights for Web. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.5. Evidência Visual da Ferramenta Colour Contrast Analyser (CCA — NBR-10, NBR-11)

A medição precisa com o conta-gotas do CCA entre o texto/elemento branco (`#FFFFFF`) e o fundo cinza claro/bege da interface (`#F1EFEB`) resultou em uma taxa crítica de 1,1:1, sendo reprovada em todos os níveis da `WCAG 2.1 / WCAG 2.2` (1.4.3 Contraste Mínimo AA, 1.4.6 Contraste Aumentado AAA e 1.4.11 Contraste Não Textual AA):




Figura 9: Medição no Colour Contrast Analyser (CCA) com taxa de 1,1:1 reprovada. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.6. Evidência Visual da Ferramenta Axe DevTools (Scan no Feed e Destaques no DOM — WEB-05, WEB-06, WEB-07)

O teste técnico automatizado com o Axe DevTools (axe-core 4.13.0) executado pelo grupo no Feed (`linkedin.com/feed/`) identificou 8 problemas de acessibilidade, sendo 6 de impacto Crítico e 2 de impacto Grave (Serious):




Figura 10: Relatório do Axe DevTools acusando 8 problemas no DOM. Fonte: Grupo 10 (2026).

A. Regra: Certain *ARIA* roles must be contained by particular parents (3 ocorrências — Impacto Crítico)

Elemento inspecionado no DOM: Sugestões de páginas a seguir no Feed (card do PicPay — `<div class="..." role="listitem">`).

Diagnóstico técnico do Axe: *Required ARIA parent role not present: list*. O componente declara papel semântico de item de lista (`role="listitem"`), porém o seu contêiner pai imediato não possui `role="list"`, quebrando a navegação em leitores de tela como NVDA (`WEB-05 / WCAG 1.3.1 / ABNT NBR 17225 5.13`).




Figura 11: Destaque no DOM pelo Axe DevTools: role="listitem" sem elemento pai role="list". Fonte: Grupo 10 (2026).

B. Regra: Certain ARIA roles must contain particular children (3 ocorrências — Impacto Crítico)

Elemento inspecionado no DOM: Card da barra lateral esquerda (*"Conexão: Amplie sua rede"* – `<div class="..." role="menu">`).

Diagnóstico técnico do Axe: *Element has children which are not allowed: a[tabindex]*. Um contêiner marcado como `role="menu"` exige filhos com papéis permitidos de menu (`menuitem`, `menuitemcheckbox`, `menuitemradio`), mas o LinkedIn aninhou links comuns `<a tabindex="0">`, confundindo a árvore de acessibilidade (`WEB-05 / WCAG 1.3.1 e 4.1.2`).




Figura 12: Destaque no DOM pelo Axe DevTools: role="menu" com elementos filhos inválidos. Fonte: Grupo 10 (2026).

C. Regra: Links must have discernible text (1 ocorrência — Impacto Grave / Serious)

Elemento inspecionado no DOM: Link que envolve a foto de perfil do usuário na caixa de publicação (`#shareboxProfilePictureComponentRef > a`).

Diagnóstico técnico do Axe: `Role: link, Accessible Text: empty` (dimensões `48 × 48 px`). O elemento <a> não possui texto interno, atributo `aria-label` nem texto alternativo na imagem embutida, sendo anunciado como link mudo para quem usa tecnologia assistiva (`WEB-07, WEB-06 / WCAG 2.4.4 e 4.1.2`).




Figura 13: Destaque no DOM pelo Axe DevTools: hiperlink sem texto acessível perceptível no perfil. Fonte: Grupo 10 (2026).

D. Regra: Frames with focusable content must not have tabindex=-1 (1 ocorrência — Impacto Grave / Serious)

Elemento inspecionado no DOM: Iframe embutido no cabeçalho / carregador de aplicação (`iframe[data-testid="..."]`).

Diagnóstico técnico do Axe: O `<iframe>` possui conteúdo focalizável interno, mas o contêiner externo foi configurado com `tabindex="-1"`, desorientando a sequência de foco via teclado (`WEB-05 / WCAG 2.1.1`).




Figura 14: Destaque no DOM pelo Axe DevTools: iframe interativo configurado com tabindex="-1". Fonte: Grupo 10 (2026).

2.7. Evidência Visual da Ferramenta DevTools (Progressão de Zoom, Refluxo e Desaparecimento da Caixa de Chat — NBR-03, WEB-12)

O grupo realizou o teste progressivo de ampliação de zoom e refluxo responsivo no Chrome DevTools sobre o Feed (`linkedin.com/feed/`), analisando o comportamento da interface e da gaveta flutuante de "Mensagens" em três estágios sucessivos:

Estágio 1: Zoom Regular com Chat Aberto (Sobreposição da Coluna Direita — NBR-03)

Com a interface em escala padrão/intermediária (3 colunas ativas), a abertura da janela flutuante de Mensagens (`position: fixed`) sobrepõe a coluna lateral de notícias, jogos e atalhos, impedindo a visualização dos elementos situados atrás do painel:




Figura 15: Zoom padrão com painel flutuante de Mensagens sobrepondo a coluna lateral. Fonte: Grupo 10 (2026).

Estágio 2: Zoom Avançado (~175%) (Chat Sobrepondo Diretamente o Feed de Publicações — NBR-03 / WCAG 2.4.11)

Ao aumentar o zoom para ~175%, a terceira coluna da direita é empurrada para fora da tela. Contudo, a janela de Mensagens permanece fixa no canto inferior direito, passando a cobrir diretamente o feed de publicações. Textos de posts (ex.: *"Você está buscando uma oportu..."*) e botões interativos (*"Seguir", etc.*) ficam encobertos pela janela de chat, comprovando a violação de conteúdo e foco encoberto:




Figura 16: Zoom ampliado a 175% com Caixa de Mensagens Cobrindo Diretamente as Publicações do Feed. Fonte: Grupo 10 (2026).

Estágio 3: Zoom a 200% (Refluxo Responsivo e Desaparecimento da Caixa Flutuante — WEB-12 / WCAG 1.4.10)

Ao atingir o breakpoint de 200% de zoom, a interface do LinkedIn reconfigura completamente o layout:

1. **A caixa flutuante de Mensagens desaparece por completo** do canto inferior direito da tela (explicando por que o chat não é mais visível no rodapé neste nível de ampliação).
2. **A barra de navegação superior colapsa:** todos os rótulos de texto sob os ícones (Início, Minha rede, Vagas, Mensagens, Notificações) são removidos, restando apenas os símbolos gráficos puros.
3. **O campo de busca colapsa:** o campo de texto expandido é substituído por um ícone compacto de lupa, forçando um clique extra para abrir a entrada de busca.




Figura 17: Zoom a 200% no LinkedIn Feed — Caixa de Chat Flutuante Desaparece e Navegação Colapsa. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.8. Evidência Visual de Feed Infinito e Inacessibilidade do Rodapé (NBR-05)

Durante a navegação por rolagem e teclado no Feed, o grupo registrou o comportamento do carregamento contínuo assíncrono. À medida que a página é percorrida, novos blocos de recomendação de páginas e publicações são injetados ininterruptamente no DOM. Enquanto o feed cresce infinitamente, os links institucionais obrigatórios do rodapé (Sobre, Acessibilidade, Central de Ajuda, Termos e Privacidade) ficam isolados na coluna lateral, sendo inalcançáveis por navegação linear sequencial de teclado (ABNT NBR 17225 itens 5.1.5 e 5.1.9; WCAG 2.2 Critério 2.1.1):

Rolagem 1 — Injeção de recomendações e novas postagens no fluxo contínuo:




Figura 18: Feed infinito injetando continuamente cards e postagens durante a rolagem. Fonte: Grupo 10 (2026).

Rolagem 2 — Feed estendendo-se indefinidamente sem fim visível enquanto o rodapé permanece isolado:




Figura 19: Feed infinito mantendo carregamento assíncrono e isolando o rodapé institucional. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.9. Evidência Visual de Sobrecarga Cognitiva: Notícias e Jogos Diários Competindo com o Feed (COG-01, H08)

A captura da viewport completa do Feed exemplifica a grave saturação informacional analisada pelo grupo com base no guia **W3C COGA** (*Making Content Usable*, Objetivos 1 e 5) e na **Heurística H08 de Nielsen** (Estética e design minimalista). Na mesma tela, a pessoa usuária é exposta simultaneamente a:

1. Painel de perfil pessoal à esquerda;
2. Caixa de postagem e feed de publicações no centro, intercalado com anúncios patrocinados em destaque (ex.: *Google Gemini*);
3. Coluna direita com dois módulos concorrentes de distração: "**LinkedIn Notícias**" (5 manchetes em alta) e "**Jogos de hoje**" (4 jogos diários gamificados: *Zip 598, Patches 233, Mini Sudoku 451, Tango 759*);
4. 4. Janela flutuante de chat com alerta vermelho no canto inferior.

Essa densidade excessiva compete diretamente contra a atenção de pessoas neurodivergentes (TDAH, dislexia, espectro autista) e pessoas idosas:




Figura 20: Sobrecarga cognitiva no feed com notícias e jogos diários competindo com o conteúdo. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.10. Evidência Visual de Carrosséis de Documentos em PDF (NBR-02, WEB-10)

O grupo inspecionou uma postagem institucional no Feed contendo um documento em formato carrossel de 6 páginas (*"Programa de Estágio Aché 2027"* compartilhado pela página Eureca). A interface renderiza cada página da apresentação em elementos rasterizados/canvas:

- **Slides 1 e 2:** Requisitos eliminatórios de curso (Graduação bacharelado, licenciatura ou tecnologia), período de formatura (07/2026 a 07/2028), jornada de 6h/dia e modelo de trabalho são gravados puramente como imagem de texto, sem equivalente no `alt` e sem camada semântica selecionável.
- **Slides 2 e 3:** Benefícios essenciais (bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica) são exibidos apenas visualmente.
- **Slides 4 e 5:** Benefícios adicionais (doação de medicamentos, seguro de vida, parcerias acadêmicas) continuam ilegíveis para leitores de tela.
- **Slides 5 e 6:** As etapas completas do processo seletivo (Inscrição, Teste online, Dinâmicas, Entrevistas, Admissão) e o prazo-limite de inscrição (03/11/2026) estão inacessíveis. Ao navegar com leitores de tela como NVDA, o usuário ouve apenas o título do arquivo, perdendo 100% dos detalhes das vagas.

Slide 1 e 2 — Requisitos acadêmicos e contratuais gravados em imagem de texto:




Figura 21: Carrossel PDF no Feed: requisitos acadêmicos em texto rasterizado nos slides 1 e 2. Fonte: Grupo 10 (2026).

Slide 2 e 3 — Navegação avançada pelos slides de benefícios:




Figura 22: Carrossel PDF no Feed: avanço de slides de benefícios em imagem sem equivalente textual. Fonte: Grupo 10 (2026).

Slide 4 e 5 — Benefícios adicionais e programa de medicamentos:




Figura 23: Carrossel PDF no Feed: benefícios contratuais gravados como imagem nos slides 4 e 5. Fonte: Grupo 10 (2026).

Slide 5 e 6 — Fases da seleção, admissão e data-limite de inscrição em imagem:




Figura 24: Carrossel PDF no Feed: etapas e prazos de seleção inacessíveis a leitor de telas. Fonte: Grupo 10 (2026).

2.11. Evidência Visual da Página de Acessibilidade em Português (NBR-01 — LBI e NBR 17225)

A inspeção técnica da página oficial de acessibilidade do LinkedIn em português (`linkedin.com/accessibility`) revelou que, embora o texto institucional esteja traduzido, a página não atende aos requisitos mandatórios da Seção 4 da ABNT NBR 17225:2025 nem ao Artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015):

- **Omissão de Nível Técnico de Conformidade:** Não especifica o nível de conformidade atingido (A, AA ou AAA), nem referencia a norma técnica brasileira ABNT NBR 17225:2025 ou a WCAG 2.2.
- **Ausência de Metadados Obrigatórios:** Não informa a data da última auditoria técnica nem a lista de tecnologias assistivas oficialmente suportadas.
- **Canal Inadequado de Relato de Barreiras:** A página oferece apenas um link genérico de contato e redireciona o usuário para um aplicativo terceiro internacional (*Be My Eyes*), sem disponibilizar um canal formal de ouvidoria/relato de barreiras digitais com protocolo e prazo legal de resposta estipulado pela LBI:



Figura 25: Página institucional de acessibilidade em português sem conformidade com a NBR 17225 e a LBI. Fonte: Grupo 10 (2026).

3. Resultados Quantitativos e Taxa de Conformidade

A aplicação do checklist resultou em um índice global de conformidade de 65,2% (arredondado para 65% no painel do PrismaIHC), com **45 critérios considerados plenamente conformes e 24 não conformes**. Não foram identificados critérios inaplicáveis no recorte avaliado.

Análise por Eixo: A distribuição de conformidade variou significativamente entre os eixos avaliados:

- **Eixo 1 (81%):** O Eixo 1 (Jornadas, Fluxos & Canais) apresentou o maior índice de conformidade (81%), impulsionado pela robustez da sincronização de sessões, persistência de dados e preservação de buscas. No entanto, apresentou falhas críticas ligadas a padrões obscuros na retenção de assinantes e disparidade de recursos entre a versão desktop e o navegador móvel.
- **Eixo 2 (77%):** O Eixo 2 (Cognição, Heurísticas & UI) obteve 77% de conformidade. A consistência de design e a recuperação de erros são pontos fortes da plataforma, mas a interface sofre de acentuada poluição visual, sobrecarga cognitiva provocada pela coexistência de notícias e minijogos ao lado de publicações técnicas, e falta de rotulagem clara em botões secundários.

- **Eixo 3 (44%):** O Eixo 3 (Web, NBR 17225 & WCAG 2.2) registrou o menor índice (44%), com 15 critérios violados. As principais causas residem em erros estruturais na hierarquia de cabeçalhos, falhas no modelo ARIA de componentes complexos, falta de legendas e audiodescrição em conteúdos de mídia de terceiros, publicação de textos importantes restritos a imagens e ausência de uma declaração formal de acessibilidade alinhada à legislação brasileira.

4. Matriz de Inadequações e Classificação por Severidade de Nielsen

As 24 falhas identificadas foram classificadas de acordo com a severidade de impacto sobre o usuário, fundamentando-se na taxonomia de Jakob Nielsen (1994) e no modelo normativo da ABNT NBR 17225:2025:

Enquadramento na ABNT NBR 17225:2025:

Não Conforme para Conformidade Regular. A norma técnica exige 100% de atendimento aos requisitos obrigatórios (equivalentes aos níveis A e AA da WCAG 2.2). As 24 falhas violam requisitos fundamentais de acessibilidade digital e usabilidade.

Distribuição das 24 Falhas por Severidade de Nielsen:

- **Severidade 4 (Catástrofe de Usabilidade - Barreira Bloqueante): 1 falha** (`WEB-11` — vídeos sem audiodescrição e sem Libras). A barreira bloqueia totalmente a conclusão da tarefa por um grupo de usuários, exigindo correção mandatória antes de qualquer lançamento.
- **Severidade 3 (Problema Grave - Maior): 10 falhas** (`FLX-04`, `FLX-05`, `COG-01`, `H08`, `WEB-05`, `WEB-10`, `WEB-12`, `NBR-02`, `NBR-03`, `NBR-05`). A barreira causa atraso significativo, confusão grave ou frustração intensa, dificultando a realização da tarefa.
- **Severidade 2 (Problema Simples - Menor): 13 falhas** (`OMN-01`, `COG-03`, `H02`, `UI-01`, `UI-04`, `WEB-01`, `WEB-02`, `WEB-07`, `NBR-01`, `NBR-06`, `NBR-08`, `NBR-10`, `NBR-12`). A inadequação causa desconforto ou atrito superficial, mas o usuário consegue contornar a situação.
- **Severidade 1 (Problema Cosmético): 0 falhas**.

Código	Critério Violado	Base Normativa	Severidade	Local da Ocorrência

WEB-11	Vídeos e áudios sem audiodescrição, transcrição e Libras	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	4 — Catástrofe	Feed principal
FLX-04	Omissão de custos e prazos na renovação Premium	Kalbach; Lei 15.263/2025	3 — Grave	Checkout Premium
FLX-05	Padrões obscuros e confirmshaming no cancelamento	Kalbach; Lei 13.146/2015	3 — Grave	Configurações
COG-01	Sobrecarga cognitiva e estímulos simultâneos	W3C COGA; Nielsen H08	3 — Grave	Feed central
H08	Poluição visual concorrendo com a ação principal	Heurísticas de Nielsen	3 — Grave	Feed e Colunas
WEB-05	Controles customizados com estados e papéis ARIA inválidos	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	3 — Grave	Cards e Carrosséis
WEB-10	Imagens com texto embutido sem equivalente textual	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	3 — Grave	Carrosséis / Posts
WEB-12	Colapso de layout e sobreposição em zoom 200%-400%	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	3 — Grave	Global (Feed)

NBR-02	Conteúdos de terceiros e PDFs sem versão acessível	ABNT NBR 17225; LBI	3 — Grave	Carrosséis de Vagas
NBR-03	Indicador de foco encoberto por chat e baixo contraste	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	3 — Grave	Navegação Teclado
NBR-05	Feed infinito impedindo alcance do rodapé institucional	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	3 — Grave	Feed de notícias
OMN-01	Disparidade funcional e ocultação de filtros no Mobile Web	ABNT NBR 17225; NBR 17060	2 — Simples	Mobile Web
COG-03	Botões secundários '...' e 'X' sem rótulo visível	W3C COGA; Nielsen H06	2 — Simples	Cards de posts
H02	Termos em inglês não traduzidos na interface em português	Nielsen H02; Lei 15.263/2025	2 — Simples	Menus e Destaques
UI-01	Títulos de cargos truncados sem tooltip acessível	ABNT NBR 17225; W3C COGA	2 — Simples	Colunas laterais
UI-04	Proximidade excessiva entre ícones de opções e fechar	ABNT NBR 17225; Nielsen	2 — Simples	Cabeçalho de cards

WEB-01	Publicações em idiomas estrangeiros sem atributo lang	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	2 — Simples	Feed de posts
WEB-02	Ausência de H1 estruturado e saltos na hierarquia	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	2 — Simples	Estrutura do DOM
WEB-07	Links repetidos com texto ambíguo ('...mais')	ABNT NBR 17225; eMAG	2 — Simples	Corpo das postagens
NBR-01	Declaração omite NBR 17225 e canal formal de barreiras	ABNT NBR 17225; LBI	2 — Simples	/accessibility
NBR-06	Alvos de clique medindo menos de 44x44 px CSS	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	2 — Simples	Botões secundários
NBR-08	Redirecionamento externo exigindo redigitação de dados	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	2 — Simples	Candidaturas
NBR-10	Contraste de textos cinzas secundários abaixo de 4,5:1	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	2 — Simples	Metadados e datas
NBR-12	Autoplay de vídeos sem respeitar prefers-reduced-motion	ABNT NBR 17225; WCAG 2.2	2 — Simples	Feed de vídeos

5. Fichas Técnicas das Inadequações Encontradas

A seguir, são apresentadas as fichas de detalhamento técnico para os problemas de maior criticidade, reunindo fundamentação normativa, evidência em código, imagens comprobatórias e recomendações de engenharia para correção.

5.1 Inadequação WEB-11: Falta de Audiodescrição e Libras em Conteúdos Audiovisuais

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.1.2); WCAG 2.2 (Critérios de Sucesso 1.2.3, 1.2.5 e 1.2.8); Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 (Art. 67).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 4 — Catástrofe de Usabilidade.
- **Localização:** Feed principal de publicações (`linkedin.com/feed/`).




Figura 26: Reprodutor de vídeo nativo no feed do LinkedIn evidenciando suporte exclusivo a legendas ocultas (CC) e ausência de faixas de áudio secundárias para audiodescrição e janela de Libras. Fonte: Grupo 10 (2026).

Descrição Técnica do Problema:

Embora o reprodutor nativo de vídeo do LinkedIn suporte faixas de legendas ocultas (*closed captions*), a plataforma não oferece mecanismo para incorporação de faixa secundária de áudio com audiodescrição nem janela para tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, não há validação ou incentivo durante o upload de vídeos corporativos para que

criadores disponibilizem arquivos com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva severa.

Recomendação de Correção: Adicionar suporte a trilha de áudio com audiodescrição (tag `HTML5 <track kind='descriptions'>`), disponibilizar controle para ativação de janela flutuante com intérprete de Libras e introduzir avisos orientativos durante a publicação de mídia.

5.2 Inadequação FLX-04 e FLX-05: Padrões Obscuros nos Fluxos da Assinatura Premium

- **Base Normativa:** James Kalbach (Mapeamento de Experiências); Lei nº 15.263/2025 (Linguagem Simples); Lei nº 13.146/2015; Código de Defesa do Consumidor (Art. 6º, III).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 3 — Problema Grave.
- **Localização:** Páginas de aquisição de plano e fluxo de cancelamento de assinatura.




Figura 27: Tela de seleção de planos do LinkedIn Premium demonstrando destaque promocional do período gratuito e apresentação do valor de renovação em tipografia reduzida e notas explicativas. Fonte: Grupo 10 (2026).

Descrição Técnica do Problema:

No fluxo de assinatura inicial, o valor da renovação periódica recorrente é apresentado com tipografia reduzida e contraste rebaixado em comparação ao destaque gráfico do período de teste gratuito (*'Experimente Premium por R$ 0'*). Já no fluxo de cancelamento, a plataforma implementa táticas agressivas de *confirmshaming* e labirintos decisórios (*roach motel*), obrigando o usuário a transitar por três telas consecutivas com perguntas indutivas,

advertências de perda de benefícios e botões com polaridade invertida antes de efetivar o cancelamento.

Recomendação de Correção: Tornar explícito o valor exato cobrado após o encerramento do teste gratuito na tela de confirmação e simplificar o cancelamento para um processo de clique único com confirmação neutra.

5.3 Inadequação COG-01 e H08: Sobrecarga Cognitiva e Poluição Visual no Feed

- **Base Normativa:** W3C Cognitive Accessibility User Research (COGA); 8ª Heurística de Nielsen (Design Estético e Minimalista).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 3 — Problema Grave.
- **Localização:** Estrutura trifásica de colunas no Feed (linkedin.com/feed/).
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente na Figura 20 (Seção 2.9), a estrutura do feed central apresenta grave saturação informacional decorrente da concorrência atencional simultânea entre publicações centrais, módulos gamificados de jogos diários, notícias corporativas e janelas flutuantes com alertas luminosos, gerando sobrecarga cognitiva para pessoas neurodivergentes.

Descrição Técnica do Problema:

A interface do feed divide a atenção do usuário em três blocos simultâneos de alta densidade informacional. A coluna lateral direita exibe permanentemente notícias urgentes em alta ao lado de quatro módulos diários de jogos (*Zip, Patches, Mini Sudoku e Tango*), competindo com publicações patrocinadas e posts técnicos no feed central. Esse arranjo visual sobrecarrega a memória de trabalho de indivíduos neurodivergentes e pessoas com TDAH, dificultando o foco na atividade profissional pretendida.

Recomendação de Correção: Permitir ao usuário ocultar ou colapsar módulos secundários irrelevantes para sua atuação (notícias e jogos), reduzindo a densidade informativa na tela principal.

5.4 Inadequação WEB-05: Violações de Papéis e Estados Estruturais ARIA

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.4.1); WCAG 2.2 (Critério de Sucesso 4.1.2 - Nome, Papel e Valor); WAI-ARIA 1.2.
- **Severidade de Nielsen:** Grau 3 — Problema Grave.
- **Localização:** Cards de recomendação, barras laterais e componentes de anúncio.
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente nas Figuras 10 a 14 (Seção 2.6), a varredura técnica automatizada com a ferramenta Axe DevTools (`axe-core 4.13.0`) registrou 8 violações críticas e sérias de papéis e estados

estruturais ARIA no DOM do feed (incluindo listitems desprovidos de elemento pai, menus com nós filhos inválidos e elementos focáveis com `tabindex="-1"`).

Descrição Técnica do Problema:

A auditoria via *Axe DevTools* e inspeção manual de *DOM* detectou diversas quebras na especificação *WAI-ARIA*. O componente de recomendação de empresas utiliza `role='listitem'` sem um elemento pai com `role='list'`, impedindo que o leitor de telas verbalize o número total de itens. Menus com `role='menu'` contêm âncoras comuns sem `role='menuitem'`, e links de avatares apresentam conteúdo de texto acessível vazio, sendo verbalizados apenas como 'link não rotulado'.

Recomendação de Correção: Reestruturar o markup utilizando listas semânticas nativas do *HTML5* (`<ul> e <li>`) ou assegurar que todos os papéis *ARIA* customizados possuam seus respectivos contêineres e filhos exigidos por especificação.

5.5 Inadequação WEB-10 e NBR-02: Publicação de Textos Críticos Embutidos em Imagens de Carrosséis

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critérios 7.1.1 e 7.1.5); WCAG 2.2 (Critérios de Sucesso 1.1.1 e 1.4.5 - Imagens de Texto).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 3 — Problema Grave.
- **Localização:** Publicações de vagas e comunicados corporativos via carrossel de documentos/PDFs.
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente nas Figuras 21 a 24 (Seção 2.10) e confirmado em teste assistivo com o leitor de telas NVDA, comunicados corporativos em carrossel incorporam requisitos acadêmicos, benefícios e prazos eliminatórios em texto puramente rasterizado em canvas, sem equivalente semântico ou camada de extração acessível.

Descrição Técnica do Problema:

Muitas empresas publicam editais e requisitos de contratação convertendo PDFs em carrosséis de imagens rasterizadas. O LinkedIn renderiza esses documentos como imagens puras ou em elementos `<canvas>`, omitindo uma camada textual selecionável e lida pelo leitor de telas. Usuários cegos que utilizam o NVDA recebem apenas a notificação genérica 'documento com 6 páginas', sem acesso às exigências da vaga, datas de inscrição e links de candidatura.

Recomendação de Correção: Implementar camada de extração e renderização de texto acessível (OCR ou camada SVG textual embutida) em carrosséis de documentos, permitindo navegação textual e leitura linear.

5.6 Inadequação WEB-12 e NBR-03: Problemas de Refluxo em Alto Zoom e Foco Encoberto

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critérios 7.1.4 e 7.4.3); WCAG 2.2 (Critérios de Sucesso 1.4.4, 1.4.10 - Refluxo e 2.4.13 - Contraste de Foco).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 3 — Problema Grave.
- **Localização:** Feed principal e gaveta flutuante de mensagens em zoom de 150% a 200%.
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente nas Figuras 15 a 17 (Seção 2.7), a ampliação a 175% gera sobreposição direta da gaveta de mensagens sobre o feed central, e o zoom a 200% (largura de 320 px) provoca colapso responsivo severo com o desaparecimento total da caixa de chat flutuante sem atalho visível de recuperação.

Descrição Técnica do Problema:

Em ampliação entre 150% e 175%, a caixa flutuante de mensagens fixada no canto inferior direito sobrepõe os botões de ação e os textos centrais do feed, encobrindo o indicador de foco de quem navega por teclado. Ao atingir 200% de zoom (refluxo equivalente a 320 px CSS), a gaveta de chat é suprimida do layout para poupar espaço, deixando o usuário sem acesso imediato às suas conversas ativas.

Recomendação de Correção: Integrar o módulo de mensagens como elemento recolhível da barra superior em viewports reduzidos, evitando sobreposição estática de tela e preservando a visibilidade contínua do anel de foco.

5.7 Inadequação NBR-05: Feed Infinito Bloqueando Acesso ao Rodapé Institucional

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.2.1); WCAG 2.2 (Critério de Sucesso 2.1.2 - Sem Bloqueio de Foco).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 3 — Problema Grave.
- **Localização:** Rolagem do feed de notícias e rodapé institucional.
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente nas Figuras 8, 18 e 19 (Seções 2.4 e 2.8), o mecanismo assíncrono de rolagem infinita por injeção contínua de cards e as mais de 176 paradas sequenciais de tabulação mapeadas no Accessibility Insights for Web impedem fisicamente o alcance do rodapé institucional por usuários de navegação por teclado.

Descrição Técnica do Problema:

O feed central do LinkedIn implementa rolagem infinita assíncrona. Conforme o usuário navega com a tecla Tab ou rola a página, novas postagens são inseridas dinamicamente no *DOM*. Isso torna matematicamente impossível para um usuário com deficiência motora ou

visual alcançar o rodapé da página (onde se encontram os links de Acessibilidade, Termos de Uso e Política de Privacidade) por meio do teclado.

Recomendação de Correção: Disponibilizar um mecanismo de paginação convencional alternativo à rolagem contínua ou posicionar os links institucionais e a Declaração de Acessibilidade em menu fixo de topo acessível por atalho de teclado.

5.8 Inadequação NBR-01: Declaração de Acessibilidade sem Conformidade com a Legislação Brasileira

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.5.1); Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 (Art. 63).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 2 — Problema Simples.
- **Localização:** Página institucional de acessibilidade (`linkedin.com/accessibility`).
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente na Figura 25 (Seção 2.11), a declaração institucional de acessibilidade em português carece de metadados obrigatórios de conformidade com a ABNT NBR 17225:2025 e de canal formal de ouvidoria com SLA de resposta previsto na Lei Brasileira de Inclusão (LBI nº 13.146/2015).

Descrição Técnica do Problema:

A página de acessibilidade do LinkedIn em língua portuguesa possui caráter genérico e institucional. Não apresenta menção à ABNT NBR 17225:2025 nem aos dispositivos da Lei nº 13.146/2015. Além disso, não oferece um canal formal com protocolo de atendimento para registro de barreiras digitais identificadas por cidadãos brasileiros, direcionando o usuário apenas para artigos genéricos de suporte e para o aplicativo parceiro *Be My Eyes.*

Recomendação de Correção: Atualizar a página de acessibilidade para declarar conformidade formal com a ABNT NBR 17225:2025 e instituir canal direto com emissão de protocolo para recebimento de denúncias de barreiras de acessibilidade.

5.9 Inadequação NBR-10: Contraste Insuficiente em Textos Cinzas e Elementos Gráficos

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.1.4); WCAG 2.2 (Critérios 1.4.3 e 1.4.11 - Contraste de Componentes Não Textuais).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 2 — Problema Simples.
- **Localização:** Metadados de postagens, cargos, datas e bordas de campos de entrada.
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme demonstrado empiricamente nas Figuras 4, 5, 7, 9 e 20 (Seções 2.3 e 2.5), as avaliações no Colour Contrast Analyser (CCA) registraram reprovação severa no nível AAA para textos secundários (#6E6E6E sobre fundo #FFFFFF, com contraste de 5,1:1) e taxa de 1,1:1 em separadores, acompanhada de apagamento visual em emulações de acromatopsia e sensibilidade reduzida.

Descrição Técnica do Problema:

Diversos textos secundários (como data de postagem, número de leitores e empresa atual) utilizam tons de cinza claro (`#717171` sobre fundo `#FFFFFF` ou `#F4F2EE`), resultando em taxas de contraste entre `3,2:1` e `3,8:1`, abaixo do limiar mínimo obrigatório de `4,5:1` estipulado pela WCAG e pela NBR 17225 para textos normais. A medição no anel de foco sobre superfícies cinzas registrou taxa crítica de apenas `1,1:1`.

Recomendação de Correção: Ajustar a paleta de cores corporativa para garantir que nenhum texto secundário fique abaixo de `4,5:1` e que os elementos de foco e bordas atinjam no mínimo `3,0:1`.

5.10 Inadequação NBR-06 e UI-04: Dimensionamento e Proximidade de Alvos Acionáveis

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.2.5); WCAG 2.2 (Critério 2.5.8 - Tamanho do Alvo); Heurísticas de Nielsen (Consistência e Prevenção de Erros).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 2 — Problema Simples.
- **Localização:** Botões de controle no topo dos cards de postagem (`'...'` e `'X'`).
- **Evidência Visual Comprobatória:** Conforme aferido nos testes de interface com o Chrome DevTools (Seção 2), os botões secundários acionáveis no topo dos cards de postagem apresentam dimensões físicas de `32 × 32 px` e espaçamento inferior a `8 px`, violando o limiar normativo de `44 × 44 px` (ABNT NBR 17225:2025) e de `24 × 24 px` (WCAG 2.2).

Descrição Técnica do Problema:

Os botões secundários posicionados no cabeçalho das postagens (`'...'` para salvar/denunciar e 'X' para ocultar post) medem `32 × 32 px` CSS e estão separados por menos de `4 px` de respiro. Essa proximidade excessiva somada à dimensão reduzida contraria o tamanho recomendado de `44 × 44 px` (e mínimo de `24 × 24 px` com espaçamento de segurança), propiciando toques acidentais em dispositivos móveis ou por usuários com tremores motores.

Recomendação de Correção: Aumentar o padding interno dos ícones para atingir `44 × 44 px` de área de clique efetiva e estabelecer separação mínima de `8 px` entre ações contíguas.

5.11 Inadequação NBR-08: Entrada Redundante no Redirecionamento de Vagas

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025; WCAG 2.2 (Critério de Sucesso 3.3.7 — Redundant Entry — Nível A); eMAG 3.1; Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 (Art. 67).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 2 — Problema Simples (Atrito Moderado na Jornada).
- **Localização:** Módulo de Carreiras e Vagas (`linkedin.com/jobs/`).




Figura 28: Módulo de Carreiras (linkedin.com/jobs/) evidenciando vaga com redirecionamento externo ("Respostas gerenciadas fora do LinkedIn") e quebra do fluxo assistido de dados. Fonte: Grupo 10 (2026).

Descrição Técnica do Problema:

Ao selecionar a opção de candidatura em vagas gerenciadas fora do LinkedIn (como a vaga de Estagiário na Metalforte), a interface apresenta o botão de ação Candidatar-se acompanhado do aviso "Respostas gerenciadas fora do LinkedIn". Ao acionar o link, o candidato é retirado da plataforma para sistemas de terceiros (ex.: *ATS externos, portais corporativos ou plataformas de recrutamento*), sendo obrigado a preencher manualmente dados cadastrais, histórico acadêmico e experiências profissionais que já constam previamente validados em seu perfil. Esse comportamento viola o critério WCAG 2.2 3.3.7, impondo sobrecarga motora e cognitiva desnecessária, especialmente gravosa para pessoas com deficiências físicas ou neurodivergências.

Recomendação de Correção: Priorizar a integração de APIs de candidatura simplificada (Easy Apply) com exportação automática dos dados do perfil para os sistemas parceiros, ou

disponibilizar mecanismo seguro de autopreenchimento para evitar a reinserção redundante de informações.

5.12 Inadequação H02: Mistura de Idiomas e Termos Corporativos em Inglês no Feed em Português

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critério 7.3.1); 2ª Heurística de Jakob Nielsen (Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real); Lei nº 15.263/2025 (Política Nacional de Linguagem Simples).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 2 — Problema Simples (Prejuízo à Compreensão e Síntese de Voz).
- **Localização:** Feed principal de publicações (`linkedin.com/feed/`) e módulos laterais de publicidade.




Figura 29: Postagem e módulo lateral no feed com a conta configurada em português evidenciando termos e publicidade em inglês sem marcação semântica de idioma. Fonte: Grupo 10 (2026).

Descrição Técnica do Problema:

Mesmo com o idioma da conta configurado em Português (Brasil), a interface do LinkedIn exibe repetidamente termos e elementos de interface inteiramente em língua inglesa sem a devida marcação semântica de mudança de idioma (atributo HTML lang="en"). Observa-se a utilização recorrente de selos institucionais como "#OpenToWork", jargões de recrutamento sem tradução ("Tech Recruiter", "Talent Acquisition", "Headhunter", "hunting", "end-to-end") e anúncios publicitários exibindo títulos e botões sem localização vernácula (ex.: "Job search

smarter with Premium" e "Try for free"). Essa prática gera estranhamento e barreiras de compreensão para usuários leigos, além de induzir erros fonéticos graves em leitores de tela (NVDA/JAWS), que tentam sintetizar palavras estrangeiras utilizando a base fonética em português do sintetizador de voz.

Recomendação de Correção: Aplicar os preceitos da Lei nº 15.263/2025 de Linguagem Simples, oferecendo equivalentes vernáculos em português para termos de sistema e selos de perfil. Nos casos em que termos estrangeiros forem mantidos, aplicar obrigatoriamente o atributo HTML `lang="en"` no elemento correspondente para orientar a alternância automática de voz nos leitores de tela.

5.13 Inadequação OMN-01: Bloqueio por Modal e Restrições de Rolagem em Viewport Móvel

- **Base Normativa:** ABNT NBR 17225:2025 (Critérios 7.1.4 e 7.2.1); WCAG 2.2 (Critérios de Sucesso 1.3.4 — Orientação e 1.4.10 — Refluxo); 7ª Heurística de Jakob Nielsen (Flexibilidade e Eficiência de Uso).
- **Severidade de Nielsen:** Grau 2 — Problema Simples (Barreira de Navegação em Dispositivos Móveis).
- **Localização:** Navegação mobile web e telas de detalhes de vagas em *viewports* estreitos (`440 px`).




Figura 30: Inspeção no Chrome DevTools com emulação de viewport móvel (440 px) evidenciando bloqueio de rolagem via overflow: hidden e restrições de navegação em tela reduzida. Fonte: Grupo 10 (2026).

Descrição Técnica do Problema:

Ao inspecionar a interface em emulação de dispositivo móvel (viewport de `440 × 956 px`, correspondente a smartphones modernos no Chrome DevTools), a camada de apresentação do LinkedIn injeta uma sobreposição modal acompanhada da regra CSS `body:has(.gvy1k9) { overflow: hidden; }`, bloqueando completamente a rolagem natural da página de fundo. Caso o usuário feche acidentalmente ou perca o foco do botão de fechamento (X), a interface entra em estado de bloqueio parcial de navegação, impedindo o acesso fluido aos detalhes da vaga sem que seja forçada a instalação do aplicativo móvel ou recarregamento manual da URL.

Recomendação de Correção: Substituir bloqueios forçados de rolagem via overflow: hidden por técnicas de foco cíclico com confinamento acessível de teclado (`aria-modal="true"`) e garantir que a experiência na web móvel seja totalmente funcional sem dependência obrigatória do download do aplicativo nativo.

6. Matriz de Redesenho Priorizada (As-Is → To-Be de Kalbach)

A matriz de redesenho fundamenta-se na metodologia de Mapeamento de Experiências de James Kalbach (2017), estruturando a transição do estado atual observado na auditoria (cenário *As-Is*) para o modelo acessível e ergonômico recomendado (cenário *To-Be*). A priorização das intervenções foi calibrada pelo cruzamento entre a severidade de barreira (taxonomia de Jakob Nielsen) e os requisitos mandatórios da ABNT NBR 17225:2025 e WCAG 2.2:

Prioridade	Cenário Atual no LinkedIn (As-Is)	Causa Técnica nos Bastidores	Solução Recomendada (To-Be)	Critérios Atendidos
P1 — Crítica (Sev. 4 e 3)	Vídeos sem audiodescrição/Libras e carrosséis PDF inacessíveis (WEB-11, NBR-02).	Módulos de upload não extraem texto estruturado nem suportam faixas auxiliares de acessibilidade.	Injetar camada de texto semântica em PDFs e suporte a audiodescrição/Libras no player nativo.	WEB-11, NBR-02
P2 — Alta (Sev. 3)	Foco de teclado encoberto por chat e bloqueio ao rodapé por feed infinito (NBR-03, NBR-05).	Sobreposição de elementos com position: fixed e paginação contínua sem controle manual de pausa.	Adicionar scroll-padding-bottom e botão opcional de 'Pausar feed infinito' com atalho ao rodapé.	NBR-03, NBR-05, WEB-03

P3 — Média (Sev. 3 e 2)	Sobrecarga visual e atrito persuasivo no cancelamento Premium (COG-01, H08, FLX-05).	Algoritmos de engajamento priorizados sobre ergonomia cognitiva, clareza visual e transparência.	Implementar 'Modo Foco' sem blocos secundários e simplificar cancelamento em 2 telas limpas.	COG-01, H08, FLX-04, FLX-05
P4 — Adequação (Sev. 2)	Textos secundários cinzas com baixo contraste e falta de conformidade local (NBR-10, NBR-01).	Tokens de cor da tipografia secundária (#717171) e termos jurídicos genéricos de jurisdição dos EUA.	Escurecer tipografia para atingir contraste ≥ 4,5:1 e publicar declaração aderente à NBR 17225.	NBR-10, NBR-01, WEB-07

7. Recomendações e Plano de Ação

Para mitigar as 24 falhas identificadas e elevar a conformidade do LinkedIn aos patamares de excelência da ABNT NBR 17225 e da WCAG 2.2, a equipe recomenda uma abordagem de engenharia dividida em três fases prioritárias:

7.1 Fase 1: Intervenções Imediatas (Curto Prazo — Severidades 4 e 3)

- **Recursos Audiovisuais:** Disponibilizar infraestrutura para suporte a faixas secundárias de áudio (audiodescrição) e janela de Libras no reprodutor de vídeo.
- **Transparência Transacional:** Eliminar técnicas de *confirmshaming* e telas múltiplas no fluxo de cancelamento do Premium, instituindo cancelamento em etapa única.
- **Semântica ARIA:** Corrigir a estrutura *ARIA* dos cards de recomendação e menus laterais, saneando tags de lista órfãs e links sem rótulo textual.
- **Texto em Imagens:** Implementar extração de texto acessível em editais e documentos publicados no formato carrossel.
- **Refluxo e Zoom:** Ajustar o comportamento responsivo do chat flutuante para evitar sobreposição em 175% e garantir botão de acesso permanente em 200%.

7.2 Fase 2: Ajustes Estruturais e Cognitivos (Médio Prazo — Severidade 2)

- **Redução de Ruído:** Permitir a ocultação dos blocos de jogos diários e notícias da barra lateral, minimizando sobrecarga cognitiva para perfis neurodivergentes.
- **Navegação por Teclado:** Criar alternativa de paginação numérica ou atalho direto de teclado para que usuários alcancem o rodapé sem bloqueio por feed infinito.
- **UI e Design System:** Ampliar alvos acionáveis para `44 × 44 px` e elevar o contraste de textos cinzas para no mínimo `4,5:1` e anel de foco para `3,0:1`.

- **Linguagem Simples:** Truzir termos corporativos em inglês mantidos na interface em português (*'Newsletter', 'Top Voices', etc.*).

7.3 Fase 3: Conformidade Institucional e Governança Legal

- **Normatização:** Publicar declaração formal de conformidade com a ABNT NBR 17225:2025 e ABNT NBR 17060:2022.
- **Canal da LBI:** Criar formulário direto e acessível para reporte de barreiras de acessibilidade com retorno de protocolo, atendendo ao Art. 63 da Lei nº 13.146/2015.

8. Tabela Geral de Conformidade dos 69 Critérios do PrismalHC

Abaixo consta a listagem completa dos 69 critérios avaliados durante a inspeção empírica, com seus respectivos status e apontamentos técnicos:

Código	Critério Avaliado	Resultado	Evidência / Observação Técnica
FLX-01	Etapas claras em fluxos longos	Atende	Fluxo de postagem e candidatura em etapas indicadas.
FLX-02	Saída clara em modais	Atende	Botão fechar e tecla Esc operam nos modais comuns.
FLX-03	Preservação de dados em busca vazia	Atende	Termo digitado é mantido em buscas sem retorno.
FLX-04	Clareza de regras e custos prévios	Falha	Omissão do valor real após teste no LinkedIn Premium.
FLX-05	Ausência de dark patterns no cancelamento	Falha	Confirmshaming e labirinto de 3 telas no cancelamento.
OMN-01	Paridade funcional Desktop vs. Mobile	Falha	Mobile Web oculta filtros avançados de busca de vagas.

OMN-02	Preservação de estado entre sessões	Atende	Rascunhos e candidaturas salvos são sincronizados.
OMN-03	Consistência de rótulos entre canais	Atende	Nomenclatura uniforme nas notificações e telas.
OMN-04	Canal de suporte textual acessível	Atende	Suporte assíncrono disponível por texto.
OMN-05	Protocolo de atendimento copiável	Atende	Tickets de suporte geram número de identificação.
OMN-06	Notificações multicanal com histórico	Atende	Histórico de alertas preservado na central.
OMN-07	Autenticação segura multicanal	Atende	Suporte a 2FA e chaves de segurança sem bloqueios.
PAL-01	Transparência de processos em lote	Atende	Feedback adequado em uploads e processamento.
PAL-02	Visibilidade de status operacional	Atende	Indicadores de envio e salvamento em tempo real.
PAL-03	Página de status e incidentes	Atende	linkedin.com/help opera em domínio segregado.
PAL-04	Políticas claras de privacidade e dados	Atende	Painel de privacidade permite exportar dados da conta.
COG-01	Prevenção de excesso de estímulos	Falha	Feed central concorrendo com notícias e 4 jogos diários.

COG-02	Instruções claras e vocabulário simples	Atende	Instruções de formulários com linguagem direta.
COG-03	Rótulos descritivos em ícones acionáveis	Falha	Botões '...' e 'X' no feed sem texto visível.
COG-04	Agrupamento lógico e ordenação previsível	Atende	Itens de navegação ordenados logicamente.
COG-05	Tolerância a erros e recuperação simples	Atende	Opção de desfazer ao remover ou salvar postagens.
COG-06	Confirmação explícita antes de exclusões	Atende	Exclusão de conta ou artigo exige dupla confirmação.
COG-07	Feedback visual e auditivo de sucesso	Atende	Notificações do tipo toast confirmam interações.
COG-08	Tempo suficiente para leitura de alertas	Atende	Toasts permanecem visíveis até fechamento manual.
H01	Visibilidade do status do sistema	Atende	Barras de progresso e spinners funcionam corretamente.
H02	Correspondência com o mundo real	Falha	Termos em inglês ('Newsletter', 'Top Voices') sem tradução.
H03	Controle do usuário e liberdade	Atende	Edição permitida em publicações já realizadas.

H04	Consistência e padrões de design	Atende	Padrão visual unificado em botões e menus.
H05	Prevenção de falhas no preenchimento	Atende	Validação inline de campos obrigatórios de formulário.
H06	Reconhecimento em vez de memorização	Atende	Histórico de buscas recentes visível ao focar na busca.
H07	Flexibilidade e eficiência de uso	Atende	Atalhos rápidos para mensagens e notificações.
H08	Estética e design minimalista	Falha	Excesso de estímulos publicitários e gamificação no feed.
H09	Ajuda ao usuário no diagnóstico de erros	Atende	Mensagens de erro de login claras e contextualizadas.
H10	Documentação e ajuda integradas	Atende	Central de ajuda com busca indexada eficiente.
UI-01	Tipografia e hierarquia de leitura	Falha	Títulos de cargos truncados sem tooltip acessível.
UI-02	Alinhamento e respiro espacial	Atende	Grelha e espaçamentos consistentes nos cards.
UI-03	Uso da cor sem dependência exclusiva	Atende	Ícones e textos acompanham diferenciação de cor.

UI-04	Respiro entre controles vizinhos	Falha	Ícones '...' e 'X' muito colados no cabeçalho dos posts.
UI-05	Feedback de foco e hover perceptíveis	Atende	Alteração de fundo perceptível em itens de menu.
UI-06	Legibilidade de campos de entrada	Atende	Campos de busca com tipografia confortável.
UI-07	Design responsivo de componentes	Atende	Cartões de perfil adaptáveis a diferentes larguras.
UI-08	Clareza gráfica em gráficos e tabelas	Atende	Métricas de engajamento com legendas visíveis.
WEB-01	Idioma declarado e trechos traduzidos	Falha	Posts em inglês no feed sem atributo lang correspondente.
WEB-02	Hierarquia estrita de cabeçalhos (H1-H6)	Falha	Ausência de H1 no feed e saltos de nível entre cards.
WEB-03	Marcos semânticos HTML5 e landmarks	Atende	Tags <nav>, <main> e <aside> presentes no DOM.
WEB-04	Formulários com rótulo semântico (<label>)	Atende	Campos de busca e login associados a labels corretos.
WEB-05	Controles ARIA válidos em componentes	Falha	Erros de papéis pai/filho em listas e menus detectados no Axe.

WEB-06	Tabelas de dados semânticas	Atende	Tabelas de métricas estruturadas com <th> e <td>.
WEB-07	Links descritivos sem ambiguidade	Falha	Múltiplos links genéricos '...mais' repetidos nas postagens.
WEB-08	Skip link funcional para o conteúdo	Atende	Atalho 'Ir para o conteúdo principal' presente no topo.
WEB-09	Ordem sequencial e natural de foco	Atende	Sequência lógica de tabulação nos blocos estruturais.
WEB-10	Texto alternativo em imagens informativas	Falha	Carrosséis de empresas com requisitos em canvas/imagem.
WEB-11	Legendas, audiodescrição e Libras	Falha	Vídeos no feed sem audiodescrição e sem Libras.
WEB-12	Refluxo em zoom sem rolagem horizontal	Falha	Caixa de mensagens sobrepõe o feed e colapsa em 200%.
NBR-01	Declaração e canal formal de acessibilidade	Falha	Página omite NBR 17225 e canal com protocolo da LBI.
NBR-02	Alternativa acessível para mídia/PDFs	Falha	Editais e PDFs de vagas publicados sem camada textual.
NBR-03	Indicador de foco visível e desobstruído	Falha	Foco encoberto por chat flutuante e contraste de 1,1:1.

NBR-04	Navegação completa sem dependência de mouse	Atende	Principais botões operáveis por Enter e Barra de Espaço.
NBR-05	Fechamento com Esc e sem bloqueio no rodapé	Falha	Feed infinito impede alcance do rodapé pelo teclado.
NBR-06	Alvos de clique mínimos de 44x44 px	Falha	Botões '...' e 'X' medindo 32 × 32 px CSS.
NBR-07	Preservação de zoom nativo em dispositivos	Atende	Viewport não bloqueia user-scalable em mobile.
NBR-08	Prevenção de redigitação redundante	Falha	Candidaturas externas forçam preencher currículo novamente.
NBR-09	Campos com autocomplete apropriado	Atende	Inputs de login suportam preenchimento automático.
NBR-10	Contraste de textos (4,5:1) e gráficos (3:1)	Falha	Textos secundários cinzas registram contraste de 3,2:1.
NBR-11	Suporte a modo escuro de alto contraste	Atende	Tema escuro nativo implementado com bom contraste.
NBR-12	Controle de tempo e redução de movimento	Falha	Vídeos tocam automaticamente sem respeitar prefers-reduced-motion.

NBR-13	Sem disparos bruscos de contexto ao focar	Atende	Seletores de filtro não recarregam a página sem clique.
NBR-14	Prevenção e reversão em transações financeiras	Atende	Fluxo de checkout exige confirmação explícita de cartão.
NBR-15	Ajuda contextual persistente e indexada	Atende	Central de ajuda sempre acessível por link dedicado.

9. Considerações Finais

A auditoria realizada pelo Grupo 10 na plataforma LinkedIn evidenciou um ambiente avançado em termos de engenharia e sincronização de dados entre múltiplos canais, alcançando 81% de conformidade no eixo de Jornadas e Fluxos. Contudo, a plataforma revelou lacunas expressivas no que tange à acessibilidade programática e à inclusão de pessoas com deficiência sensorial e motora, registrando apenas 44% de conformidade no eixo normativo da ABNT NBR 17225:2025 e WCAG 2.2.

A taxa consolidada de 65% demonstra que, embora o LinkedIn atenda a premissas básicas de usabilidade corporativa, há um conjunto expressivo de barreiras que comprometem a autonomia de usuários que dependem de leitores de tela, navegação por teclado ou ampliação de tela. A implementação das correções propostas neste documento promoverá um ambiente profissional verdadeiramente inclusivo, equânime e alinhado aos mandamentos legais brasileiros.

10. Referências Normativas e Bibliográficas

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17060**: Acessibilidade em Aplicativos Móveis. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17225**: Acessibilidade em Conteúdo Web — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- BRASIL. [Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015)]. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

- BRASIL. [Política Nacional de Linguagem Simples (2025)]. Lei nº 15.263, de 2025. Estabelece a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades de utilidade pública. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 2025.
- GOVERNO DIGITAL (Brasil). **Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)**. Versão 3.1. Brasília, DF: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2014.
- KALBACH, James. **Mapeamento de Experiências**: um guia para criar valor por meio de jornadas, blueprints e diagramas. São Paulo: Novatec, 2017.
- NIELSEN, Jakob. **Usability Inspection Methods**. New York: John Wiley & Sons, 1994.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2**. W3C Recommendation, 2021. Disponível em: https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/. Acesso em: 6 nov. 2026.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities**. W3C Working Group Note, 2021. Disponível em: https://www.w3.org/TR/coga-usable/. Acesso em: 6 nov. 2026.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 6 nov. 2026.