

LOT 1 : SAINT-MEDARD-EN-FOREZ

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ : B1003

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ : B1236, B1398, B1400

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ : B1003

Accès : par la route (borde étang + rupt)

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 15 cm

Composition : Charme (95 %) / Châtaignier dépéris-sant ou sec (5 %)

Limites : évidentes

Autres remarques : quelques belles grumes de GB/TGB de Frêne (entre autres). Pas de prélèvements dans ces classes de diamètre. Taillis presque entière-ment marqué (lot possible ?)

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ : B1236, B1398, B1400

Accès : il existe des pistes trop étroites (calibre 4x4) sur toute la zone (apparemment dû à la chasse). 1 piste à l'Ouest de la combe et 3 à l'Est (cf carte)

Cloisonnements : aucun



Diamètre moyen : très variable – uniquement du tail-lis. Diamètre 10 – 15 le plus fréquemment rencontré, mais attention il y a quelques gros taillis (BM/GB) de Charme et de Châtaignier (dépérisants). Moyenne globale à 15 – 20 cm

Composition : Charme (30 %) / ERP (15 %) / Chêne

(10 %) / Frêne (20 %) / Châtaignier (25 %)

Limites : rematérialisées sur le versant situé à l'Est

Autres remarques : l'exploitation s'annonce difficile à cause de la forte pente vers le bas de la combe. Quelques grumes de Chêne dépérisants à prélever ? Problème de cadastre à l'entrée de la parcelle à cause d'un décalage avec l'IGN => des Douglas ont été prélevés par le voisin – à clarifier !



LOT 2 : CHEVRIERES

CHEVRIERES : B210

CHEVRIERES : B232

CHEVRIERES : B210

Accès : par la route au Sud ou via le chemin agricole au Nord (chemin privé carrossable)

Cloisonnements : aucun. Il existe un reste de collecteur (?) sur la partie haute de la parcelle. Le traçage des cloissons depuis le Sud paraît trop ardu (pente forte) – problème à résoudre

Diamètre moyen : 35 cm

Composition : Châtaignier (70 %) – part dépérissant /

Chêne (15 %) / Charme + Hêtre (15 %)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : taillis de grosses dimensions (Châtaignier) souvent dépérissants. Les chênes ne font pas encore la maille (40 cm) mais approchent les 30 – 35 cm.

CHEVRIERES : B232

Accès : par le champ situé à l'Est ou par le chemin agricole au Sud (chemin privé carrossable)


Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 15 – 20 cm

Composition : Charme + Hêtre (60 %) / Châtaignier (40 %)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : parcelle étroite. Belles tiges de futaie.



LOT 3 : LARAJASSE

LARAJASSE : C81

LARAJASSE : C81

Accès : par le coin Nord-Est : squelette de piste débouchant sur un champ. Autre piste : portion de 50 m le long de la courbe de niveau à la limite Sud

Cloisonnements : impossible à cause de la pente trop forte depuis le haut de versant+ pas de point de vidange


Diamètre moyen : taillis (zone Est) : 20 – 25 cm; grumes (zone Est) : voir feuille "Cube" taillis (zone Nord-Ouest) : 10 – 15 cm; grumes (zone Nord-Ouest) : voir feuille "Cube"

Composition : taillis (zone Est) : Erable S (20 %) / Chêne (20 %) / Charme (20 %) / Merisier (20 %) / Frêne (20 %); grumes (zone Est) : voir feuille "Cube" taillis (zone Nord-Ouest) : Charme (100 %); grumes (zone Nord-Ouest) : voir feuille "Cube"

Limites : rematérialisées

Autres remarques : beaucoup de Pin S secs ou dépérisants.

Attention : pineraie martelée mais pas au programme initialement



LOT 4 : LARAJASSE

LARAJASSE : C85

LARAJASSE : C85

Accès : par le champ du bas ou par le champ du haut (Ouest ou Est). Pente forte


Cloisonnements : pente jugée trop forte. A câbler par le bas ?

Diamètre moyen : taillis : 15 – 20 cm; grumes : voir feuille "Cube"

Composition : taillis : Charme (95 %) / Chêne (5 %).
grumes : voir feuille Cube"

Limites : rematérialisées

Autres remarques : Attention : peuplement de Sapin a été martelé mais pas au programme initialement



LOT 5 : LARAJASSE

LARAJASSE : C290

LARAJASSE : C298

LARAJASSE : C290

Accès : par le chemin agricole situé en bas (au Nord)

Cloisonnements : zone Nord-Ouest : 4 cloisonnements numérotés. 1er = azimut 60 gr; 2, 3, 4 = Az 62,5 gr. Entraxe de 22 m.

Un collecteur a été marqué en haut de versant Ouest. zone Est : 3 cloisonnements marqués (voir plan – schématisés A, B et C). A = azimut 162,5gr – B, C = azimut 135 gr.

Entraxe (au plus large) = 25/26m entre A et B, 22m entre B et C.

Diamètre moyen : taillis : 20 – 25 cm dans la partie Nord-Ouest / 10 – 15 cm dans la partie Est

Grumes : voir feuille Cube

Composition : taillis (zone Sud-Ouest) : poche de Frêne / Merisier

taillis (zone Sud-Ouest) : Charme (90 %) / Frêne (5 %) / Merisier + Erable P + Chêne (5 %)

taillis (zone Est) : Charme (80 %) / Frêne (5 %) / Erable S (5 %) / Merisier (5 %) / Chêne (5 %)

grumes : voir feuille "Cube". GB de Douglas et de Chêne présents à l'Est

Limites : évidentes

Autres remarques :

LARAJASSE : C298

Accès : par le chemin agricole situé en haut (au Sud)


Cloisonnements : possible si des pistes sont ouvertes (pelle)

Diamètre moyen : taillis : 30 – 35 cm à l'E et à l'O
grumes : voir feuille "Cube"

Composition : Châtaignier (3 %) / Charme (85 %) / TIL (10 %) / Pin S (2 %) – voir feuille "Cube" pour le P.S

Limites : évidentes

Autres remarques : le potentiel de commercialisation de la 2ème partie située au Nord a été jugée très faible voire nul : 1) accès très difficile (pente forte ou traversée de ruisseau nécessaire – sinon zone enclavée par le cours d'eau) et 2) produit peu attractif dans l'ensemble (quelques sapins au Sud puis Aulnaie/Frênaie sur le reste de la parcelle – avec quelques Chênes + souille)



LOT 6 : LARAJASSE

LARAJASSE : C535

LARAJASSE : C535

Accès : par l'intérieur du parc ou depuis la rue des tilleuls (attention muret). Accès également possible via chemin agricole (zone d'affourrage)

Cloisonnements : seule la partie basse (carré au N) est cloisonnée. 3 cloisos numérotés. N° 3 situé contre la limite Est. N° 1 et 2 Az 205 grd, entraxe 22 m


Diamètre moyen : très variable (arbres de parc de forte dimension mélangés avec du taillis). Pas de grume marquées. Travailler la partie basse cloisonnée au Nord (grumes exceptionnelles !) ?

Composition : Tilleul (25 %) / Frêne (15 %) / ERP (8 %) / SAP – dépérissant (5 %) / ERS (5 %) / Merisier (2 %)

Limites : évidentes

Autres remarques : la partie haute est peu travaillée, notamment à proximité du château (arbres de parc stade GB et TGB). Le travail sur la partie haute (aucune grume prélevée) s'est limité au prélèvement des brins de taillis perçants les houppiers. Opérations d'amélioration réalisées autant que possible. Opérations sanitaires sur les Sapins.

Questions laissées en suspens : Robiniers (GB / TGB) dépérissants dans la partie haute + martelage des grumes non effectué dans la partie cloisonnée (basse) – des grumes d'une hauteur > 30 m attendent . Plusieurs Hêtre à la tête séchée au stade GB/TGB + 1 Chêne à la tête abîmée.



LOT 7 : SAINT-MARTIN-EN-HAUT

SAINT-MARTIN-EN-HAUT : AC223

SAINT-MARTIN-EN-HAUT : AC223

Accès : Par le champ au Sud


Cloisonnements : aucun. Piste déjà présente

Diamètre moyen : 25 – 30 cm

Composition : Chêne (gelés essentiellement)

Limites : évidentes

Autres remarques : rochers très présents



LOT 8 : SAINT-MARTIN-EN-HAUT

SAINT-MARTIN-EN-HAUT : O606

SAINT-MARTIN-EN-HAUT : O606

Accès : par le champ à l'Ouest. Talus et clôture présents sur une partie du pourtour


Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 25 – 30 cm

Composition : Chêne (70 %) / Hêtre (20 %) / Châtaignier (10 %)

Limites : évidentes

Autres remarques : partie détachée du reste prospectée mais non marqué car proximité camping (+ peu d'enjeux). Piste à ouvrir



LOT 9 : RONTALON

RONTALON : AI12, AI18, AI19

RONTALON : AI4

RONTALON : AI7

RONTALON : AI12, AI18, AI19

Accès : pistes existantes (à l'Est et au Sud) trop étroites pour un tracteur forestier. Problème à résoudre

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 20 cm

Composition : p. AI 12 : Chêne (94 %) / Frêne (3 %) / Charme (2 %) / Merisier (1 %)
p. AI 18 : Chêne (70 %) / Frêne (15 %) / Charme (10

%) / Merisier (5 %)

p. AI 19 : Chêne (33 %) / Frêne (34 %) / Charme (22 %) / Merisier (11 %)

Limites : évidentes

Autres remarques :

RONTALON : AI4

Accès : par le bas ? Par la parcelle AI7 ?

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 15 (variable)

Composition : feuillus divers

Limites : rematérialisées lorsque pas évidentes

Autres remarques : ancienne trouée tempête.
Quelques marquages en détourage, très diffus. A exploiter en abandon ?

RONTALON : AI7

Accès : par le champ situé au Sud de la parcelle. Possibilité de l'utiliser comme place de dépôt

Cloisonnements : partant de la limite Est, 4 cloisonnements Az 219 gr espacés de 25 m. Puis 4 cloisonnements orientés dans le sens de la plus forte pente, espacés de 25 m environ dans la partie la plus large (bas de pente). Azimuts 369, 369, 249, 229. Les cloisonnements doivent déboucher sur le champ situé au


Sud (traverser la zone de fruticées).

Diamètre moyen : 10 – 15 cm

Composition : Chêne (100%)

Limites : rematérialisées

Autres remarques :



LOT 10 : RONTALON

RONTALON : AI168

RONTALON : AI75

RONTALON : AI86

RONTALON : AI168

Accès : depuis la station d'épuration, accès par le chemin

Rqe : il existe une piste le long de la limite Nord-Ouest (dans le prolongement du chemin)

Cloisonnements : aucun (on préconise, depuis la limite Nord-Est : Az 355 gr, Az 345 gr, Az 335 gr, Az 325 gr)

Diamètre moyen : 10 – 15 cm

Composition : Frêne (75 %) / Chêne (20 %) / Charme (5 %)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : cloisos à tracer dans le sens de la pente

Attention : le talus qui borde le chemin en limite de parcelle O et Nord-Ouest est trop haut (> 1,80 m) et trop abrupt (jugé infranchissable par un tracteur forestier). Les arbres du talus ont été marqués (dans l'éventualité d'un élargissement de la piste/nivellement du talus).

RONTALON : AI75

Accès : par le champ au Sud

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : taillis : 15 cm

Composition : Châtaignier (70 %) / Charme (20 %) / Chêne (10 %)

Limites : limites rematérialisées (sauf limites Nord-Est

et Nord-Ouest)

Autres remarques : difficulté à retrouver les limites. Peuplement fragile. Beaucoup de chablis sur le haut (Châtaignier). Châtaignier dépérissants ou secs. Potentiel d'exploitation jugé faible

RONTALON : AI86

Accès : difficile – franchissement de cours d'eau + piste trop étroite


Cloisonnements : 3 cloisonnements marqués (Az 225 gr) + 1 collecteur déjà existant

Diamètre moyen : 20 – 25 cm

Composition : Chêne (100%)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : très belle chênaie



LOT 11 : MEYS

MEYS : C90

MEYS : C90

Accès : par le champ à l'Ouest


Cloisonnements : 3 cloisonnements tracés perpendiculairement à la limite O

Diamètre moyen : cf Autres remarques

Composition : cf Autres remarques

Limites : évidentes

Autres remarques : forêt alluviale. Présence abondante d'arbustes et de fruticées. Peu ou pas de volume sur pied exploitable (quelques peupliers et chêne oubliés ça et là). Ouvrir les cloisos via un chantier de bois énergie ?



LOT 12 : AVEIZE

AVEIZE : B562

AVEIZE : B563

AVEIZE : B562

Accès : par le chemin botanique en bas (non calibré pour tracteur forestier) ou par la piste relevée traversant la parcelle d'Est en Ouest (cf plan)

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 15 cm dans l'amélio de Chêne au Sud-Ouest – 15 – 20 cm ailleurs

Composition : Chêne (100 %) au Sud-Ouest (amélio); sinon essentiellement du Châtaignier dépérissant ou

sec sur le reste de la parcelle : Châtaignier (90 %) / Chêne (6 %) / Hêtre (4 %)

Limites : évidentes (chemins, pistes ou clôture)

Autres remarques : ronce très dynamique, notamment en haut de versant. Pas ou peu de marquage dans la bas de la parcelle (après la rupture de pente).

AVEIZE : B563

Accès : par le chemin botanique en bas (non calibré pour tracteur forestier) ou par la piste relevée traversant la parcelle d'Est en Ouest (cf plan)


Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen :

Composition :

Limites : non rematérialisées

Autres remarques : taillis de Châtaignier pas encore mûr. Pas ou peu de marquage.



LOT 13 : DUELNE

DUELNE : D565

DUELNE : D565

Accès : par le champ en haut ou par la piste en bas

Cloisonnements : aucun. Possibilité de tirer un cloisonnement entre la trouée et la parcelle de Chêne, et le prolonger sur la ligne de crête jusqu'en bas ? (à voir car passage étroit à l'angle des limites...)


Diamètre moyen : 15 cm

Composition : Hêtre (95 %) / Chêne (5 %)

Limites : A confirmer (difficultés positionnement

Iphigénie)

Autres remarques : Seulement 3 – 4 tiges marquées dans la partie au Sud-Ouest (trouée tempête). Marquage de la partie au milieu = dégagement des huppiers de Pin S en marquant les Hêtres (mais attention grosse dynamique de la ronce). Parcelle peu attractive (vis-à-vis de l'exploitation) → affouage local ?



LOT 14 : DUELNE

DUELNE : D514

DUELNE : D514

Accès : par la piste au Sud

Cloisonnements : 5 cloisonnements orientés Az 200 gr et se prolongent dans la pente. N.B : le 1er se situe à 27m du coin Sud-Est – le 2nd arrive sur l'angle de la parcelle en bas de pente (Nord). Le dernier (Ouest) raccorde avec un ancien tronçon de piste

Diamètre moyen : taillis : 20 – 25 cm
grumes : voir feuille "Cube"


Composition : taillis : Hêtre (70 %) / Chêne (15 %) /

Châtaignier (15 %)

grumes : voir feuille "Cube"

Limites : rematérialisées lorsque pas évidentes

Autres remarques : zone à l'Ouest non prospectée (tapis de ronce + taillis non mûr). Parcelle à bon potentiel d'exploitation. Les peuplements ont pu souffrir ponctuellement de coups de vents



LOT 15 : SAINT-MARTIN-EN-HAUT

SAINT-MARTIN-EN-HAUT : B564

SAINT-MARTIN-EN-HAUT : B564

Accès : possibilité de raccorder à la piste existante dans la parcelle située à côté (Est – voir tracé sur la carte). Place de dépôt potentielle à son extrémité.


Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 15 cm

Composition : Chêne (100%)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : clôture coupant la parcelle en 2



LOT 16 : THURINS

THURINS : AR246
THURINS : AR249
THURINS : AR250
THURINS : AR253

THURINS : AR246

Accès : par la piste au Nord (relevée – non calibrée pour un tracteur forestier) ou champ au Sud.

Cloisonnements : 1 grand cloisonnement au milieu de la parcelle (environ 15 de bande de part et d'autre) dans le sens de la pente = Az 180 gr + 2 cloisonnements dans Chêne (Az 180 gr) + 1 cloiso le long de la limite Chêne/Châtaignier (Az 180 gr) + 1 cloiso dans Châtaignier (Az 210 gr). Tous les cloisonnements ont été pointés.

Diamètre moyen : taillis : 20 cm
grumes : voir feuille "Cube"

Composition : taillis : Châtaignier (70 %) / Chêne (30 %)
grumes : voir feuille "Cube"

Limites : rematérialisées

Autres remarques :

THURINS : AR249

Accès : par les pistes au Nord, au Sud ou à l'Ouest

Cloisonnements : 4 cloisonnements (pointés). 1 = Az 185 gr; 2 = Az 185 gr; 3 = Az 200 gr; 4 = 215 gr. Entraxe = 25 m sur piste en bas
N.B : Cloiso 4 dans le prolongement du cloiso 4 (Az 215 gr) tracé en AR 250.

Diamètre moyen : taillis : 20 cm
grumes : voir feuille "Cube"

Composition : Pin S (70 %) / Châtaignier (20 %) / Chêne (10 %)
grumes : voir feuille "Cube"

Limites : évidentes

Autres remarques : prélèvement léger, relativement plus fort qu'en AR 250.

THURINS : AR250

Accès : par le champ au Sud ou pistes au Nord

Cloisonnements : 4 cloisonnements (pointés). 1 = Az 170 gr; 2 = Az 185 gr; 3 = Az 200 gr; 4 = Az 215 gr. Espacés de 25 m sur la piste au N. Cloiso 1 à 14 m du croisement de la piste et de la limite O

Diamètre moyen : 20 (volume de prélèvement faible)
grumes : voir feuille "Cube"

Composition : Pin S (70 %) / Chêne (10 %) / Châtaignier (20 %)
grumes : voir feuille "Cube"

Limites : évidentes

Autres remarques : prélèvement léger dans les bandes. Le peuplement a été diagnostiqué comme ayant été trop longtemps laissé en phase de compression (rapport hauteur de houppier / hauteur totale très faible). Beaucoup de casse à proximité de la bordure Sud – Sud-Est. Le prélèvement des grumes pour ouvrir les cloisos a été presque toujours été jugé comme suffisant.

THURINS : AR253

Accès : par le chemin au Sud. Parcelle étroite, accès facile

Cloisonnements : aucun


Diamètre moyen : 20–25 cm

Composition : Châtaignier (70 %) – part dépérisant

non négligeable / Charme (15 %) / Hêtre (15 %)

Limites : évidentes

Autres remarques : question des clôtures qui seront immanquablement abîmées pendant l'abattage



LOT 17 : THURINS

THURINS : AD205

THURINS : AD205

Accès : par la route. Piste possible en bas de versant.
Attention : difficulté à prévoir pour passer le fossé en bord de route ? (passage trop étroit)


Cloisonnements :

Diamètre moyen : voir Autres remarques

Composition : voir Autres remarques

Limites : rematérialisées

Autres remarques : taillis non mûr. Parcellle non marquée



LOT 18 : MONTROMANT

MONTROMANT : WC123

MONTROMANT : WC123

Accès : par les routes en haut ou en bas (bâtiments le long de la route). Il existe également une piste à mi-pente (relevée au GPS)


Cloisonnements : 3 cloisonnements tracés dans le sens de la plus forte pente. 1er cloiso (à 12,5 m de la limite Sud-Ouest) descend jusqu'en bas de la parcelle (talus un peu abrupt à l'arrivée – possible de contourner)

Diamètre moyen : taillis : 15 cm
grumes : voir feuille "Cube"

Composition : tailis : Chêne / Hêtre
grumes : voir feuille "Cube"

Limites : rematérialisées au Sud-Ouest

Autres remarques :



LOT 19 : YZERON

YZERON : AC16

YZERON : AC16

Accès : accès par le champ ou par le coin Sud-Ouest du triangle

Cloisonnements : aucun


Diamètre moyen : 15 – 20 cm

Composition : Hêtre (30 %) / Chêne (60 %) / Merisier

(10 %)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : lot d'affouage



LOT 20 : COURZIEU

COURZIEU : AS30

COURZIEU : AS35

COURZIEU : AS30

Accès : par le champ en haut, il pourrait y avoir un passage vers le coin Sud-Est de la parcelle. Sinon accès Sud – compromis car clôture + forte pente. Sinon accès par la piste à l'Est et que l'on retrouve en bas

Cloisonnements : aucun. Début d'axe positionné en bas au milieu mais question du talus trop abrupt (1m de haut dans une piste en pente).

Diamètre moyen : 15 – 20 cm

Composition : Châtaignier (70 %) / Chêne (5 %) / Hêtre (25 %)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : Produit à faible valeur ajoutée + accès compliqué => affouage ?

COURZIEU : AS35

Accès : voir COURZIEU AS 35 ou sinon accès par le bas (piste en bordure des résineux)

Cloisonnements : aucun. Parcelle = 32 m de large en haut et 45 m de large en bas. Mettre en place 2 cloisos à 10 m des limites ?


Diamètre moyen : 20 cm

Composition : Châtaignier (95 %) / Hêtre (4 %) /

Chêne+TRE (1 %)

Limites : rematérialisées (anciennes marques souvent retrouvées)

Autres remarques : peuplement prometteur (bon rapport "hauteur houppier"/"hauteur totale"), notamment vers le bas.



LOT 21 : LONGESSAIGNE

LONGESSAIGNE : AM65

LONGESSAIGNE : AM67

LONGESSAIGNE : AM65

Accès : par le champ en haut ou par la piste en bas

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 20 cm

Composition : Chêne (100%)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : très mauvais potentiel d'exploitation (abandon ?). Parcelle très atteinte par

les coups de vent. 5–6 tiges marquées seulement (2 en bas car penchées ou sèches/dépérissantes). Envahissement important du noisetier sur une bonne partie de la parcelle. Vers le bas, peuplement de Chêne Pédonculé : casse importante et récente (tas de bas encore frais) + dynamiques de la ronce et du noisetier aussi très importantes.

LONGESSAIGNE : AM67

Accès : par le champ du haut


Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : voir Autres remarques

Composition : voir Autres remarques

Limites : rematérialisées

Autres remarques : envahissement du noisetier sur plus de 50 % de la surface. Casse à cause du vent aussi très importante. Pas de marquage réalisé



LOT 22 : MONTROTTIER

MONTROTTIER : AT196
MONTROTTIER : AT209

MONTROTTIER : AT196

Accès : par le champ à l'Est
Cloisonnements : aucun
Diamètre moyen : 30 cm
Composition : Frêne (20 %) / AUG (80 %)

Limites : évidentes


Autres remarques : sanitaire + amélio. Lot d'affouage ?

MONTROTTIER : AT209

Accès : par les champs à proximité
Cloisonnements : aucun
Diamètre moyen : quelques tiges (< 10 tiges) marquées en limites. Diamètre 15 cm
grumes de Douglas : voir la feuille "Cube"
Composition : quelques merisiers marqués en limites (< 10 tiges)
grumes de Douglas : voir la feuille "Cube"

Limites : évidentes

Autres remarques : une bonne partie de la parcelle est occupée par une prairie + crocs de pâture (Chêne). Partie non marquée.
Quelques merisiers marqués en limite + marquage dans le peuplement de Douglas



LOT 23 : POLLIONNAY

POLLIONNAY : AB142

POLLIONNAY : AB161

POLLIONNAY : AO81

POLLIONNAY : AB142

Accès : parcelle au cœur du massif. Pistes pas toujours calibrées pour un tracteur forestier. Voir si la piste en bas de la parcelle est emprutable depuis le bas ?

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : 15 – 20 cm

Composition : Chêne (60 %) / Châtaignier (30 %) /

Hêtre + Charme (10 %)

Limites : rematérialisées

Autres remarques : partie haute (au-delà de la barre rocheuse) non marquée. Triangle dans la partie basse (Mélèze) non marqué.

POLLIONNAY : AB161

Accès : par la route en haut ou par la piste en bas

Cloisonnements : 4 cloisonnements pointés(Az 358, Az 345, Az 345, Az 302). 1er cloisonnement connecte la route en haut et la piste en bas.

Diamètre moyen : 15 – 20 cm

Composition : Chêne / Châtaignier / Hêtre

Limites : rematérialisées

Autres remarques : parcelle relativement facile à exploiter

POLLIONNAY : AO81

Accès : parcelle au cœur du massif. Chemins pas calibrés sur tous les tracés (autres chemins à prospector ?)

Cloisonnements : aucun

Diamètre moyen : voir Autres remarques

Composition : voir Autres remarques

Limites : évidentes

Autres remarques : parcelle à faible densité de tiges (précomptables) : traces de casses par le vent. Taillis non mature. Quelques Frênes en bord de cours d'eau Zone à l'Ouest plus avancée (mais surface trop petite) Non commercialisable + pas d'accès garanti => pas de marquage réalisé

