

Division en or — revue de 36 candidats

Dossier de revue — Division en or (O12). Détection géométrique CONSERVATRICE de parcelles où un lot constructible semble détachable. Règles COMMUNES : accès voirie qualifiée ≥ 12 m contigus, largeur ≥ 18 m (cercle inscrit), compacité, zonage U/AU (PAU estimée en RNU), hors littoral/domaine public et zonages d'activité, les deux lots restant viables (reste d'un seul tenant, façade conservée, emprise bâtie résultante plafonnée). Règles PAR FAMILLE — **lot résiduel** (libre ou avec démolition) : le terrain libre existe tel quel, résiduel ≥ 500 m² et ≤ 50 % de la parcelle ; **lot à découper** : bande de façade de 600-900 m² taillée dans le résiduel des parcelles où le terrain libre DÉPASSE 50 % — la borne « ≤ 50 % » ne s'applique pas à cette famille (sur petite parcelle, le lot peut peser plus de la moitié ; c'est la surface absolue et la viabilité du reste qui bornent). Solidité = aire $\div$ enveloppe convexe (une bande franche ≈ 1 , un lot en U autour d'un bâtiment chute) ; compacité = Polsby-Popper. **Revue EXHAUSTIVE** (revue 2) : un lot en U « modéré » n'est séparable d'une bande franche par AUCUN critère géométrique — la revue voit donc 100 % du pool, pas un échantillon. Le bandeau de chaque fiche indique si le tracé est nouveau, modifié depuis la revue précédente (à revoir) ou inchangé — la validation porte sur un tracé, pas sur un IDU. **Faux positif = péché mortel** : l'outil reste MASQUÉ tant que ce dossier n'est pas validé. Aucune constructibilité réglementaire n'est affirmée (recul, prospect, servitudes) — la revue tranche.

1. 97424000AE0089 — Cilaos


✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : parcelle · bâti · lot proposé · bâti à démolir · voirie		
Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)		
Emprise du lot restant	11 % après division	Zonage du lot U (Ub)
Surface parcelle	2387 m ²	Solidité du lot (aire/convexe) 0.998
Lot détachable	609 m ²	Emprise bâtie 8 %
Façade voirie du lot	51.0 m	Largeur constructible (ø inscrit) ~25 m
Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____		Compacité du lot 0.793

2. 97403000AR1521 — Entre-Deux

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	2275 m ²
Lot détachable	638 m ²
Façade voirie du lot	25.6 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.995
Emprise bâtie	15 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

3. 97422000CY0118 — Le Tampon

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	14 % après division
Surface parcelle	1726 m ²
Lot détachable	626 m ²
Façade voirie du lot	24.5 m

Zonage du lot	U (Uc)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.984
Emprise bâtie	9 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.770

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

4. 97422000CL0575 — Le Tampon

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)


Emprise du lot restant	16 % après division
Surface parcelle	2806 m ²
Lot détachable	635 m ²
Façade voirie du lot	21.1 m

Zonage du lot	U (Uc)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~18 m
Compacité du lot	0.706

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

5. 97423000AH1514 — Les Trois-Bassins

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : [parcelle](#) · [bâti](#) · [lot proposé](#) · [bâti à démolir](#) · [voirie](#)

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	32 % après division
Surface parcelle	1872 m ²
Lot détachable	634 m ²
Façade voirie du lot	28.6 m

Zonage du lot	U (Ua)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.946
Emprise bâtie	21 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.698

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

6. 97409000AR2367 — Saint-André

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	15 % après division
Surface parcelle	2476 m ²
Lot détachable	635 m ²
Façade voirie du lot	26.0 m

Zonage du lot	U (UC)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.996
Emprise bâtie	11 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

7. 97410000AV0207 — Saint-Benoît

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	27 % après division
Surface parcelle	1320 m ²
Lot détachable	616 m ²
Façade voirie du lot	30.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.948
Emprise bâtie	14 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.715

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

8. 97410000BK0219 — Saint-Benoît

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)


Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1565 m ²
Lot détachable	681 m ²
Façade voirie du lot	32.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.969
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.739

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

9. 97410000BM1144 — Saint-Benoît

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	22 % après division
Surface parcelle	1590 m ²
Lot détachable	606 m ²
Façade voirie du lot	29.6 m

Zonage du lot	U (Ub)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.924
Emprise bâtie	14 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.667

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

10. 97411000CH0631 — Saint-Denis

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)


Emprise du lot restant	19 % après division
Surface parcelle	2165 m ²
Lot détachable	658 m ²
Façade voirie du lot	26.4 m

Zonage du lot	AUc (AUh)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.991
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.713

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

11. 97411000CH0320 — Saint-Denis

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	10 % après division
Surface parcelle	5368 m ²
Lot détachable	638 m ²
Façade voirie du lot	25.7 m

Zonage du lot	U (Uh)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.891
Emprise bâtie	9 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.627

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

12. 97412000CS0625 — Saint-Joseph

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1975 m ²
Lot détachable	703 m ²
Façade voirie du lot	30.7 m

Zonage du lot	U (U5)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.898
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.688

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

13. 97412000BW0123 — Saint-Joseph

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	17 % après division
Surface parcelle	2325 m ²
Lot détachable	650 m ²
Façade voirie du lot	30.3 m

Zonage du lot	U (U3a)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.938
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.702

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

14. 97412000BE0229 — Saint-Joseph

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	33 % après division
Surface parcelle	2272 m ²
Lot détachable	621 m ²
Façade voirie du lot	27.6 m

Zonage du lot	U (U5)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.998
Emprise bâtie	24 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

15. 97412000AH0413 — Saint-Joseph

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	38 % après division
Surface parcelle	1320 m ²
Lot détachable	615 m ²
Façade voirie du lot	25.6 m

Zonage du lot	U (U5vi)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.994
Emprise bâtie	20 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.793

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

16. 97412000AM0461 — Saint-Joseph

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)


Emprise du lot restant	28 % après division
Surface parcelle	2389 m ²
Lot détachable	614 m ²
Façade voirie du lot	26.8 m

Zonage du lot	U (U5cv)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.890
Emprise bâtie	21 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.608

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

17. 97413000CR0093 — Saint-Leu

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1301 m ²
Lot détachable	659 m ²
Façade voirie du lot	27.1 m

Zonage du lot	U (UC)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.969
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.739

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

18. 97413000CM0268 — Saint-Leu

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	13 % après division
Surface parcelle	4900 m ²
Lot détachable	645 m ²
Façade voirie du lot	25.0 m

Zonage du lot	U (UC)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.936
Emprise bâtie	11 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.702

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

19. 97414000ES0629 — Saint-Louis

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)


Emprise du lot restant	26 % après division
Surface parcelle	1418 m ²
Lot détachable	606 m ²
Façade voirie du lot	26.6 m

Zonage du lot	U (UB)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	15 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.776

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

20. 97415000DS0617 — Saint-Paul

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	13 % après division
Surface parcelle	2282 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	31.0 m

Zonage du lot	U (U6c)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

21. 97415000HO0423 — Saint-Paul

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	20 % après division
Surface parcelle	1728 m ²
Lot détachable	663 m ²
Façade voirie du lot	28.2 m

Zonage du lot	U (U6c)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.961
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.789

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

22. 97415000CH1198 — Saint-Paul

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	13 % après division
Surface parcelle	2836 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	27.5 m

Zonage du lot	U (U6c)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

23. 97415000AX1059 — Saint-Paul

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	14 % après division
Surface parcelle	3238 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	27.0 m

Zonage du lot	U (U4b)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	11 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

24. 97415000CP0511 — Saint-Paul

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	18 % après division
Surface parcelle	1492 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	15.7 m

Zonage du lot	U (U3c)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

25. 97416000HX0339 — Saint-Pierre

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	16 % après division
Surface parcelle	1586 m ²
Lot détachable	608 m ²
Façade voirie du lot	29.0 m

Zonage du lot	U (Us)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.997
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

26. 97416000ID0021 — Saint-Pierre

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	43 % après division
Surface parcelle	1536 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	28.2 m

Zonage du lot	U (Ug)
Solidité du lot (aire/convexe)	1.000
Emprise bâtie	26 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

27. 97418000AO1527 — Sainte-Marie

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1600 m ²
Lot détachable	642 m ²
Façade voirie du lot	28.8 m

Zonage du lot	U (UD)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.973
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Compacité du lot	0.736

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

28. 97418000BO0089 — Sainte-Marie

✓ Tracé inchangé depuis la revue précédente



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	56 % après division
Surface parcelle	1093 m ²
Lot détachable	610 m ²
Façade voirie du lot	24.5 m

Zonage du lot	U (UD)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.880
Emprise bâtie	24 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~18 m
Compacité du lot	0.621

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

29. 97412000AM0946 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

		Zonage du lot	U (U5)
Emprise du lot restant	38 % après division	Solidité du lot (aire/convexe)	0.854
Surface parcelle	1191 m ²	Emprise bâtie	20 %
Lot détachable	576 m ²	Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Façade voirie du lot	27.0 m	Compacité du lot	0.563

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

30. 97413000CX0585 — Saint-Leu




Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

		Zonage du lot	U (UD)
Emprise du lot restant	40 % après division	Solidité du lot (aire/convexe)	0.868
Surface parcelle	1694 m ²	Emprise bâtie	22 %
Lot détachable	772 m ²	Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Façade voirie du lot	29.5 m	Compacité du lot	0.589

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

31. 97413000CQ0412 — Saint-Leu



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	31 % après division
Surface parcelle	1029 m ²
Lot détachable	509 m ²
Façade voirie du lot	27.6 m

Zonage du lot	U (UD)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.941
Emprise bâtie	16 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.717

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

32. 97413000CR0068 — Saint-Leu



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	34 % après division
Surface parcelle	1357 m ²
Lot détachable	579 m ²
Façade voirie du lot	21.6 m

Zonage du lot	U (UC)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.847
Emprise bâtie	19 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.582

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

33. 97415000BV0182 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division avec démolition — dont 144 m² à démolir

Emprise du lot restant	48 % après division
Surface parcelle	1282 m²
Lot détachable	520 m²
Façade voirie du lot	22.3 m

Zonage du lot	U (U6c)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.773
Emprise bâtie	40 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.472

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

34. 97416000DM0665 — Saint-Pierre



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	34 % après division
Surface parcelle	1267 m ²
Lot détachable	598 m ²
Façade voirie du lot	55.0 m

Zonage du lot	U (Ud)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.948
Emprise bâtie	18 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.697

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

35. 97418000AV2092 — Sainte-Marie



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	56 % après division	Zonage du lot	U (UB)
Surface parcelle	1206 m ²	Solidité du lot (aire/convexe)	0.893
Lot détachable	535 m ²	Emprise bâtie	32 %
Façade voirie du lot	19.3 m	Largeur constructible (ø inscrit)	~19 m
		Compacité du lot	0.505

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

36. 97420000BH1036 — Sainte-Suzanne



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Division libre (lot nu — le terrain libre existe tel quel)

Emprise du lot restant	56 % après division
Surface parcelle	1955 m ²
Lot détachable	883 m ²
Façade voirie du lot	40.2 m

Zonage du lot	U (UB)
Solidité du lot (aire/convexe)	0.828
Emprise bâtie	30 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Compacité du lot	0.485

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____