

Verifica finale delle remediation mediante Nessus – Metasploitable 2

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Esercitazione: W12D4 progetto finale

Argomento: Verifica delle remediation con Nessus

Ambiente: Metasploitable 2, Kali Linux – UTM

1. Obiettivo

L'obiettivo di questa fase è verificare l'efficacia delle attività di remediation eseguite sul sistema Metasploitable 2. Dopo aver applicato le modifiche relative alle vulnerabilità selezionate, è stata eseguita una nuova scansione Nessus utilizzando le stesse impostazioni della scansione iniziale. I risultati della nuova scansione sono stati confrontati con quelli ottenuti precedentemente, con particolare attenzione alle vulnerabilità oggetto di remediation.

2. Confronto scansione iniziale e finale

Severità	Scansione iniziale	Scansione finale
Critical	10	7
High	6	6
Medium	24	23
Low	9	9

Info



139

131

Vulnerabilità/plugin
mostrati da Nessus

69

65



Dal confronto dei risultati è possibile osservare una riduzione delle vulnerabilità rilevate da Nessus. In particolare, il numero di vulnerabilità classificate come Critical è passato da 10 a 7.

3. Verifica della remediation VNC


VNC Server 'password' Password – Plugin ID 61708

Nella scansione iniziale Nessus aveva rilevato che il servizio VNC sulla porta TCP 5900 utilizzava la password debole **password**.

Dopo la modifica della password VNC è stata eseguita una nuova scansione del target.

La ricerca della vulnerabilità “**VNC Server 'password' Password**” nei risultati della scansione finale non ha restituito alcun risultato (**No records found**).

Questo risultato indica che Nessus non rileva più la specifica vulnerabilità associata all'utilizzo della password VNC debole, confermando l'efficacia della remediation applicata.



4. Verifica della remediation Bind Shell


Bind Shell Backdoor Detection – Plugin ID 51988

Nella scansione iniziale Nessus aveva rilevato la presenza di una Bind Shell sulla porta TCP 1524, accessibile senza un normale meccanismo di autenticazione.

Dopo la disabilitazione della configurazione **ingreslock** e il riavvio del servizio **xinetd**, è stata eseguita una nuova scansione Nessus.

La ricerca della vulnerabilità **“Bind Shell Backdoor Detection”** nei risultati della scansione finale non ha restituito alcun risultato (**No records found**).

Il risultato conferma che Nessus non rileva più la Bind Shell precedentemente esposta sulla porta TCP 1524 e che la remediation applicata è risultata efficace.



5. Risultato complessivo

Vulnerabilità	Prima	Dopo
VNC Server 'password' Password	Rilevata	Non rilevata
Bind Shell Backdoor Detection	Rilevata	Non rilevata

Entrambe le vulnerabilità critiche selezionate per l'attività di remediation non risultano più presenti nei risultati della scansione finale.

Inoltre, il numero complessivo di vulnerabilità visualizzate da Nessus è passato da **69 a 65**, mentre i rilevamenti classificati come **Critical sono diminuiti da 10 a 7**.

La verifica specifica dei due finding, insieme alla riduzione dei risultati complessivi, dimostra l'efficacia degli interventi effettuati.

6. Conclusioni

L'attività ha permesso di eseguire un ciclo completo di vulnerability assessment e remediation sul sistema Metasploitable 2. A partire dalla scansione iniziale sono state selezionate due vulnerabilità critiche: **VNC Server 'password' Password** e **Bind Shell Backdoor Detection**. Dopo l'applicazione delle rispettive azioni di remediation, una nuova scansione Nessus ha confermato che entrambe le vulnerabilità non vengono più rilevate. Il confronto tra la scansione iniziale e quella finale evidenzia inoltre una riduzione dei risultati complessivi e delle vulnerabilità classificate come Critical. L'attività può pertanto considerarsi completata con successo per le due vulnerabilità selezionate.

Vincenzo Lembo