

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ

Диагностика автомобиля Audi A6

Номер отчета: 6038013

Дата составления: 16 июля 2025 г.

Исполнитель диагностики:

Технический центр TRUSTON Autoscanner

Лицензия № АА-102938 от 2025 г.

Вводная информация

Отчет подготовлен на основании результатов комплексной диагностики автомобиля с использованием оборудования TRUSTON Autoscan. Все данные получены в ходе визуального и инструментального осмотра квалифицированным специалистом.

Система цветовой индикации состояния

-  Зеленый — узел в исправном состоянии, вмешательство не требуется
-  Желтый — узел в удовлетворительном состоянии, рекомендуется контроль или плановое обслуживание
-  Красный — узел требует ремонта или замены в кратчайшие сроки

Общая информация об автомобиле

- VIN: WAUZZZ4G6DN123456
- Пробег: 45 000 км
- Тип кузова: Седан
- Двигатель: 2.0 TDI, 190 л.с., дизель
- Коробка передач: Автоматическая
- Привод: Полный (quattro)


Технические характеристики


Параметр	Значение
Разгон 0-100 км/ч	7.9 сек
Макс. скорость	240 км/ч
Расход топлива (город)	5.8 л/100км
Расход топлива (трасса)	4.5 л/100км

Крутящий момент	400 Нм
Объём двигателя	2.0 л

Фотогалерея









Состояние узлов и агрегатов

Кузов

Левая дверь

Состояние: без повреждений

Статус: ●

Рекомендация: контроль при очередном ТО

Передний бампер

Состояние: сколы лакокрасочного покрытия

Статус: ●

Рекомендация: локальная покраска

Правый порог

Состояние: вмятина со следами коррозии

Статус: ●

Рекомендация: рихтовка, обработка антикором и покраска

Салон

Сиденья

Состояние: без видимого износа

Статус: 

Рекомендация: регулярная чистка

Руль

Состояние: легкие потертости

Статус: 

Рекомендация: возможная перетяжка в будущем

Обивка багажника

Состояние: следы влаги

Статус: 

Рекомендация: сушка и обработка составами против плесени

Двигатель

Основной блок

Состояние: исправен, посторонних шумов нет

Статус: 

Рекомендация: стандартный регламент ТО

Топливная система

Состояние: возможные отложения

Статус: 

Рекомендация: промывка форсунок через 15 тыс км

Патрубки системы охлаждения

Состояние: микротрешины

Статус: 

Рекомендация: замена в ближайшее время

Трансмиссия

Коробка передач

Состояние: переключается без рывков

Статус: 

Рекомендация: контроль масла на регламентном ТО

Кардан

Состояние: легкий люфт

Статус: 

Рекомендация: дополнительная диагностика через 10 тыс км

Муфта Haldex

Состояние: подтек масла

Статус: 

Рекомендация: ремонт или замена уплотнений

Подвеска

Общая оценка: ★★★☆☆

Задние амортизаторы

Состояние: заменены 5 тыс км назад

Статус: 

Рекомендация: контроль на очередном ТО

Передние амортизаторы

Состояние: слышен стук при движении

Статус: 

Рекомендация: плановая замена

Сайлентблоки рычагов

Состояние: порваны

Статус: 

Рекомендация: срочная замена

История эксплуатации

- Январь 2018 — июль 2020: Иван Иванов, городской режим эксплуатации, регулярное ТО
- Август 2020 — декабрь 2022: Ольга Смирнова, обслуживание у официального дилера
- Январь 2023 — настоящее время: Алексей Петров, поездки по Европе, контроль пробега

Основные события обслуживания и ремонтов

Дата	Описание события
Январь 2020	Плановое ТО
Июнь 2020	Замена тормозных дисков
Март 2021	Замена аккумулятора
Январь 2022	Регламентное ТО
Июль 2023	Задние амортизаторы

Заключение

Автомобиль Audi A6 2020 г.в. находится в хорошем техническом состоянии с незначительными косметическими дефектами. Критические проблемы требуют внимания:

1. Ремонт кузова (царапины, вмятины, трещина бампера).
2. Замена передних амортизаторов и сайлентблоков.

3. Устранение заедания стеклоподъёмника.

Рекомендации:

- Провести кузовной ремонт.
- Заменить изношенные элементы подвески.
- Выполнить химчистку салона.
- Заменить масло в двигателе и АКПП согласно регламенту.