



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250821 -01 ~ 02	2025-08-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	538 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

8/21
0.15x107
① 264
② 264
중 538kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1. 제품을 스크래퍼로 밀착 후 45도 각도로 떼어낸다. 2. 테이프 시험기로 90도 각도로 밀착 후 떼어낸다. 3. 밀착 후 90도 각도로 떼어낸다. 4. 밀착 후 90도 각도로 떼어낸다. 5. 밀착 후 90도 각도로 떼어낸다.	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-08-21 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250821-01 DATE : 25.08.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.435	1.520	1.605
1	1.500			
2	1.435			
3	1.605			
4	1.533			
5	1.527			
Mean	1.520			
S.Dev	0.061			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni/
측정값 개수
최대값 1
최소값 1
범위 0.061
평균값 1.520
표준편차 0.061
변동계수 4.038

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250821-01 DATE : 25.08.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.523	1.416 1.558 1.701
2	1.469	
3	1.557	
4	1.701	
5	1.542	
Mean	1.558	
S.Dev	0.086	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.701

최소값 1.469

범위 0.232

평균값 1.558

표준편차 0.086

변동계수 5.543

우리하이피

