



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
캠텍	0.1778*19.05	20260714 -01 ~ 38	2026-07-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.1778*19.05 STS305 BA	Au 0.254 μ m~ Ni 0.1 μ m	1866.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	19.05	-0.127	0.127	Reel/Lot	18.972	
2	간격	5.08	-0.152	0.1524	Reel/Lot	5.078	
3	도금폭	1.52	-0.152	0.1524	Reel/Lot	1.598	
4	간격	6.60	-0.152	0.1524	Reel/Lot	6.665	
5							
6							
7							
8							
9							
10							


III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement
1	X-Ray 측정	
	Au 0.254 μ m~ Ni 0.1 μ m	첨부 : 도금 첨부 : 도금

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.	
2	Chemical Deburring Test	1.Chemicals Phosphoric acid (85%) 20%, Nitric acid (60%) 5%, Hydrochloric acid (35%) 10%, DI Water 65% 2.Immersion time: 10 minutes 3.After immersion: Treated in an ultrasonic cleaner at 68-132 kHz for 20 minutes.	OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-07-14 우리하이피(주) Q.C
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

7/14
0.1778x19.05
① 48.4 ② 50 ③ 48.7
④ 48.8 ⑤ 48.7 ⑥ 47.4
⑦ 50 ⑧ 45.4 ⑨ 44.3
⑩ 50.8 ⑪ 44.8 ⑫ 44.5
⑬ 50.3 ⑭ 44.6 ⑮ 48.8
⑯ 48.8 ⑰ 45.3 ⑱ 44.3
⑲ 44.1 ⑳ 44.5 ㉑ 44.4
㉒ 45.1 ㉓ 44.8 ㉔ 50.5
㉕ 44.4 ㉖ 50.8 ㉗ 50.2
㉘ 50 ㉙ 50.8 ㉚ 50.8
㉛ 44.4 ㉜ 50.8 ㉝ 50.1
㉞ 44.2 ㉟ 50.7 ㊱ 48.7
㊲ 48.7
총 1815.4kg