



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*92	20260625 -01~02	2026-06-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*92 Cu	Ni 1.0~2.0μm	281.3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/25

0.15 X 92

① 140.8

② 140.5

총 281.3kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	92.0	-0.1		Reel/Lot	91.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완 밀착후 45도 각도로 순간 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐 2.테이프 시험이 안되는 제 니퍼로 90도로 상.하각은 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품
도면

0.15*92


92.0

리
하
이
피

김영란

조승현

총
합
판
정



고
객

작성

승인

총
합
판
정

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x92 초물 LOT NO : 260625-01 DATE : 26.06.25.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.490	1.568 1.646
1	1.519		
2	1.548		
3	1.626		
4	1.646		
5	1.502		
Mean	1.568		
S.Dev	0.064		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.646
최소값 1.502
범위 0.144
평균값 1.568
표준편차 0.064
변동계수 4.109

우리하이피



업체명 : 풍산


품명 : 0.15x92 종물 LOT NO : 260625-01 DATE : 26.06.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.422	1.422 1.530 1.638
2	1.535	
3	1.568	
4	1.587	
5	1.538	
Mean	1.530	
S.Dev	0.064	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.587

최소값 1.422

범위 0.165

평균값 1.530

표준편차 0.064

변동계수 4.191

우리하이피

