



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*71	20260827 -01 ~ 02	2026-08-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*71 SUS301-3/4H	NI 1.0~3.0μm	156 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물짐)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	71.0	-0.1		Reel/Lot	70.923	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		아이피	김영란	조승현	판정	2026-08-27 우리하이피(주) Q.C
		고	작성	승인	종합판정	
		객				

고객명: 호연이엔지


품명 : 0.2X71 초물 LOT NO : 260827-01 DATE : 26.08.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.304	1.339	1.374
1	1.345			
2	1.304			
3	1.356			
4	1.363			
5	1.326			
Mean	1.339			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.363
최소값 1.304
범위 0.059
평균값 1.339
표준편차 0.024
변동계수 1.789

우리하이피

고객명: 호연이엔지


품명 : 0.2X71 종물 LOT NO : 260827-01 DATE : 26.08.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.341	1.314 1.374 1.435
2	1.384	
3	1.360	
4	1.352	
5	1.435	
Mean	1.374	
S.Dev	0.037	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 1.435

최소값 1.341

범위 0.094

평균값 1.374

표준편차 0.037

변동계수 2.720

우리하이피

