



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*71	20260828 -01 ~ 04	2026-08-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*71 SUS301-3/4H	Ni 1.0~3.0μm	284 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/lot)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/lot)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	71.0	-0.1		Reel/Lot	70.928	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금층이 나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면

0.2*71

71.0

하이피
고객

김영란

조승현

판정

2026-08-28
우리하이피(주)
Q.C

작성

승인

종합
판정

고객명: 호연이엔지


품명 : 0.2X71 초물 LOT NO : 260828-01 DATE : 26.08.28.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.386	1.438 1.491
1	1.401		
2	1.440		
3	1.424		
4	1.491		
5	1.436		
Mean	1.438		
S.Dev	0.033		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.491
최소값 1.401
범위 0.090
평균값 1.438
표준편차 0.033
변동계수 2.301

우리하이피

고객명: 호연이엔지


품명 : 0.2X71 종물 LOT NO : 260828-01 DATE : 26.08.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.441	1.419 1.444 1.469
2	1.457	
3	1.429	
4	1.424	
5	1.469	
Mean	1.444	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.469
최소값 1.424
범위 0.045
평균값 1.444
표준편차 0.019
변동계수 1.308

우리하이피

