



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*95	20260903 -01	2026-09-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*95 SUS301-3/4H	Ni 1.0~3.0 μ m	110 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	95.0	-0.1		Reel/Lot	94.958				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~3.0 μ m

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-03 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인		

4명: 호연이엔지


품명 : 0.2X95 초물 LOT NO : 260903-01 DATE : 26.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.431	1.455 1.478
1	1.452		
2	1.445		
3	1.432		
4	1.478		
5	1.466		
Mean	1.455		
S.Dev	0.018		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



범위 0.040
평균값 1.455
표준편차 0.018
변동계수 1.233

우리하이피



4명: 호연이엔지


품명 : 0.2X95 종물 LOT NO : 260903-01 DATE : 26.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.559	1.504 1.533 1.562
2	1.504	
3	1.516	
4	1.535	
5	1.551	
Mean	1.533	
S.Dev	0.023	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.559
최소값 1.504
범위 0.055
평균값 1.533
표준편차 0.023
변동계수 1.507

우리하이피

