



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*100	20260908 -01/V3	2026-09-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*100 SUS301-3/4H	Ni 1.0~3.0 μ m	329 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	100.0	-0.1		Reel/Lot	99.879	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/8

① 110 kg

② 110 kg



③ 109 kg

총 329 kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~3.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 밀착 후 45도 각도로 순 때어낸다.(돌돌 및 벗겨 2. 테이프 시험이 안되는 니퍼로 90도로 상하각 이나 벗겨짐이 없을것.		OK
제품 도면			작성	승인
			고 객	종합 판 정

-08
(주)

명: 호연이엔지


품명 : 0.2X100 초물 LOT NO : 260908-01 DATE : 26.09.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.680	1.692	1.703
1	1.694			
2	1.680			
3	1.695			
4	1.691			
5	1.698			
Mean	1.692			
S.Dev	0.007			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



범위 0.018
평균값 1.692
표준편차 0.007
변동계수 0.411

우리하이피



명: 호연이엔지


품명 : 0.2X100 종물 LOT NO : 260908-01 DATE : 26.09.08.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.692	1.732
1	1.714		
2	1.692		
3	1.719		
4	1.709		
5	1.725		
Mean	1.712		
S.Dev	0.013		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.725
최소값 1.692
범위 0.033
평균값 1.712
표준편차 0.013
변동계수 0.734

우리하이피

