



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.15*16	20260921 -01	2026-09-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*16 SN	Ni 1.0 μ m~3.0 μ m SN 2.0 μ m~	11.9 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC		검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-) 상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	16.0	-0.1	Reel/Lot	15.999				OK
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	Ni 1.0 μ m~3.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
	SN 2.0 μ m~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌품 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌품이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-21 우리하이피(주) Q.C
			심문경	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: (주)호연이엔지


품명 : 0.15*16 LOT NO : 260921-01 DATE : 26.09.21

No	μm Sn	Sn tolerance		
		2.251	2.304	2.357
1	2.304			
2	2.316			
3	2.356			
4	2.292			
5	2.251			
Mean	2.304			
S.Dev	0.038			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Sn}}{\text{Ni}}$
Bronze

SEC : 20 Sec



도금원소 : Sn/Ni//Bronze

측정값 개수 5

최대값 2.356

최소값 2.251

범위 0.105

평균값 2.304

표준편차 0.038

변동계수 1.653

우리하이피

