

Untitled

2025-01-30

Contents

1	<u>Situation du cours d'eau</u>	1
2	<u>Nombre d'ouvrages</u>	1
3	<u>Répartition des hauteurs de chute</u>	2
4	<u>État des ouvrage sur le cours principal</u>	2
5	<u>Taux d'étagement</u>	2
6	<u>Carte du cours d'eau</u>	3


1 **Situation du cours d'eau**

Code de la Masse d'eau	Nom du cours d'eau	Longueur du cours d'eau (en km)	Altitude du point le plus en aval (en m)	Altitude du point le plus en amont (en m)	Dénivelé naturel (en m)	Pente naturelle (en ‰)
FRHR163 - FRHR162	la béthune	64.39	3.54	203.7	200.16	3.11

2 **Nombre d'ouvrages**

Nom du cours d'eau	Nombre d'ouvrages	Nombre d'ouvrages sur le cours principal	Densité d'ouvrage sur le cours principal par km
la béthune	34	20	0.31

3 Répartition des hauteurs de chute



Ce graphique présente le nombre d'ouvrage par interval de hauteur de chute présent sur le cours d'eau. Nous pouvons également observer la proportion d'ouvrage en fonction de leur état.

4 État des ouvrage sur le cours principal

État	Nombre d'ouvrages	Proportion (en %)
Détruit entièrement	4	0.20
Détruit partiellement	5	0.25
Existant	11	0.55

5 Taux d'étagement

Le taux d'étagement est un indiateur qui reflète la perte de pente naturelle due à la présence d'ouvrages transversaux. Il permet de rendre compte de la perte de continuité longitudinale induite par des ruptures artificielles. Le seuil maximum, fixé par le SDAGE 2022/2027, à ne pas dépasser est de 30%. Cependant, il est précisé que le taux d'étagement doit être le plus bas possible pour les masses d'eau à enjeux. Ce taux d'étagement est calculé comme suit :

$$TE = \sum_{HC} \frac{1}{pt}$$

État	Hauteurs cumulées	Rapport des hauteurs cumulées sur la pente naturelle (en %)
Existant	8.60	68.09

(continued)

	État	Hauteurs cumulées	Rapport des hauteurs cumulées sur la pente naturelle (en %)
	Détruit partiellement	4.03	31.91
	Détruit entièrement	0.00	0.00

6 Carte du cours d'eau

