
G1-01 / CURRENT CONDITIONS

現況問題

無號誌市區正交三岔路口

現況圖



現況圖依原稿呈現。

先用照片說明現況問題，再到改善圖與條文解說確認設置位置。

01 停讓提示與行人警示



- 次要道路僅設「停」標字。
- 前方設有行穿線，建議加設「當心行人」標誌。
- 路側空間足夠時，搭配「停車再開」標誌。

02 檢視標誌是否符合環境



- 周邊學校為國中，「當心兒童」的適用情形應重新檢視。
- 次要道路未設「最高速限」標誌。

現況圖、照片與問題摘自 G1.pptx 第3–4頁（原稿日期2025/8/27）；改善示意沿用本簡報原始指引圖。