
AQUARIUS530 | COBERTURA C04 - REVISAO

Base CAD ortogonal conciliada + estudo fotográfico separado. NÃO É LEVANTAMENTO AS-BUILT.

R10: abertura na mureta de R09



PRETO: contorno e níveis documentais. OCRE: posição/forma aproximadas a confirmar. CINZA: painéis, não piso transitável.
Laje documental +6.29 a +6.44; platibanda histórica +7.34. R01 +8.74 e R02 +9.09 usados apenas no estudo aproximado.
R01 porta + janela + veneziana; R02 porta + painel OPACO em rebaixo; R03/R04 ressaltos com tampa aparente envidraçada.
R01 −3.30m: aproximacao restaurada; referencia historica do reservatorio nao certifica o volume atual. R02 −2.00m aprovado.
Contorno histórico concilia os eixos R08; varandas descobertas não recebem cobertura fictícia. Registro das fotos é hipótese.
R03: domus histórico 1.30 x 1.30 (furo na base). Associação ao ressalto atual não confirmada. R04: término inferior desconhecido.
R08/R09: cobertura de painéis observada; material, apoio, ligação entre faixas e continuidade da laje abaixo não verificados.
Não inventados: nova escada, uso interno de R01/R02, divisórias ocultas, rede hidráulica, caimentos, acesso ou cargas admissíveis.
Não foi adotado como atual o telhado inclinado de zinco/madeira da planta antiga. Alterações posteriores são evidentes nas fotos.
Fontes: IMG_2216/2217/2218, fotos IMG_2740-2761 e foto aproximada enviada em 21/10/2026 (R02 e parapeito).
R02: largura 2.00m; profundidades −2.50 / −1.50m. Borda posterior mantida; cornija contida em Ymax=9.90.
PDF/SVG exportados diretamente deste DXF salvo e reaberto; unidades CAD em metros. Cotas fotográficas aproximadas não ocultadas.