
PAVIMENTO TÉRREO | CAD G03

Eixos comuns ao superior R08 | fonte IMG_2212/2213 | PDF exportado do DXF





TÉRREO G03: reconstrução CAD por cotas, eixos e encontros. Não é levantamento executivo.
Mesma origem XY do superior R08. Cotas Z absolutas do projeto: superior+3.59; térreo por ambiente.
Paredes externas.25/internas.15 inferidas. Eixos comuns alinhados; recuos reais preservados.
Salas e Hall2 comunicam sem paredes artificiais. Fronteira de pisos entre salas é só funcional.
Escada principal única no modelo combinado; começa à direita e chega à esquerda, vazada, conforme usuário.
Duto lareira: POSIÇÃO PENDENTE. Sem volume ou marcador perto/embaixo da escada.
Acessos às varandas e cozinha-serviço de CORRER conforme usuário; larguras não cotadas estimadas.
Escada da garagem compatibilizada B02: 13/14 diagonais; 15 reto; patamar x+.15..1.20.
Janelas conservam paredes abaixo e acima. Posições e pernas das esquinas sem cotas são estimadas.
Home, salas, Hall2/lavabo +.35; cozinha/serviço +.33; Hall1/varanda/WC2 +.30.
Altura livre Home/WC2 3.09 e cozinha/serviço3.11 lidas nos cortes; demais adotadas até teto+3.44.
WC2: teto acabado da fonte+3.39; forro/rebaixo local não modelado, topo estrutural comum+3.44.
Piscina e pátio são contexto externo, separados da geometria do térreo; dimensões de implantação a conferir.
Recuo leste salas: x8.80 para x9.90, ressalto1.10; living7.60 entre escada e fachada.
Varanda: cota impressa2.50 aplicada; anotação manuscrita230 divergente, conferir.
Esquadria Home em L: leitura visual; pernas1.80/.65 estimadas. Confirmar em as-built.

G02: laje única por pavimento, sem placas independentes por cômodo; desníveis e vazios preservados.
Jardim:4 colunas em linha oeste. Vãos.61/.63/.61; seção transversal.25; extremas.20, internas.15 inferidas.
G03: única mudança de laje = recuo da borda do patamar x0 para x+.15, y2.55..3.70; G02 arquivado.