





FICHA DE REPARACIÓN Nº DE FICHA 00007 FECHA 10/10/19				00007 10/10/19	
NOMBRE	JULIO				20/ 20/ 20
APELLIDOS	RODRIGO LATORRE				
CICLO DE REFERENCIA	MECATRONICA INDUSTIAL				
CIUDAD	SORIA	EDAD	19		
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					






INFORMACI	ÓN DEL OBJETO A REPARAR	DETALLES (FOTOS)
¿QUE ES?	RADIAL BAVARIA BAG 115/1	
¿QUE LE PASA?	ESTA SUCIA INTERIORMENTE	
	DESMONTARLA Y LIMPIARLA	
¿QUE TE	POR DENTRO PARA EVITAR EL	
PROPONES	DESGASTE DE	
HACER?	ENGRANAGES,CARBONES Y DEL	
	COLECTOR	

SEGUIMIEN [*]	TO DE LA REPARACIÓN	DETALLES (FOTOS)
10/10/19	QUITAR TORNILLO PHILLIPS DE CARCASA Y EXTRAER	
10/10/19	QUITAR TORNILLOS PHILLIPS DE ALIMENTACION Y DESCONECTAR CABLES	
10/10/19	QUITAR JUEGO DE TUERCAS DEL DISCO, TORNILLO DE ABRAZADERA Y PROTECTOR PARA DISCO Y CHISPAS	
10/10/19	QUITAR TORNILLOS PHILLIPS Y EXTRAER CORONA	





10/10/19	DESMONTAR CORONA, QUITANDO ANILLO DE RETENCION	
10/10/19	EXTRAEMOS EL PIÑON Y LA LENGÜETA DEL CABEZAL Y QUITAMOS LA CARCASA DE ESTE	
10/10/19	SACAR ESCOBILLAS Y EXTRAER CONJUNTO DE VENTILADOR BOBINA Y RODAMIENTO	
10/10/19	DESMONTAR CONJUNTO DE VENTILADOR, BOBINA Y RODAMIENTO	
10/10/19	QUITAR ESTATOR	







HERRAMIENTAS EMPLEADAS:

DESTORNILLADOR PHILLIPS DESTORNILLADOR PLANO ALICATES DE PUNTAS PLANAS





NOMBRE DE RESPONSABLE	FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN
JULIO RODRIGO LATORRE	10/10/19