## **BMW M3 Competition**

Chassis-Nr.: WBS31AY050FL54512 Fahrzeug-Nr.: 5001537682 Expertise-ID 255552

Datum: 16. August 2023

# **Experte: Mike Martin**

#### Fahrzeug

Fahrzeugtyp	PKW
Marke	BMW
Modell	M3 G80 Lim MY
Тур	M3 Competition
Bauform	Limousine
Inverkehrsetzung	12/2021
Typenschein	1BW227
Produktionsdatum	09/2020 -
КМ	26733
Hubraum	2993 ccm
Leistung	510 PS / 375 kW
Getriebe	Automat
Antrieb	Hinterradantrieb
Treibstoff	Benzin
Anzahl Türen	4
Aussenfarbe	Metallic / Schwarz
Interieur	Schwarz / Alcantara/Leder
Plätze	5
Anzahl Schlüssel	1

Technische Fahrzeug ID	395838
Letzte MFK	12/2021
Chassis-Nr.	WBS31AY050FL54512
Stamm Nr.	232.942.400



Zeitwertberechnung	Einkauf	Verkauf
Angegebener Restwert	78'168.00	89'302.00
Instandstellungskosten	- 766.82	- 766.82
Bereinigter Restwert	77'401.18	88'535.18

Alle Preise in CHF inkl. MwSt

#### Serienausstattung

12-Volt-Steckdose vorne, 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Active Guard, Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar, Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags für alle 4 äusseren Sitzplätze, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Alarmanlage, Ambientes Licht - Mit Ambiente-Lichtdesigns - Umfasst 11 vordefinierte wählbare Lichtdesigns in 6 Farben (Orange, Grün, Blau, Flieder, Bronze und Weiss) - Ambiente Wasserfallbeleuchtung - Ambiente Fussraumbeleuchtung - Ambiente Kartentaschenbeleuchtung - Ambiente Ablagefachbeleuchtung der Mittelkonsole - Konturbeleuchtung in Instrumententafel und Türverkleidung - Ambiente Türöffnerbeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Assist: Crash-Sensor, Assist: Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion Geschwindigkeitsregelung ab ca. 30 km/h auch bei Bergabfahrten durch zusätzlichen Bremseingriff, Bedienung über Multifunktionslenkrad, Anzeige der Wunschgeschwindigkeit und des Betriebsmodus in der Instrumentenkombination, Fahrer kann Funktion jederzeit übersteuern., Assist: Park Distance Control vorne und hinten, Aussenspiegel rechts und links beheizt und elektrisch verstellbar, asphärisch gewölbtes Spiegelglas, Auto Start Stopp Funktion, BMW Garantie: BMW Service Plus - Gewährleistung und Gratis-Reparatur bis 100'000 km oder 3 Jahre. Es gilt das zuerst Erreichte - Verschleissreparaturen, wie Ersatz von Bremsbelägen und Bremsscheiben, sowie sonstige Reparaturen übernehmen wir mit BMW Originalteilen während 100'000 km oder 3 Jahren. Zudem profitieren Sie von bis zu sechs saisonalen Räderwechseln (zwei pro Jahr) und dem Austausch der Wischerblätter. - Gratis-Service bis 100'000 km oder 10 Jahre. Es gilt das zuerst Erreichte, BMW Garantie: Repair Inclusive - 3 Jahre/100.000 km Gültigkeit: 3 Jahre oder 100.000 Kilometer - es gilt das zuerst Erreichte, BMW Mobile Care - BMW Mobile Care: Pannen- und Unfallhilfe - Die BMW Pannen- und Unfallhilfe ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im In- und Ausland für Sie da und das bis zu fünf Jahre nach der Erstzulassung Ihres Fahrzeugs., Dach in CFK Optik, Dekor: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleisten Perlglanz Chrom, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Elektrische Fensterheber vorne, Elektronische Wegfahrsperre, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk - M spezifische Regelung der Stoßdämpfer Charakteristik. Einstellbar in die Modi 'Comfort', 'Sport' und 'Sport Plus' - Vorderachse: M spezifische Doppelgelenk-Federbeinvorderachse - Hinterachse: M spezifische 5-Lenker-Hinterachse, Fahrwerk: M Sportdifferential - Aktives M Differenzial - M spezifisch abgestimmtes, elektronisch geregeltes Hinterachs-Lamellensperrdifferential mit zusätzlichen Kühlrippen an Gehäuseunterseite - vollvariable Einstellung des Sperrgrads, je nach Fahrsituation und Fahrbahnbeschaffenheit zwischen 0 und 100%. Verbesserung von Traktion, Agilität, Stabilität sowie Fahrverhalten: - Traktion: Zuweisung von 'mehr Drehmoment' auf das Rad mit besserer Bodenhaftung - Agilität: gesteigertes Querbeschleunigungs- und Fahrdynamikpo, Getriebe: 8-Stufen-Sportautomat Steptronic, Getränkehalter, iDrive Controller, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend Abblendsteuerung mittels eingebauter Sensorik, die das von hinten einfallende Licht misst und bei berechneter Blendung den Innenspiegel entsprechend abblendet, Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen, Intelligenter Notruf, ISOFIX Kindersitzvorrichtung, Katalysator geregelt, Kennzeichenbeleuchtung in LED, Klima: Klimaautomatik - 3-Zonen-Klimaautomatik mit erweiterten Umfängen - Beschlag- und Solarsensor - Aktivkohlefilter für Frisch- und Umluft - Standlüftung mit Timer und Direktbetrieb - Digitales Display Mittelkonsole hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Lenkrad längs- und höhenverstellbar, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, Licht: Begrüssungslicht, Licht: Heimleuchten, Licht: LED Heckleuchten, Licht: Nebelschlussleuchte, M Dachhimmel Anthrazit, M Drive, M Drive Professional - M Track Mode - M Laptimer - M Traction Control (10-stufig) - M Drift Analyser, M Hochglanz Shadow Line Ausführung in Schwarz hochglänzend: - Blende Spiegeldreieck -Spiegelschwert, -fuss und -brille - Fensterschachtabdeckung - Fensterumrandung, M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen - Außenspiegelkappen und Heckspoiler in Schwarz Hochglanz - Endrohrblenden in Schwarzchrom, Media: BMW Live Cockpit Professional - Anzeigeverbund bestehend aus einem volldigitalem 12,3" Instrumentendisplay und einem hochauflösendem 10,25" Control Display - BMW Operating System 7, Navigationsfunktion - Intuitive Bedienmöglichkeiten wahlweise über den BMW Intelligent Personal Assistant -Persönliches Nutzerkonto Vierfach-Tuner mit Diversity-Empfang, RDS und TMC - 2 USB-Anschlüsse zum Laden und zur Übertragung von Daten, Bluetooth/WiFi-Schnittstelle - 4G LTE Connectivity: festverbaute SIM-Karte mit 4G Netz, Media: ConnectedDrive Services, Media: DAB+ Tuner, Media: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Media: HiFi Lautsprechersystem - Digitaler Verstärker, 205 W Verstärkerleistung 10 Lautsprecher: - 1 Mitteltöner in der Armaturentafel - 3 Hochtöner in den Spiegeldreiecken und der Instrumententafel - 4 Mitteltöner in den Türverkleidungen vorne und hinten - 2 Zentralbässe unter den Vordersitzen, Paket: Ablagenpaket Innenraum: Klappfach Instrumententafel unten, Fahrerseite Gepäckraum: - Trennetz an Seitenverkleidung links/rechts -Taschenhaken beidseitig im Gepäckraum - zusätzliche 12V Steckdose, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Aussenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Polster: Leder Merino mit erweiterten Umfängen Schwarz, Regensensor, Räder: 18"/19" M Schmiederäder Doppelspeiche 824 M Orbitgrau - mit Mischbereifung voren: 9,5J x 18, 275/40 R18 hinten: 10,5J x 19, 285/35 R19, Räder: Radschraubensicherung, Räder: Reifen Pannen Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrollanzeige, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen

SwissExpertsAG Kantonsstrasse 7 CH-6246 Altishofen info@swissexperts.com

### **Swiss Experts**

beheizt, Seitenaufprallschutz, Servotronic, Sitze: Durchladesystem, Sitze: Kopfstützen hinten abklappbar, Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer - Verstellung von Höhe und Tiefe in der Rückenlehne, Sitze: M Sportsitze vorne, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch mit Memory - Elektrisch verstellbar: Sitzhöhe, Lehnenneigung, Sitzposition, Sitzflächenneigung - Fahrersitz mit Sitzmemory, 2 Positionen speicherbar inklusive Spiegelposition - Aussenspiegel: Memoryfunktion, Bordsteinautomatik, Sonnenblenden mit Make-Up-Spiegel beleuchtet, Speed Limit Info, Start-/Stop-Knopf, TeleService, Warndreieck, Wärmeschutzverglasung

#### Sonderausstattung

M Compound-Bremse, schwarz hochglänzend, Media: harman/kardon Surround Sound-System - Digitaler Verstärker mit individuell einstellbarem Equalizing, 464 W Verstärkerleistung, 9 Kanäle. Lautsprecherblenden mit harman/kardon-Schriftzug, 16 Lautsprecher., Media: BMW Drive Recorder - Der DriveRecorder ermöglicht die Aufnahme eines Videos von der Fahrzeugumgebung und das Abspielen dieses Videos auf dem dem zentralen Informationsdisplay oder über USB-Export auch auf dem CE-Device. Wichtige Fahrzeuginformationen, wie z.B. Geschwindigkeit, GPS-Position werden synchron mit dem Video gespeichert., Sitze: M Carbon Schalensitze -Gewichtsreduktion - Öffnungen in der Rückenlehne, Seitenwangen und funktionellen Gurtführungen für Mehrpunkt-Sicherheitsgurte - beleuchteter Modellschriftzug 'M3' bzw. 'M4' - elektrische Einstellung für: Sitzhöhe, Sitzneigung, Sitzlängsrichtung, Lehnenneigung, Lehnenbreite, Kopfstützenhöhe - sichtbare Carbonoberflächen - pneumatisch verstellbare Lehnenbreitenverstellung - Sitzmemory Fahrersitz - beleuchtetes M Logo in der Kopfstütze, Assist: Parking Assistant Plus, M Sicherheitsgurte - Sicherheitsgurte in schwarz mit M spezifischen Streifen, Türen: Automatische Heckklappenbetätigung - Fernöffnen mit Schlüssel, Schliessen über Heckklappentaster und Schlüssel, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Dekor: Interieurleisten Carbon Fibre mit Akzentleiste Schwarzchrom, M. Leuchten Shadow Line - Schwarze Einfassung über den Hauptscheinwerfern, Räder: 19"/20" M Schmiederäder Doppelspeiche 825 M Bicolor Schwarz - mit Mischbereifung voren: 9,5J x 19, 275/35 R19 hinten: 10,5J x 20, 285/30 R20, Komfortzugang - Schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug - Welcome Inszenierung bei Annäherung ans Fahrzeug - Automatische Entriegelung bei Annäherung ans Fahrzeug (in Fahrzeugrichtung) - Automatische Verriegelung beim Entfernen vom Fahrzeug Beinhaltet den BMW Digital Key: - Ver- und Entriegeln sowie Starten des Fahrzeugs unter Verwendung eines kompatiblen Smartphon. - Key Card mit NFC-Technologie - Einen zusätzlich digitalen Schlüssel, Sonnenschutzverglasung Reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums. Stärker eingefärbte Verglasung im hinteren Fahrzeugbereich bewirkt eine stärkere Absorption des Sonnenlichtes für diese Flächen., Akustikverglasung Die serienmässige Akustikverglasung der Frontscheibe wird erweitert um die beiden Front-Seitenscheiben in Verbundsicherheitsglas. Dadurch gesteigerter Fahrkomfort durch Reduzierung der Aussengeräusche inkl. Filterung von bestimmten Freguenzbändern, höherer Einbruchschutz da durchschlaghemmend, geringere Gefahr der Verletzung an Splittern sowie höherem UV-Schutz, Räder: Reifenreparatur-Set (Tire Fit)

**Hinweis:** Der Umfang der Ausstattung kann bei diesem Fahrzeug von obiger Auflistung abweichen, wenn zwischen der Produktion und der Erstzulassung vom Hersteller Ausstattungsänderungen vorgenommen wurden!



### Zustandsanalyse

Allgemeiner Zustand	
Mobilität	Fahrbereit
Innenraum	Sitze und Interieur haben Flecken und Kratzer, Raucherfahrzeug
Lack	Kleine Steinschläge/Kratzer
2. Zündschlüssel	fehlt, Ersetzen

Mechanik & Service	
Letzer Service Datum	04/2023
Letzter Service KM	25142 km

Dokumente	
COC Dokument	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Bordmappe	Vorhanden
Elektronischer Servicenachweis	Vorhanden

Bereifung					
	Reifenart	Reifenmarke	Dimension	Profiltiefe	Felgentyp
Bereifung hinten links	Sommerreifen	Michelin	285 / 30 20	3 mm	Alufelge
Bereifung hinten rechts	Sommerreifen	Michelin	285 / 30 20	3 mm	Alufelge
Bereifung vorne links	Sommerreifen	Michelin	275 / 35 19	6 mm	Alufelge
Bereifung vorne rechts	Sommerreifen	Michelin	275 / 35 19	6 mm	Alufelge



Zustand
---------

Element	Schadenart
Liement	Oshidonare
Seitenwand hinten links	Kratzbeschädigt Gebrauchsspur
Felge vorne links	Kratzbeschädigt Gebrauchsspur
Motorhaube	Kratzbeschädigt Steinschlag Gebrauchsspur
Stossfänger hinten	Kratzbeschädigt Gebrauchsspur
Spiegel rechts	Gebrauchsspur Kratzbeschädigt
Frontscheibe aussen	Gebrauchsspur Kratzbeschädigt Steinschlag
Heckklappe	Gebrauchsspur Kratzbeschädigt
Sitze und Interieur	Gebrauchsspur
Stossfänger vorne	Gebrauchsspur Kratzbeschädigt Steinschlag

Äussere Inaugenscheinnahme – keine technische Prüfung oder Probefahrt

#### Schadenskalkulation

Instandsetzungen e	exkl. MwSt
--------------------	------------

Element	Schadenart	Reparaturart	Instand- stellungs- preis	Kundenanteil
Innenraum	Raucherfahrzeug Sitze und Interieur haben Flecken und Kratzer		250.00	200.00
Lack	Kleine Steinschläge/Kratzer			0.00
2. Zündschlüssel	fehlt	Ersetzen	462.00	462.00
Total exkl. MwSt		CHF	712.00	662.00
Total inkl. MwSt. 7.7%		CHF	766.82	712.97

ISO 9001 SwissExperts AG arbeitet mit/nach einem zertifizierten Managementsystem.

Äussere Inaugenscheinnahme – keine technische Prüfung oder Probefahrt

Hinweis: Preisänderungen vorbehalten. Exakte Angaben zum Reparatur- und Kostenumfang sind erst nach Demontage möglich.



### Zeitwertberechnung

Zeitwertberechnung Total inkl. MwSt. 7.7%		
Neupreis der Standardausführung gemäss Preisliste		118'400.00
Neupreis der Sonderausstattungen ab Werk gemäss Preisliste		14'990.00
	Einkauf	Verkauf
Eurotax-Grundwert	71'460.00	81'263.00
Kilometerkorrektur	618.00	618.00
Total der Sonderausstattungen	6'090.00	7'421.00
	Einkauf	Verkauf
Angegebener Restwert	CHF 78'168.00	CHF 89'302.00
Instandstellungskosten	CHF -766.82	CHF -766.82
Bereinigter Restwert	CHF 77'401.18	CHF 88'535.18

Quelle: Eurotax-Glass's (Stand 16.08.2023) übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf Herstellerangaben beruhenden Daten





## **SwissExperts**






### **Swiss Experts**







































Felge vorne links Kratzbeschädigt, Gebrauchsspur




Frontscheibe aussen Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt, Steinschlag




Stossfänger vorne Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt, Steinschlag



Stossfänger vorne Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt, Steinschlag



Motorhaube Kratzbeschädigt, Steinschlag, Gebrauchsspur



Motorhaube Kratzbeschädigt, Steinschlag, Gebrauchsspur



Spiegel rechts Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt



Heckklappe Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt



Heckklappe Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt



Stossfänger hinten Kratzbeschädigt, Gebrauchsspur



Stossfänger hinten Kratzbeschädigt, Gebrauchsspur




Seitenwand hinten links Kratzbeschädigt, Gebrauchsspur



Seitenwand hinten links Kratzbeschädigt, Gebrauchsspur



Seitenwand hinten links Kratzbeschädigt, Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur





Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur



Sitze und Interieur Gebrauchsspur