

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°404-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,
LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 939-25

PROYECTO ** : TJ1368 CA_PLAZAPAMPA

OT N° : 956-25

UBICACIÓN ** : LA LOMA DEL DIQUE - PLAZA PAMPA, DISTRITO DEL SALPO, PROVINCIA DE OTUZCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON COORDENADAS LATITUD: -7.994106° Y LONGITUD:

FECHA EMISIÓN : 2025-07-24

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1472-SU-25

Nº MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-18

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-18

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	99
No. 20	850 µm	84
No. 40	425 µm	66
No. 60	250 µm	51
No. 100	150 µm	38
No. 140	106 µm	30
No. 200	75 µm	26

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°404-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO :** F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, **RECEPCIÓN N° :** 939-25
LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TJ1368 CA_PLAZAPAMPA **OT N° :** 956-25
UBICACIÓN ** : LA LOMA DEL DIQUE - PLAZA PAMPA, DISTRITO DEL SALPO, PROVINCIA DE OTUZCO, **FECHA EMISIÓN :** 2025-07-24
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON COORDENADAS LATITUD: -7.994106° Y LONGITUD:

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA :	1472-SU-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN :	2025-07-18
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN :	2025-07-18
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR :	B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
 Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
 Se excluyó cualquier suelo o material muestra
 Descripción del material retirado
 Se utilizó un tamiz compuesto
 Tamaño del tamiz separador
 Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

No

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}
 Condición de la muestra
 Tamaño máximo de partícula (in.)
 Forma de la partícula

SC
Alterada
No.4
-

Ref. Informe N°355-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

