

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°423-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,
LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 1014-25

PROYECTO ** : TC1011 SAGRADO_CORAZON_DE_JAEN

OT N° : 1032-25

UBICACIÓN ** : CALLE LAMBAYEQUE N° 109 DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA

FECHA EMISIÓN : 2025-08-08

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1524-SU-25

Nº MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-08-01

TIPO DE MUESTRA : SUELTO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-08-02

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : I.C.H.A.

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	94
1 1/2 in.	37.5 mm	89
1 in.	25.0 mm	82
3/4 in.	19.0 mm	78
3/8 in.	9.5 mm	64
No.4	4.75 mm	52
No. 10	2.00 mm	44
No. 20	850 µm	29
No. 40	425 µm	18
No. 60	250 µm	11
No. 100	150 µm	8
No. 140	106 µm	6
No. 200	75 µm	5

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°423-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO :** F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, **RECEPCIÓN N° :** 1014-25
LIMA, LIMA. **OT N° :** 1032-25
PROYECTO ** : TC1011 SAGRADO_CORAZON_DE_JAEN **FECHA EMISIÓN :** 2025-08-08
UBICACIÓN ** : CALLE LAMBAYEQUE N° 109 DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA :	1524-SU-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN :	2025-08-01
TIPO DE MUESTRA	: SUELDO	FECHA DE EJECUCIÓN :	2025-08-02
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR :	I.CH.A.

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No 4

Proceso de dispersión

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}

GP-GM

Ref. Informe N°375-25 SU22

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

3

Forma de la partícula

SUB ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

