

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°444-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3)
PROYECTO ** : 013141785_AQ_LOSROBLES
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL ENTRE LA AVENIDA LOS OLIVOS Y AVENIDA VILLA HERMOSA, DIST. PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1092-25
OT N° : 1111-25
FECHA EMISIÓN : 2025-08-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis


ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 1662-SU-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-08-21
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-08-22
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estandar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	99
1 in.	25.0 mm	93
3/4 in.	19.0 mm	87
3/8 in.	9.5 mm	71
No.4	4.75 mm	59
No. 10	2.00 mm	50
No. 20	850 µm	40
No. 40	425 µm	31
No. 60	250 µm	22
No. 100	150 µm	17
No. 140	106 µm	13
No. 200	75 µm	11

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°444-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3)
PROYECTO ** : 013141785_AQ_LOSROBLES
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL ENTRE LA AVENIDA LOS OLIVOS Y AVENIDA VILLA HERMOSA, DIST. PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1092-25
OT N° : 1111-25
FECHA EMISIÓN : 2025-08-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis

ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 1662-SU-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-08-21
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-08-22
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No.4

Proceso de dispersión

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}

SP-SM

Ref. Informe N°391-25 SU22

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


 IRMA COAQUIRÁ LAYME
 Ingeniero Civil CIP 121204
 Laboratorio Geofal S.A.C.

