

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°485-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DIST. SURQUILLO, LIMA, LIMA

**PROYECTO \*\*** : LI6504\_C\_U\_GF\_MP\_30 ALEJANDRO IGLESIAS

**UBICACIÓN \*\*** : BERMA CENTRAL DE LA AV. PROL. HUAYLAS (-12.167925°/-77.025542°), DIST. CHORRILLOS, LIMA, LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02

**RECEPCIÓN N°** : 1155-25

**OT N°** : 1178-25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-09-05

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1765-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-01

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-09-02

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : I.CH.A.

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	88
No. 20	850 µm	83
No. 40	425 µm	82
No. 60	250 µm	80
No. 100	150 µm	75
No. 140	106 µm	69
No. 200	75 µm	65

**CURVA DE GRANULOMETRICA**



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°485-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DIST. SURQUILLO, LIMA, LIMA

**PROYECTO \*\*** : LI6504\_C\_U\_GF\_MP\_30 ALEJANDRO IGLESIAS

**UBICACIÓN \*\*** : BERMA CENTRAL DE LA AV. PROL. HUAYLAS (-12.167925°/-77.025542°), DIST. CHORRILLOS, LIMA, LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02

**RECEPCIÓN N°** : 1155-25

**OT N°** : 1178-25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-09-05

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1  
Nº MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : SUELO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1765-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-01

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-09-02

REALIZADO POR : I.CH.A.

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No
----
No
----
Manual

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup>  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

CL
Alterada
No.4
-

Ref. Informe N°431-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**