

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°420-25 SU24

CLIENTE** : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : PA00177 PA_ALTO_GRAMAZU
UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN EL SECTOR DE ALTO GRAMAZU, EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA DE TSACHOPEN, DIST. DE CHONTABAMBA, OXAPAMPA, PASCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1005-25
OT N° : 1022-25
FECHA EMISIÓN : 2025-08-04

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis


ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1516-SU-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-31
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-31
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	65
No. 20	850 µm	38
No. 40	425 µm	21
No. 60	250 µm	14
No. 100	150 µm	10
No. 140	106 µm	9
No. 200	75 µm	8

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°420-25 SU24

CLIENTE** : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO :** F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA **RECEPCIÓN N° :** 1005-25
PROYECTO ** : PA00177 PA_ALTO_GRAMAZU **OT N° :** 1022-25
UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN EL SECTOR DE ALTO GRAMAZU, EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA DE TSACHOPEN, DIST. DE CHONTABAMBA, OXAPAMPA, PASCO. **FECHA EMISIÓN :** 2025-08-04

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis

ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA :	1516-SU-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN :	2025-07-31
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN :	2025-07-31
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR :	B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	No
Tamaño del tamiz separador	----
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ¹	SW-SM	Ref. Informe N°372-25 SU22
Condición de la muestra	Alterada	
Tamaño máximo de partícula (in.)	<No 4	
Forma de la partícula	-	

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

