

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°549-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : ENTEL PERU S.A.

**CÓDIGO :** F-LEM-P-SU-24.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L REPUBLICA) LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 1270-25  
LIMA - SAN ISIDRO

**PROYECTO \*\*** : 010252041\_LM\_AGROKASA MERCEDES NORTE

**OT N°** : 1301-25

**UBICACIÓN \*\*** : AGROKASA MERCEDES NORTE, DIST. DE BARRANCA, BARRANCA, LIMA

**FECHA EMISIÓN** : 2025-09-25

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**

**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 2062-SU-25

Nº MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-20

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-09-22

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : D.I.C

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	98
3/4 in.	19.0 mm	96
3/8 in.	9.5 mm	83
No.4	4.75 mm	68
No. 10	2.00 mm	52
No. 20	850 µm	33
No. 40	425 µm	24
No. 60	250 µm	19
No. 100	150 µm	14
No. 140	106 µm	10
No. 200	75 µm	8

**CURVA DE GRANULOMETRICA**



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°549-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : ENTEL PERU S.A.

**CÓDIGO :** F-LEM-P-SU-24.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L REPUBLICA) LIMA - **RECEPCIÓN N° :** 1270-25  
LIMA - SAN ISIDRO

**PROYECTO \*\*** : 010252041\_LM\_AGROKASA MERCEDES NORTE

**OT N° :** 1301-25

**UBICACIÓN \*\*** : AGROKASA MERCEDES NORTE, DIST. DE BARRANCA, BARRANCA, LIMA

**FECHA EMISIÓN :** 2025-09-25

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1

**CÓDIGO DE LA MUESTRA :** 2062-SU-25

Nº MUESTRA \*\* : M-1

**FECHA DE RECEPCIÓN :** 2025-09-20

TIPO DE MUESTRA : SUELO

**FECHA DE EJECUCIÓN :** 2025-09-22

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

**REALIZADO POR :** D.I.C

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

----

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No 4

Proceso de dispersión

Manual

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>c1</sup>

SW-SM

Ref. Informe N°494-25 SU22

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

1 1/2

Forma de la partícula

ANGULAR

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

