

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°608-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1276- 25

PROYECTO ** : AP5209_OROYA

FECHA EMISIÓN : 2025-09-29

UBICACIÓN ** : SECTOR ACONSAZA, PREDIO SAN FRANCISCO, DIST. DE SAN GABAN, CARABAYA, PUNO

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{ε1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-3

CODIGO DE LA MUESTRA : 2070-SU-25

Nº MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-22

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-09-23

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
Nº Ensayo	Nº	1	2	3	1	2
Nº Recipiente	Nº	LM-8	LM-11	Z	LM-11	LM-9
Nº de Golpes	Nº	35	26	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	39.47	37.23	47.25	37.12	33.82
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.77	32.88	41.93	34.14	31.41
Masa del Recipiente	g	25.18	24.59	32.42	24.52	23.51
Masa del Agua	g	4.70	4.35	5.32	2.98	2.41
Masa del Suelo Seco	g	9.59	8.29	9.51	9.62	7.90
Contenido de Humedad	%	49.0	52.5	55.9	31.0	30.5



Límite Liquido	52
Límite Plástico	31
Índice de Plasticidad	21

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°608-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA

PROYECTO ** : AP5209_OROYA

UBICACIÓN ** : SECTOR ACONSAYA, PREDIO SAN FRANCISCO, DIST. DE SAN GABAN, CARABAYA, PUNO

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenida en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELLO
Alterado
3/8
56%
-
16.4%

Ref. Informe N°2021-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



IRMA COAQIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

