

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES  
INFORME DE ENSAYO N°298-25 AG19**

**CLIENTE\*\*** : SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

**CÓDIGO:** F-LEM-P-AG-19.02

**DIRECCIÓN \*\*** : JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS DEL HOTEL SHERATON) LIMA - LIMA - LIMA

**RECEPCIÓN N°:** 1430- 25

"RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA

**OT N°:** 1469- 25

**PROYECTO \*\*** : CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

**UBICACIÓN \*\*** : LA CARBONERA SIN NUMERO - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

**FECHA DE EMISIÓN:** 2025-10-17

\*\*Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates  
ASTM C136/C136M – 19**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \*\* : C-1/ MATERIAL PROPIO

**CÓDIGO DE LA MUESTRA:** 280-AG-25

Nº MUESTRA \*\* : M-1

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2025-10-14


TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA

**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2025-10-15

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)	Características de la Muestra
Alternativo	Estándar				
3 in.	75 mm	0	0	100	
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100	
2 in.	50 mm	0	0	100	
1 1/2 in.	37.5 mm	1	1	99	
1 in.	25.0 mm	1	2	98	
3/4 in.	19.0 mm	0	3	97	
1/2 in.	12.5 mm	1	4	96	
3/8 in.	9.5 mm	1	5	95	
No.4	4.75 mm	6	11	89	
No.8	2.36 mm	9	20	80	
No.10	2.00 mm	4	24	76	
No.16	1.18 mm	17	41	59	
No. 30	600 µm	22	63	37	
No.40	425 µm	8	72	28	
No.50	300 µm	6	78	22	
No.100	150 µm	10	88	12	
No. 200	75 µm	8	96	4.4	

**CURVA GRANULOMETRICA**



**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

