

## Kunden-Check-in-Dokument

{carfeature VRCDEFAULTDISTFEATUREONE} {carfeature VRCDEFAULTDISTFEATURETWO} {carfeature VRCDEFAULTDISTFEATURETHREE} {carfeature Fuel In}

This document shows the current conditions of the rental car as well as some distinctive features.

Jede rote Markierung über dem Inspektionsbild zeigt einen Kratzer, ein Ding, eine Schramme oder eine Delle an.

{car\_damages\_image}

{car\_damages\_explanation}

**Unterschrift des Kunden**

**Check-in Unterschrift**


---

## Kunden-Check-in-Dokument

Kfz-Kennzeichen: FK-655IB

Kilometerstand: 65780

This document shows the current conditions of the rental car as well as some distinctive features.  
Jede rote Markierung über dem Inspektionsbild zeigt einen Kratzer, ein Ding, eine Schramme oder eine Delle an.



1. Lackschaden 2 cm
2. leichte delle
3. Lackschaden punktuell
4. Stoßfänger
5. Lackscaden neben Nebelscheinwerfer ca 3 cm punktuell
6. Lackschaden ca. 1cm
7. Unfallschaden, Lackschaden mit Delle ca. 5cm
8. Lackschaden punktuell

Unterschrift des Kunden

Check-in Unterschrift