






	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		
	ÁREA DE INSPECCIÓN: ZONA DE CALDEROS		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 18-09-22	
	ÁREA: CALDERA N°4	NÚMERO DE HALLAZGO: 22	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere realizar la rotulación del tablero indicando su nombre y nivel de tensión, para fácil identificación	Tablero de Caldera N°4 T-CAL4-1
2	CABLE DE TIERRA CONECTADO A PLACA METALICA DEL TABLERO	Se requiere conectar el cable de tierra los bornes de tierra del tablero,	Tablero de Caldera N°4 T-CAL4-1
3	TABLERO PRESENTA BORNES DE TIERRA PERO NO PARA LA SECCIÓN DEL CABLE DE TIERRA DEL VENTILADOR	Se requiere la instalación de un borne de tierra para el cable de tierra del ventilador o la instalación de una barra de tierra para el ventilador, la barra y los bornes deben estar conectados	Tablero de Caldera N°4 T-CAL4-1
4	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA CONECTADO A PLACA METALICA DEL TABLERO	Se requiere desconectar el cable de tierra conectado a la placa metálica, este cable debe ir conectado a la barra de tierra a instalar.	Tablero del Quemador Caldera N°4 T-CAL4-1.2
5	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere realizar la instalación de una barra de tierra en el tablero para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero del Quemador Caldera N°4 T-CAL4-1.2
6	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere realizar la rotulación del tablero indicando su nombre y nivel de tensión, para fácil identificación	Tablero del Quemador Caldera N°4 T-CAL4-1.2
7	TABLERO PRESENTA ROTULACIÓN CUBIERTA CON CINTA Y PAPEL	Se requiere retirar las cintas y papel de las rotulaciones del tablero para facil identificación	Tablero de control de Combustión Caldera N°3 T-CAL4-2
8	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere realizar la rotulación del tablero indicando su nombre y nivel de tensión, para fácil identificación	Tablero de control de Combustión Caldera N°3 T-CAL4-2
9	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ELÉCTRICO	Se requiere rotular el tablero con la señalización de riesgo o peligro en una parte visible en el tablero o cercano al tablero	Tablero de control de Combustión Caldera N°3 T-CAL4-2
10	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación del cable de tierra de alimentación desde el tablero mas cercano, este cable debe ser de color amarillo o verde con amarillo y debe ir conectado a la barra o bornes de tierra a instalar	Tablero de control de Combustión Caldera N°3 T-CAL4-2
11	CABLE DE ATERRAMIENTO DEL TABLERO NO CONECTADO A BARRA DE TIERRA	Se requiere que el cable de aterramiento de puerta metálica este conectado a la barra de tierra mediante un cable de tierra color amarillo o verde con amarillo	Tablero de control de Combustión Caldera N°3 T-CAL4-2
12	TABLERO NO PRESENTA CABLES DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN CONECTADO A BORNES DE TIERRA	Se requiere la instalación de los cables de tierra y conectarlos a los bornes de tierra	Tablero de control de purga Superficie - Fondo T-CAL4-1.3
13	CABLE DE ATERRAMIENTO DEL TABLERO NO CONECTADO A BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación del cable de aterramiento para la puerta metálica, este debe ir conectado a la barra de tierra a instalar el cable debe ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de protección Caldera N°5 T-CAL5-1.1
14	TABLERO PRESENTA OXIDO EN SU SUPERFICIE	Se requiere realizar la limpieza y pintado de las partes con oxido que se tiene en el tablero	Tablero de protección Caldera N°5 T-CAL5-1.1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
			
Ítem 1		Ítem 2	
			
		Ítem 4	



Ítem 4



Ítem 5



Ítem 6




Ítem 7




Ítem 8,9




Ítem 10



Ítem 11



Ítem 12



Ítem 13



Ítem 13

Elaborado por:
Revisado por:

Ronald Cama
Ing. Jorge Álvarez

Departamento de
Ingeniería