


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

Pag. 10 de 1


CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 28/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-C-2
ASTM -A192
CANT=31




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
25	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-25	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
26	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-26	Canpo	18002	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
27	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-27	Canpo	18003	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
28	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-28	Canpo	18002	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
29	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-29	Canpo	18003	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
30	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-30	Canpo	18002	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000		AC/RE
			Canpo	18003	MC-01	A C
31	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2-31	$\Delta \pm$	3	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 29/02/25
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



TUBERIA DE 18MT SECTOR A



TUBERIA DE 18MT SECTOR A



TUBERIA DE 18MT SECTOR B



TUBERIA DE 18MT SECTOR B



TUBERIA DE 18MT SECTOR -C



TUBERIAS DE 18MT

CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 29/02/25
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



TUBERIAS DE 18 MT PARTE CARGA



TUBERIA DE 18 MT PARTE DESCARGA



TUBERIA DE 18MT PARTE DESCARGA



TUBERIA DE 18MT SECTOR A PARTE CARGA



TUBERIA DE 18MT SECTOR B PARTE CARGA



TUBERIA DE 18MT SECTOR C PARTE CARGA


CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	:
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D BPR d 1800mt
ASTM-A192
CANT=06



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
1	25/02/2025	PS-TB D VPR-1	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
2	25/02/2025	PS-TB D VPR-2	Canpo	18002	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	2		
3	27/02/2025	PS-TB D VPR-3	Canpo	18000	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0		
4	27/02/2025	PS-TB D VPR-4	Canpo	18002	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	2		
5	28/02/2025	PS-TB D VPR-5	Canpo	18000	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0		
6	28/02/2025	PS-TB D VPR-6	Canpo	18002	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	2		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 4/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



TUBERIA DE VAPOR SECSION -A



TUBERIA DE VAPOR SECSION -A



TUBERIA DE VAPOR SECSION-B



TUBERIA DE VAPOR SECSION-C



TUBERIA DE VAPOR SECSION-C



TUBERIAS DE 18MT


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

REGISTROS DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 2			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG05-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 3/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES															
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES									
DIRECTA		NATURAL		LADO EXTERIOR		X	a		b	X	c	X	d		e
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE		ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN								
Tubo Ø 4 1/2"	ASTM A 53 GR. B		ACABADO		3.0 mm		ASME B31.3								

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
GRUPO A TB. 4 1/2" x 3 x 18000 COD. TB-A-01 - COD. TB-A-62 CANT. 62 UND  DETALLE DE SOLDADURA


ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-A-01	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
2	COD. TB-A-02	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
3	COD. TB-A-03	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
4	COD. TB-A-04	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
5	COD. TB-A-05	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
6	COD. TB-A-06	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
7	COD. TB-A-07	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
8	COD. TB-A-08	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
9	COD. TB-A-09	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
10	COD. TB-A-10	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
11	COD. TB-A-11	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
12	COD. TB-A-12	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
13	COD. TB-A-13	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
14	COD. TB-A-14	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
15	COD. TB-A-15	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
16	COD. TB-A-16	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
17	COD. TB-A-17	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-
18	COD. TB-A-18	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	3/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 2			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG05-03
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 7/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES															
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES									
DIRECTA		NATURAL		LADO EXTERIOR		X	a		b	X	c	X	d		e
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE		ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN								
Tubo Ø 4 1/2"	ASTM A 192		ACABADO		3.6 mm		ASME B31.3								

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
GRUPO B TB. 4 1/2" x 3.6 x 18000 COD. TB-B-01 - COD. TB-B-48 CANT. 48 UND  DETALLE DE SOLDADURA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-B-01	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
2	COD. TB-B-02	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
3	COD. TB-B-03	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
4	COD. TB-B-04	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
5	COD. TB-B-05	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
6	COD. TB-B-06	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
7	COD. TB-B-07	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
8	COD. TB-B-08	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
9	COD. TB-B-09	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
10	COD. TB-B-10	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
11	COD. TB-B-11	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
12	COD. TB-B-12	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
13	COD. TB-B-13	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
14	COD. TB-B-14	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
15	COD. TB-B-15	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
16	COD. TB-B-16	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
17	COD. TB-B-17	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
18	COD. TB-B-18	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-B-19	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
20	COD. TB-B-20	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
21	COD. TB-B-21	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
22	COD. TB-B-22	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
23	COD. TB-B-23	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
24	COD. TB-B-24	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
25	COD. TB-B-25	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
26	COD. TB-B-26	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
27	COD. TB-B-27	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
28	COD. TB-B-28	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
29	COD. TB-B-29	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
30	COD. TB-B-30	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
31	COD. TB-B-31	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
32	COD. TB-B-32	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
33	COD. TB-B-33	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
34	COD. TB-B-34	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
35	COD. TB-B-35	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
36	COD. TB-B-36	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
37	COD. TB-B-37	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
38	COD. TB-B-38	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
39	COD. TB-B-39	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
40	COD. TB-B-40	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
41	COD. TB-B-41	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
42	COD. TB-B-42	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
43	COD. TB-B-43	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
44	COD. TB-B-44	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
45	COD. TB-B-45	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
46	COD. TB-B-46	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
47	COD. TB-B-47	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-
48	COD. TB-B-48	J1	A TOPE	361	IP-JVV	GTAW	1	3	7/02/2025	OK	-

NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		