


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 3			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-10
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 13/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: JUNTA A TOPE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-C-01	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
2	COD. TB-C-02	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
3	COD. TB-C-03	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
4	COD. TB-C-04	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
5	COD. TB-C-05	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
6	COD. TB-C-06	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
7	COD. TB-C-07	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
8	COD. TB-C-08	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
9	COD. TB-C-09	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
10	COD. TB-C-10	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
11	COD. TB-C-11	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
12	COD. TB-C-12	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
13	COD. TB-C-13	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
14	COD. TB-C-14	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
15	COD. TB-C-15	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
16	COD. TB-C-16	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
17	COD. TB-C-17	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-C-18	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
19	COD. TB-C-19	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
20	COD. TB-C-20	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
21	COD. TB-C-21	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
22	COD. TB-C-22	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
23	COD. TB-C-23	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
24	COD. TB-C-24	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
25	COD. TB-C-25	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
26	COD. TB-C-26	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
27	COD. TB-C-27	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
28	COD. TB-C-28	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
29	COD. TB-C-29	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
30	COD. TB-C-30	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
31	COD. TB-C-31	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
32	COD. TB-C-32	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
33	COD. TB-C-33	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
34	COD. TB-C-34	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
35	COD. TB-C-35	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
36	COD. TB-C-36	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
37	COD. TB-C-37	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
38	COD. TB-C-38	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
39	COD. TB-C-39	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
40	COD. TB-C-40	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
41	COD. TB-C-41	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
42	COD. TB-C-42	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
43	COD. TB-C-43	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
44	COD. TB-C-44	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
45	COD. TB-C-45	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
46	COD. TB-C-46	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
47	COD. TB-C-47	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
48	COD. TB-C-48	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
49	COD. TB-C-49	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
50	COD. TB-C-50	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
51	COD. TB-C-51	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
52	COD. TB-C-52	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
53	COD. TB-C-53	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
54	COD. TB-C-54	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
55	COD. TB-C-55	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
56	COD. TB-C-56	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
57	COD. TB-C-57	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
58	COD. TB-C-58	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
59	COD. TB-C-59	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
60	COD. TB-C-60	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
61	COD. TB-C-61	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
62	COD. TB-C-62	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 3 de 3

6. COMENTARIOS

REALIZAR REMOCIÓN DE REVELADOR Y PROCEDER CON PASE SOLDADURA ACABADO (PROCESO FCAW)

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO C
TB. 4 1/2" x 3 x 18020
COD. TB-C-01 - COD. TB-C-62
CANT. 62 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 15

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 15/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_004_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: JUNTA FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACI	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-C-01	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
2		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
3		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
4		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
5		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
6		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
7		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
8		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
9		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
10		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
11		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
12		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
13	COD. TB-C-02	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
14		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
15		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
16		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
17		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 2 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-C-02	J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
19		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
20		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
21		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
22		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
23		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
24	COD. TB-C-03	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
25		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
26		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
27		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
28		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
29		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
30		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
31		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
32		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
33		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
34		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
35		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
36	COD. TB-C-04	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
37		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
38		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
39		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
40		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
41		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
42		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
43		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
44		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
45		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
46		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
47		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
48	COD. TB-C-05	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
49		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
50		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
51		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
52		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
53		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
54		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
55		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
56		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
57		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
58		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
59		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
60	COD. TB-C-06	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
61		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
62		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
63		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
64		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
65		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
66		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
67		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
68		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
69		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
70		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
71		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
72	COD. TB-C-07	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
73		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
74		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
75	COD. TB-C-07	J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
76		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
77		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
78		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
79		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
80		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
81		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
82		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
83		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
84		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
85		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
86		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
87		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
88	COD. TB-C-08	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
89		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
90		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
91		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
92		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
93		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
94		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
95		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
96		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
97		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
98		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
99		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
100	COD. TB-C-09	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
101		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
102		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
103		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
104		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
105		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
106		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
107		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
108		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
109		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
110		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
111		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
112	COD. TB-C-10	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
113		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
114		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
115		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
116		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
117		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
118		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
119		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
120		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
121		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
122		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
123		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
124	COD. TB-C-11	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
125		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
126		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
127		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
128		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
129		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
130		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
131		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES		FECHA: 03/01/2025		
					Pag 4 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
132	COD. TB-C-11	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
133	COD. TB-C-12	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
134		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
135		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
136		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
137		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
138		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
139		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
140		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
141		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
142		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
143		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
144		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
145	COD. TB-C-13	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
146		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
147		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
148		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
149		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
150		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
151		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
152		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
153		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
154		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
155		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
156		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
157	COD. TB-C-14	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
158		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
159		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
160		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
161		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
162		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
163		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
164		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
165		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
166		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
167		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
168		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
169	COD. TB-C-15	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
170		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
171		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
172		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
173		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
174		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
175		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
176		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
177		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
178		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
179		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
180		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
181	COD. TB-C-16	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
182		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
183		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
184		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
185		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
186		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
187		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
188		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 5 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
189	COD. TB-C-16	J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
190		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
191		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
192		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
193	COD. TB-C-17	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
194		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
195		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
196		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
197		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
198		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
199		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
200		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
201		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
202		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
203		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
204		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
205	COD. TB-C-18	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
206		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
207		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
208		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
209		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
210		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
211		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
212		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
213		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
214		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
215		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
216		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
217	COD. TB-C-19	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
218		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
219		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
220		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
221		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
222		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
223		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
224		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
225		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
226		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
227		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
228		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
229	COD. TB-C-20	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
230		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
231		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
232		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
233		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
234		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
235		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
236		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
237		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
238		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
239		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
240		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
241	COD. TB-C-21	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
242		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
243		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
244		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
245		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 6 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
246	COD. TB-C-21	J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
247		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
248		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
249		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
250		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
251		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
252		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
253	COD. TB-C-22	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
254		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
255		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
256		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
257		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
258		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
259		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
260		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
261		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
262		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
263		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
264		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
265	COD. TB-C-23	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
266		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
267		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
268		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
269		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
270		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
271		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
272		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
273		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
274		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
275		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
276		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
277	COD. TB-C-24	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
278		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
279		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
280		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
281		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
282		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
283		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
284		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
285		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
286		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
287		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
288		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
289	COD. TB-C-25	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
290		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
291		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
292		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
293		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
294		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
295		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
296		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
297		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
298		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
299		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
300		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
301	COD. TB-C-26	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
302		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 7 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
303	COD. TB-C-26	J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
304		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
305		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
306		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
307		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
308		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
309		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
310		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
311		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
312		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
313		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
314		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
315		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
316	COD. TB-C-27	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
317		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
318		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
319		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
320		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
321		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
322		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
323		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
324		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
325		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
326		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
327		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
328	COD. TB-C-28	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
329		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
330		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
331		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
332		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
333		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
334		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
335		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
336		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
337		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
338		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
339		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
340	COD. TB-C-29	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
341		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
342		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
343		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
344		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
345		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
346		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
347		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
348		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
349		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
350		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
351		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
352	COD. TB-C-30	J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
353		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
354		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
355		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
356		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
357		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
358		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
359		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		