

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES		FECHA: 03/01/2025	
Pag 8 de 15				

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
360	COD. TB-C-30	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
361	COD. TB-C-31	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
362		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
363		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
364		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
365		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
366		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
367		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
368		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
369		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
370		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
371		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
372		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
373	COD. TB-C-32	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
374		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
375		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
376		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
377		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
378		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
379		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
380		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
381		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
382		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
383		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
384		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
385	COD. TB-C-33	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
386		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
387		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
388		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
389		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
390		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
391		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
392		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
393		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
394		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
395		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
396		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
397	COD. TB-C-34	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
398		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
399		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
400		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
401		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
402		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
403		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
404		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
405		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
406		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
407		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
408		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
409	COD. TB-C-35	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
410		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
411		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
412		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
413		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
414		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
415		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
416		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 9 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
417	COD. TB-C-35	J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
418		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
419		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
420		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
421	COD. TB-C-36	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
422		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
423		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
424		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
425		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
426		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
427		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
428		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
429		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
430		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
431		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
432		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
433	COD. TB-C-37	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
434		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
435		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
436		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
437		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
438		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
439		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
440		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
441		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
442		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
443		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
444		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
445	COD. TB-C-38	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
446		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
447		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
448		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
449		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
450		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
451		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
452		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
453		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
454		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
455		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
456		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
457	COD. TB-C-39	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
458		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
459		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
460		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
461		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
462		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
463		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
464		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
465		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
466		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
467		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
468		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
469	COD. TB-C-40	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
470		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
471		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
472		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
473		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 10 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
474	COD. TB-C-40	J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
475		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
476		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
477		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
478		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
479		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
480		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
481	COD. TB-C-41	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
482		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
483		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
484		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
485		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
486		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
487		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
488		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
489		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
490		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
491		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
492		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
493	COD. TB-C-42	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
494		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
495		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
496		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
497		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
498		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
499		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
500		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
501		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
502		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
503		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
504		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
505	COD. TB-C-43	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
506		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
507		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
508		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
509		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
510		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
511		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
512		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
513		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
514		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
515		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
516		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
517	COD. TB-C-44	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
518		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
519		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
520		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
521		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
522		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
523		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
524		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
525		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
526		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
527		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
528		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
529	COD. TB-C-45	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
530		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 11 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
531	COD. TB-C-45	J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
532		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
533		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
534		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
535		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
536		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
537		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
538		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
539		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
540		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
541		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
542		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
543	COD. TB-C-46	J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
544		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
545		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
546		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
547		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
548		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
549		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
550		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
551		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
552		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
553		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
554	COD. TB-C-47	J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
555		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
556		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
557		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
558		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
559		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
560		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
561		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
562		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
563		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
564		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
565	COD. TB-C-48	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
566		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
567		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
568		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
569		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
570		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
571		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
572		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
573		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
574		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
575		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
576		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
577	COD. TB-C-49	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
578		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
579		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
580		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
581		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
582		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
583		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
584		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
585		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
586		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
587		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 12 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
588	COD. TB-C-49	J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
589	COD. TB-C-50	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
590		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
591		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
592		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
593		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
594		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
595		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
596		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
597		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
598		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
599		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
600		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
601	COD. TB-C-51	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
602		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
603		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
604		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
605		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
606		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
607		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
608		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
609		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
610		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
611		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
612		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
613	COD. TB-C-52	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
614		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
615		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
616		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
617		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
618		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
619		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
620		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
621		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
622		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
623		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
624		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
625	COD. TB-C-53	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
626		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
627		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
628		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
629		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
630		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
631		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
632		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
633		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
634		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
635		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
636		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
637	COD. TB-C-54	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
638		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
639		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
640		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
641		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
642		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
643		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
644		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 13 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
645	COD. TB-C-54	J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
646		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
647		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
648		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
649	COD. TB-C-55	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
650		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
651		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
652		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
653		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
654		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
655		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
656		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
657		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
658		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
659		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
660		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
661	COD. TB-C-56	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
662		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
663		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
664		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
665		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
666		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
667		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
668		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
669		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
670		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
671		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
672		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
673	COD. TB-C-57	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
674		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
675		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
676		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
677		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
678		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
679		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
680		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
681		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
682		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
683		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
684		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
685	COD. TB-C-58	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
686		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
687		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
688		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
689		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
690		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
691		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
692		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
693		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
694		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
695		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
696		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
697	COD. TB-C-59	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
698		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
699		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
700		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
701		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 14 de 15

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
702	COD. TB-C-59	J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
703		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
704		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
705		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
706		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
707		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
708		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
709	COD. TB-C-60	J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
710		J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
711		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
712		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
713		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
714		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
715		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
716		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
717		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
718		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
719		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
720		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
721		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
722	COD. TB-C-61	J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
723		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
724		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
725		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
726		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
727		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
728		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
729		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
730		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
731		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
732		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
733		J2	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
734	COD. TB-C-62	J3	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
735		J4	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
736		J5	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
737		J6	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
738		J7	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
739		J8	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
740		J9	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
741		J10	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
742		J11	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
743		J12	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-
744		J13	FILETE	760	IP-JLV	-	NO	OK	-

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	


6. COMENTARIOS
REALIZAR REMOCIÓN DE REVELADOR Y PROCEDER CON PASE SOLDADURA ACABADO (PROCESO FCAW)

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspector de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 15 de 15

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO C
COD. TB-C-01 - COD. TB-C-62
CANT. 62 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 2			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-12
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 21/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_005_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN	: PASE RAIZ
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: JUNTA A TOPE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACI	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-D-01	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
2		J2	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
3	COD. TB-D-02	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
4		J2	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
5	COD. TB-D-03	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
6		J2	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
7	COD. TB-D-04	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
8		J2	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
9	COD. TB-D-05	J3	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
10		J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
11	COD. TB-D-06	J2	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
12		J3	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
13	COD. TB-D-06	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
14		J2	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
15		J3	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 2 de 2

5. LEYENDA


Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. NOTA


REALIZAR REMOCIÓN DE REVELADOR Y PROCEDER CON PASE SOLDADURA ACABADO (PROCESO FCAW)

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO D
TB. 4 1/2" x 3 x 20000
COD. TB-D-01 - COD. TB-D-03
CANT. 3 UND



GRUPO D
TB. 4 1/2" x 3 x 20000
COD. TB-D-04 - COD. TB-D-06
CANT. 3 UND



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		