

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	c 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BB LADO DESCARGA



PT- EN BB LADO DESCARGA



PT- EN BB LADO DESCARGA



TPT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 Legitimo Rodriguez		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT CASCO DE CHAQUETA 06



PT CASCO DE CHAQUETA 06



PPT- EN BB LADO DESCARGA



PTPT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	C 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

levantamiento de obserbaciones del casco de rotatubo registro 04
esmerilado de cordon y eliminasion de obserbaciones redondiasdas en casco de chaqueta luego se produse a soldeo de nuevo cordon con soldadura FCAW se aplicacion de dos pases
1-pase rais
2-aplicacion de tintes penetrantes
3-y acabado
y se prosede a ispeccion berificando asi que quede conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMI DE OBSERBACION CON PT



LEVANTAMI DE OBSERBACION CON PT




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 Inspector		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 1 de 2

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-21
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 28/03/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 9.5 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A-36	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. ESPJ-TP.BOM.-01	J1	FILETE	3360	IP-BB	-	NO	OK	-
2	COD. ESPJ-TP.BOM.-02	J2	FILETE	3360	IP-BB	-	NO	OK	-
3	COD. ESPJ-TP.BOM.-03	J3	FILETE	3360	IP-BB	-	NO	OK	-
4	COD. ESPJ-TP.BOM.-04	J4	FILETE	3360	IP-BB	-	NO	OK	-
5	COD. ESPJ-TP.BOM.-05	J5	FILETE	3360	IP-BB	-	NO	OK	-
6	COD. ESPJ-TP.BOM.-06	J6	FILETE	3360	IP-BB	-	NO	OK	-

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 2 de 2

6. NOTA

Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESPEJO - TP.BOMBEADA
PL. 9.5 MM
COD. ESPJ-TP.BOM.-01 - COD. ESPJ-TP.BOM.-06
CANT. 06 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 1 de 2

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-20
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 20/03/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 36	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACI	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. ESPJ-PT.ESPJ-01	J1	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
2	COD. ESPJ-PT.ESPJ-02	J2	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
3	COD. ESPJ-PT.ESPJ-03	J3	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
4	COD. ESPJ-PT.ESPJ-04	J4	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
5	COD. ESPJ-PT.ESPJ-05	J5	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
6	COD. ESPJ-PT.ESPJ-06	J6	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspector de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 2 de 2

6. NOTA

Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESPEJO - PORTA ESPEJOS
PL. 31.75 MM
COD. ESPJ-PT.ESPJ-01 - COD. ESPJ-PT.ESPJ-06
CANT. 06 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-14
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 23/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM - 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-ESP1-01	J1	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
2	COD. TB-ESP1-02	J2	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
3	COD. TB-ESP1-03	J3	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
4	COD. TB-ESP1-04	J4	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
5	COD. TB-ESP1-05	J5	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
6	COD. TB-ESP1-06	J6	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
7	COD. TB-ESP1-07	J7	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
8	COD. TB-ESP1-08	J8	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
9	COD. TB-ESP1-09	J9	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
10	COD. TB-ESP1-10	J10	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
11	COD. TB-ESP1-11	J11	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
12	COD. TB-ESP1-12	J12	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
13	COD. TB-ESP1-13	J13	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
14	COD. TB-ESP1-14	J14	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
15	COD. TB-ESP1-15	J15	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
16	COD. TB-ESP1-16	J16	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
17	COD. TB-ESP1-17	J17	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-ESP1-18	J18	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
19	COD. TB-ESP1-19	J19	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
20	COD. TB-ESP1-20	J20	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
21	COD. TB-ESP1-21	J21	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
22	COD. TB-ESP1-22	J22	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
23	COD. TB-ESP1-23	J23	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
24	COD. TB-ESP1-24	J24	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
25	COD. TB-ESP1-25	J25	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
26	COD. TB-ESP1-26	J26	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
27	COD. TB-ESP1-27	J27	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
28	COD. TB-ESP1-28	J28	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
29	COD. TB-ESP1-29	J29	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
30	COD. TB-ESP1-30	J30	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
31	COD. TB-ESP1-31	J31	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP1-01 - COD. TB-ESP1-31 CANT. 31 UND 

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Diseño y fabricación de equipos industriales
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		