


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-15
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 23/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM - 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-ESP2-01	J1	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
2	COD. TB-ESP2-02	J2	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
3	COD. TB-ESP2-03	J3	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
4	COD. TB-ESP2-04	J4	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
5	COD. TB-ESP2-05	J5	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
6	COD. TB-ESP2-06	J6	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
7	COD. TB-ESP2-07	J7	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
8	COD. TB-ESP2-08	J8	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
9	COD. TB-ESP2-09	J9	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
10	COD. TB-ESP2-10	J10	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
11	COD. TB-ESP2-11	J11	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
12	COD. TB-ESP2-12	J12	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
13	COD. TB-ESP2-13	J13	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
14	COD. TB-ESP2-14	J14	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
15	COD. TB-ESP2-15	J15	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
16	COD. TB-ESP2-16	J16	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
17	COD. TB-ESP2-17	J17	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-ESP2-18	J18	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
19	COD. TB-ESP2-19	J19	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
20	COD. TB-ESP2-20	J20	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
21	COD. TB-ESP2-21	J21	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
22	COD. TB-ESP2-22	J22	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
23	COD. TB-ESP2-23	J23	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
24	COD. TB-ESP2-24	J24	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
25	COD. TB-ESP2-25	J25	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
26	COD. TB-ESP2-26	J26	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
27	COD. TB-ESP2-27	J27	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
28	COD. TB-ESP2-28	J28	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
29	COD. TB-ESP2-29	J29	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
30	COD. TB-ESP2-30	J30	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
31	COD. TB-ESP2-31	J31	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP2-01 - COD. TB-ESP2-31 CANT. 31 UND 

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Diseño y fabricación de equipos industriales
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-16
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 22/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM - 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-ESP3-01	J1	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
2	COD. TB-ESP3-02	J2	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
3	COD. TB-ESP3-03	J3	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
4	COD. TB-ESP3-04	J4	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
5	COD. TB-ESP3-05	J5	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
6	COD. TB-ESP3-06	J6	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
7	COD. TB-ESP3-07	J7	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
8	COD. TB-ESP3-08	J8	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
9	COD. TB-ESP3-09	J9	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
10	COD. TB-ESP3-10	J10	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
11	COD. TB-ESP3-11	J11	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
12	COD. TB-ESP3-12	J12	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
13	COD. TB-ESP3-13	J13	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
14	COD. TB-ESP3-14	J14	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
15	COD. TB-ESP3-15	J15	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
16	COD. TB-ESP3-16	J16	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
17	COD. TB-ESP3-17	J17	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-ESP3-18	J18	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
19	COD. TB-ESP3-19	J19	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
20	COD. TB-ESP3-20	J20	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
21	COD. TB-ESP3-21	J21	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
22	COD. TB-ESP3-22	J22	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
23	COD. TB-ESP3-23	J23	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
24	COD. TB-ESP3-24	J24	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
25	COD. TB-ESP3-25	J25	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
26	COD. TB-ESP3-26	J26	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
27	COD. TB-ESP3-27	J27	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
28	COD. TB-ESP3-28	J28	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
29	COD. TB-ESP3-29	J29	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
30	COD. TB-ESP3-30	J30	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
31	COD. TB-ESP3-31	J31	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme


6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP3-01 - COD. TB-ESP3-31 CANT. 31 UND 

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Diseño y fabricación de equipos industriales
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 22/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM - 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-ESP4-01	J1	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
2	COD. TB-ESP4-02	J2	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
3	COD. TB-ESP4-03	J3	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
4	COD. TB-ESP4-04	J4	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
5	COD. TB-ESP4-05	J5	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
6	COD. TB-ESP4-06	J6	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
7	COD. TB-ESP4-07	J7	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
8	COD. TB-ESP4-08	J8	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
9	COD. TB-ESP4-09	J9	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
10	COD. TB-ESP4-10	J10	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
11	COD. TB-ESP4-11	J11	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
12	COD. TB-ESP4-12	J12	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
13	COD. TB-ESP4-13	J13	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
14	COD. TB-ESP4-14	J14	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
15	COD. TB-ESP4-15	J15	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
16	COD. TB-ESP4-16	J16	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
17	COD. TB-ESP4-17	J17	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	


Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-ESP4-18	J18	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
19	COD. TB-ESP4-19	J19	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
20	COD. TB-ESP4-20	J20	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
21	COD. TB-ESP4-21	J21	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
22	COD. TB-ESP4-22	J22	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
23	COD. TB-ESP4-23	J23	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
24	COD. TB-ESP4-24	J24	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
25	COD. TB-ESP4-25	J25	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
26	COD. TB-ESP4-26	J26	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
27	COD. TB-ESP4-27	J27	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
28	COD. TB-ESP4-28	J28	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
29	COD. TB-ESP4-29	J29	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
30	COD. TB-ESP4-30	J30	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
31	COD. TB-ESP4-31	J31	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme


6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.


7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP4-01 - COD. TB-ESP4-31 CANT. 31 UND 

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-18
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 21/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM - 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-ESP5-01	J1	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
2	COD. TB-ESP5-02	J2	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
3	COD. TB-ESP5-03	J3	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
4	COD. TB-ESP5-04	J4	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
5	COD. TB-ESP5-05	J5	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
6	COD. TB-ESP5-06	J6	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
7	COD. TB-ESP5-07	J7	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
8	COD. TB-ESP5-08	J8	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
9	COD. TB-ESP5-09	J9	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
10	COD. TB-ESP5-10	J10	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
11	COD. TB-ESP5-11	J11	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
12	COD. TB-ESP5-12	J12	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
13	COD. TB-ESP5-13	J13	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
14	COD. TB-ESP5-14	J14	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
15	COD. TB-ESP5-15	J15	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
16	COD. TB-ESP5-16	J16	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
17	COD. TB-ESP5-17	J17	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		