


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		 Pag 1 de 2						
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01		FECHA DE CONTROL : 27/02/2025		PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002					
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800											
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A											
CARACTERÍSTICAS GENERALES											
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ILUMINACIÓN				INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL		AMBOS LADOS		G R GCH					
ELEMENTO INSPECCIONADO		TIPO DE MATERIAL BASE		ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
PALETA		ASTM-A-36		RTB-03-SECT-A		3//16		ASME B313			
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	2910	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	2910	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-
3		J-3	J-T	2910	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
											-
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE			
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente									


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.				CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		 Pag 1 de 2																																																																																								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD				REVISIÓN: 0																																																																																										
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA				FECHA: 25/01/2025																																																																																										
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. DE REGISTRO : RG01-01																																																																																															
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800 FECHA DE CONTROL : 27/02/2025																																																																																															
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																															
CARACTERÍSTICAS GENERALES																																																																																															
Método de Inspección		Iluminación						Instrumentos Auxiliares																																																																																							
DIRECTA		NATURAL		AMBOS LADOS		R G GCH																																																																																									
ELEMENTO INSPECCIONADO		TIPO DE MATERIAL BASE		ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN																																																																																							
PALETA		ASTM -A-36		RTB-03-SECT-A		3//16		ASME B313																																																																																							
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA																																																																																															
<table><tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">COMPONENTE</th><th rowspan="2">JUNTA N°</th><th rowspan="2">TIPO DE JUNTA</th><th rowspan="2">LONGITUD (mm)</th><th rowspan="2">CÓDIGO SOLDADOR</th><th rowspan="2">PROCESO</th><th colspan="2">CÁTEDO</th><th rowspan="2">FECHA</th><th rowspan="2">RESULTADO</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>MINIMO</th><th>MAXIMO</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="3">PTT-ASTM-36-SC-A-135°</td><td>J-1</td><td>J-T</td><td>2910</td><td>JLV</td><td>FCAW</td><td>4</td><td>5</td><td>27/0/2025</td><td>OK</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>J-2</td><td>J-T</td><td>2910</td><td>JLV</td><td>FCAW</td><td>4</td><td>6</td><td>27/0/2025</td><td>OK</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>J-3</td><td>J-T</td><td>2910</td><td>JLV</td><td>FCAW</td><td>4</td><td>5</td><td>27/0/2025</td><td>OK</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CÁTEDO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION	MINIMO	MAXIMO	1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	2910	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-	2	J-2	J-T	2910	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-	3	J-3	J-T	2910	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-												-																								
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CÁTEDO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION																																																																																				
							MINIMO	MAXIMO																																																																																							
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	2910	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-																																																																																				
2		J-2	J-T	2910	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-																																																																																				
3		J-3	J-T	2910	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-																																																																																				
											-																																																																																				
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE																																																																																						
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente																																																																																												

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION		INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA




ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	2250	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	2250	JLV	FCAW	4	6	28/0/2025	OK	-
3		J-3	J-T	2250	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
4		J-4	J-T	2250	JLV	FCAW	4	6	28/0/2025	OK	-
5		J-5	J-T	2250	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80C	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION		INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	R	GCH
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA	ASTMA-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	2670	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	2670	JLV	FCAW	4	6	28/0/2025	OK	-
3		J-3	J-T	2670	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES					INSTRUMENTOS AUXILARES				
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION								
DIRECTA	NATURAL		ANBOS LADOS		R	G	GCH		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA			ESPESOR NOMINAL			CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A			3//16			ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	2240	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002


CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION					INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS			G	R	GCH
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A		3//16		ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA




ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	3160	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	3160	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
3		J-3	J-T	3160	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
4		J-4	J-T	3160	JLV	FCAW	4	6	28/0/2025	OK	-
5		J-5	J-T	3160	JLV	FCAW	4	6	28/0/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE :	AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO :	RG01-01
PROYECTO :	OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80C	FECHA DE CONTROL :	28/02/2025
N° PLANO :	IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO :	2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES					
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION		INSTRUMENTOS AUXILIARES		
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	R	G	GCH
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16		ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	1970	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES


METODO DE INSPECCION	ILUMINACION				INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS				R	G	GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA			ESPESOR NOMINAL			CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A			3//16			ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	190	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.				CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		 Pag 1 de 2				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD				REVISIÓN: 0						
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA				FECHA: 25/01/2025						
CLIENTE		: AUSTRAL GROUP S.A.A.				CÓD. DE REGISTRO		: RG01-01			
PROYECTO		: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800				FECHA DE CONTROL		: 28/02/2025			
N° PLANO		: IAT SEC-ROT -003-A				PROCEDIMIENTO		: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002			
CARACTERÍSTICAS GENERALES											
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ILUMINACIÓN						INSTRUMENTOS AUXILIARES			
DIRECTA		NATURAL		AMBOS LADOS		R G GCH					
ELEMENTO INSPECCIONADO		TIPO DE MATERIAL BASE		ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
PALETA		ASTM-A-36		RTB-03-SECT-A		3//16		ASME B313		-	
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	920	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
2	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	920	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
3	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	920	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
4	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	920	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
5	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	920	JLV	FCAW	4	5	28/0/2025	OK	-
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT				SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente									