

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS INSPECCION VISUAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS INSPECCION VISUAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		



	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80	FECHA DE CONTROL : 28/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS-SECT -B-BFL BFL-ASTM-36 - 1/2"-3/8" CANT=6	

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)						CODIGO	CALIDAD
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d	e	f		
			Plano	250	3191	3007	3010	3340	2652	M.Cald	AC/RE
1	28/02/2025	POS-SCT-B-BFL	Canpo	251	3192	3006	3011	3339	2651	MC-01	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1		
2	28/02/2025	POS-SCT-B-BFL	Canpo	252	3191	3007	3012	3340	2652	MC-01	A C
			Δ ±	2	2	1	2	0	0		
3	28/02/2025	POS-SCT-B-BFL	Canpo	252	3192	3007	3011	3340	2652	MC-01	A C
			Δ ±	2	2	0	1	1	0		
4	28/02/2025	POS-SCT-B-BFL	Canpo	252	3191	3006	3011	3340	2652	MC-01	A C
			Δ ±	2	1	1	1	0	1		
5	28/02/2025	POS-SCT-B-BFL	Canpo	251	3192	3006	3011	3340	2651	MC-01	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1		
6	28/02/2025	POS-SCT-B-BFL	Canpo	251	3191	3006	3011	3340	2651	MC-01	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE				CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente									

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	
		Pag. 1 de 2	
CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	RG02-03
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80	FECHA DE CONTROL	28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-ATS-QA-PR-002
ESQUEMA DE REFERENCIA			
			
DIMENSION DE BAFLE SECCION B-1		DIMENSION DE BAFLE B-2	
			
DIMENSION DE BAFLE SECCION B-3		DIMENSION DE BAFLE SECCION B-4	
			
DIMENSION DE BAFLE SECCION B-1		DIMENSION DE BAFLE SECCION B-1	
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA- RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA DE BFL- SCT-A	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO RG01-01	Pag 1 de 2
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL 28/02/2025	
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

ESQUEMA DE REFERENCIA



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-A(1)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-B(1)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-A(2)




ISPECCION DE CORDONES BL SCT-B(2)

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80	FECHA DE CONTROL : 1/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN	
ELEMENTO / CONJUNTO BAFLE	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ Y ACABADO
ESPESOR MATERIAL : 12.5-9.5 MM	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL
MATERIAL BASE : ASTM-A-36	COD. INSPECCIÓN : BF--SC-A

2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADUR : FCAW		
MARCA KIT DE INSPECCI : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : RTB-SCN-B		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
TB 01	J1	J-T	3.130	IP-JLV	-	-	-	CONFORME	-
TB 02	J2	J-T	3.130	IP-JLV	-	-	-	CONFORME	-
TB 03	J3	J-T	3.130	IP-JLV	-	-	-	CONFORME	-
TB 04	J4	J-T	3.130	IP-JLV	-	-	-	CONFORME	-
TB 05	J5	J-T	3.130	IP-JLV	-	-	-	CONFORME	-
TB 06	J6	J-T	3.130	IP-JLV	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BF N°1-SC-B



PT- EN BF N°1-SC-B



PT- EN BF N°2-SC-B



PT- EN BF N°2-SC-B

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 3 de 3

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BF N°3-SC-A



PT- EN BF N°3-SC-A




PT- EN BF N°4-SC-A



PT- EN BF N°4-SC-A

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																																											
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0																																																																																																																											
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025																																																																																																																											
Pag. 1de 5																																																																																																																													
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A CÓD. DE REGISTRO : RG01-05 FECHA DE CONTROL : 1/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																													
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36 2010 -135° CANT=05		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36 3000-90° CANT=05																																																																																																																											
																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9e1f2;">RESULTADOS</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">MEDIDA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">DAIMENSIONES (mm)</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">CODIGO</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Item</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Fecha</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Codigo</th> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">a</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">M CAL</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">AC/RE</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Plano</th> <th style="background-color: #d9e1f2;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2011</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2012</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2010</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2011</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2012</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9e1f2;">RESULTADOS</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">MEDIDA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">DAIMENSIONES (mm)</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">CODIGO</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Item</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Fecha</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">Codigo</th> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">b</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">M CAL</th> <th rowspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">AC/RE</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Plano</th> <th style="background-color: #d9e1f2;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3001</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3002</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3000</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3002</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">2/03/2025</td> <td rowspan="2">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3000</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td>$\Delta \pm$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo	a		M CAL	AC/RE	Plano		1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2011	MC-01	A- C	$\Delta \pm$	1	2	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2012	MC-01	A- C	$\Delta \pm$	2	3	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2010	MC-01	A- C	$\Delta \pm$	0	4	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2011	MC-01	A- C	$\Delta \pm$	1	5	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2012	MC-01	A- C	$\Delta \pm$	2	RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo	b		M CAL	AC/RE	Plano		1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3001	MC-01	A-C	$\Delta \pm$	1	2	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3002	MC-01	A-C	$\Delta \pm$	2	3	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3000	MC-01	A-C	$\Delta \pm$	0	4	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3002	MC-01	A-C	$\Delta \pm$	2	5	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3000	MC-01	A-C	$\Delta \pm$	0
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																							
Item	Fecha	Codigo	a		M CAL	AC/RE																																																																																																																							
			Plano																																																																																																																										
1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2011	MC-01	A- C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	1																																																																																																																									
2	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2012	MC-01	A- C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	2																																																																																																																									
3	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2010	MC-01	A- C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	0																																																																																																																									
4	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2011	MC-01	A- C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	1																																																																																																																									
5	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2012	MC-01	A- C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	2																																																																																																																									
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																							
Item	Fecha	Codigo	b		M CAL	AC/RE																																																																																																																							
			Plano																																																																																																																										
1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3001	MC-01	A-C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	1																																																																																																																									
2	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3002	MC-01	A-C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	2																																																																																																																									
3	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3000	MC-01	A-C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	0																																																																																																																									
4	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3002	MC-01	A-C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	2																																																																																																																									
5	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	3000	MC-01	A-C																																																																																																																							
			$\Delta \pm$	0																																																																																																																									
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE																																																																																																																									
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente																																																																																																																											