




	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
Pag 1 de 2											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO		RG01-01							
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL		1/03/2025							
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO		2025-IAT-AUT-QA-PR-002							
CARACTERISTICAS GENERALES											
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES							
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH							
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN						
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313						
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO		M CALD	AC/RE
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	3260	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
2		J-2	JT	3260	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
3		J-3	JT	3260	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
4		J-4	JT	3260	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
5		J-5	JT	3260	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCION IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
Pag 1 de 2											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO		RG01-01							
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL		1/03/2025							
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-00		PROCEDIMIENTO		2025-IAT-AUT-QA-PR-002							
CARACTERISTICAS GENERALES											
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILARES							
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH							
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN						
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313						
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO		M CALD	AC/RE
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	1970	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
2		J-2	JT	1970	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
3		J-3	JT	1970	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
4		J-4	JT	1970	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
5		J-5	JT	1970	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO	RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL	1/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES			
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C M CALD	califica AC/RE
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	2420	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO	RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL	1/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES			
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPEJOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	190	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
2		J-2	JT	190	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
3		J-3	JT	190	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
4		J-4	JT	190	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
5		J-5	JT	190	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO	RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL	1/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILARES			
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-B	J-1	JT	920	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	
			Pag. 1 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80	FECHA DE CONTROL : 1/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		



IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL

CÓDIGO:
2025-IAT-AST-QA-RG-002REVISIÓN:
0FECHA:
25/01/2025

Pag. 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.

CÓD. DE REGISTRO : RG01-01

PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC


FECHA DE CONTROL : 3/03/2025

N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A

PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-SECT -C-BFL
BFL-ASTM-36 - 1/2"-3/8"
CANT=6




RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)						CODIGO	CALIDAD
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d	e	f		
			Plano	1656	3195	3000	2995	2742	3244	M.Cald	AC/RE
1	2/02/2025	POS-SCT-C-BFL	Canpo	1657	3196	3001	2996	2743	3245	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1		
2	2/02/2025	POS-SCT-C-BFL	Canpo	1657	3197	3001	2997	2742	3244	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	2	1	2	0	0		
3	2/02/2025	POS-SCT-C-BFL	Canpo	1657	3197	3000	2996	2743	3244	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	2	0	1	1	0		
4	2/02/2025	POS-SCT-C-BFL	Canpo	1657	3196	3001	2996	2742	3245	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	1	1	1	0	1		
5	2/02/2025	POS-SCT-C-BFL	Canpo	1656	3195	3001	2996	2743	3246	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1		
6	2/02/2025	POS-SCT-C-BFL	Canpo	155	3196	3002	2996	2743	3246	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1		
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-03
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 3/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-ATS-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



BAFLE SECCION-C-1



BAFLE SECCION-C-2




BAFLE SECCION-C-4



BAFLE SECCION-C-3



BAFLE SECCION-C-5



BAFLE SECCION-C-6

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	TRO DE FOTOS INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA DE BFL	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		Cód. de Registro : RG01-01 Fecha de Control : 4/03/2025 Procedimiento : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

ESQUEMA DE REFERENCIA



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-C (1)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-C(2)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-C(3)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-C(4)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-C(5)



ISPECCION DE CORDONES BL SCT-C(26)

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		