

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 14/03/2025-15/03/25-17/03/25
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN


ELEMENTO / CONJUNTO : ANILLO DE REJISTRO D BB	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ Y ACABADO
ESPOSOR MATERIAL : 3//4	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL
MATERIAL BASE : ASTM-A-36	COD. INSPECCIÓN : RG BB

2. DATOS DE LA PRUEBA

LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.
PROCESO DE SOLDADURA : FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO
ZONA EVALUADA : BONBONA

3. MÉTODO DE INSPECCIÓN

TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO
APLICACIÓN : ESPRAY
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	RG BB-1	T	77	S-I	-	-	-	CONFORME	-
		T	480	S-I	-	-	-	CONFORME	-
2	RG BB-2	T	77	S-I	-	-	-	CONFORME	-
		T	480	S-I	-	-	-	CONFORME	-
3	RG BB-3	T	77	S-I	-	-	-	CONFORME	-
		T	480	S-I	-	-	-	CONFORME	-
4	RG BB-4	T	77	S-I	-	-	-	CONFORME	-
		T	480	S-I	-	-	-	CONFORME	-
5	RG BB-5	T	77	S-I	-	-	-	CONFORME	-
		T	480	S-I	-	-	-	CONFORME	-
6	RG BB-6	T	77	S-I	-	-	-	CONFORME	-
		T	480	S-I	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO




PT- EN ANILLO DE BB-1



PT- EN ANILLO DE BB-1



PT- EN ANILLO DE BB-2



- PT- EN ANILLO DE BB-2



PT- EN ANILLO DE BB-3




PT- EN ANILLO DE BB-3

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL :
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES									
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION		INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS		G	R	GIN		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
UNIION SOLDABLE		ASTM-A-36	BBPARTE DESCARGA		3//4		ASME B313		
ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA									
									

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	UNON SL D BB LADO DSCG-1	J-1	J-T	50	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	480	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
2	UNON SL D BB LADO DSCG-2	J-1	J-T	50	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	480	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
3	UNON SL D BB LADO DSCG-3	J-1	J-T	50	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	480	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
4	UNON SL D BB LADO DSCG-4	J-1	J-T	50	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	480	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
5	UNON SL D BB LADO DSCG-5	J-1	J-T	50	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	480	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
6	UNON SL D BB LADO DSCG-6	J-1	J-T	50	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	480	S-I	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS DE UNION SOLDABLE DE BB LADO CARGA	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN ANILLO DE BB-1



PT- EN ANILLO DE BB-1



PT- EN ANILLO DE BB-2



- PT- EN ANILLO DE BB-2



PT- EN ANILLO DE BB-3



PT- EN ANILLO DE BB-3


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 30/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-UN SPL A-53 50X50
CANT=06



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	c		
			PLANO	50	7	M CAL	AC/RE
1	29/03/2025	POS-1-1NP D BB LD CRG	$\Delta \pm$	50	7	MC-01	A- C
			Canpo	0	0		
2	29/03/2025	POS-1-2NP D BB LD CRG	$\Delta \pm$	50	7	MC-01	A- C
			Canpo	50	7		
3	29/03/2025	POS-1-3NP D BB LD CRG	$\Delta \pm$	0	0	MC-01	A- C
			Canpo	50	7		
4	29/03/2025	POS-1-4NP D BB LD CRG	$\Delta \pm$	50	7	MC-01	A- C
			Canpo	0	0		
5	29/03/2025	POS-1-5NP D BB LD CRG	$\Delta \pm$	50	7	MC-01	A- C
			Canpo	50	7		
6	29/03/2025	POS-1-6NP D BB LD CRG	$\Delta \pm$	0	0	MC-01	A- C
			Canpo	50	7		
				0	0		
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente				

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS DE UNION SOLDABLE DE BB LADO CARGA	FECHA: 25/01/2025	
			Pag. 2 de 2

. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



UN SP D BB LD CG -01



UN SP D BB LD CG -01




UN SP D BB LD CG -01

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : UN SPL	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ Y ACABADO		
ESPESOR MATERIAL : 7MM	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM-A-36	COD. INSPECCIÓN : UN SPL		

2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADURA : FCAW		
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : BONBONA		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	UN SPL	J-T	45	S-I	-	-	-	CONFORME	-
2	UN SPL	J-T	45	S-I	-	-	-	CONFORME	-
3	UN SPL	J-T	45	S-I	-	-	-	CONFORME	-
4	UN SPL	J-T	45	S-I	-	-	-	CONFORME	-
5	UN SPL	J-T	45	S-I	-	-	-	CONFORME	-
6	UN SPL	J-T	45	S-I	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN UNION SIPLE -01




PT- EN UNION SIPLE -01



PT- EN UNION SIPLE -02



PT- EN UNION SIPLE -02


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

Pag 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL :
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES									
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION		INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS		G	R	GIN		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
BB LD CG		A-53	UN SPL		7MM		ASME B313		

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA									
									


ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	UN SPL	J-1	J-T	48	S-I	FCAW	3	4	31/03/2025	OK	-
2		J-1	J-T	48	S-I	FCAW	3	4	31/03/2025	OK	-
3		J-1	J-T	48	S-I	FCAW	3	5	31/03/2025	OK	-
4		J-1	J-T	48	S-I	FCAW	3	3	31/03/2025	OK	-
5		J-1	J-T	48	S-I	FCAW	3	5	31/03/2025	OK	-
6		J-1	J-T	48	S-I	FCAW	3	3	31/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 31/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-BRD D BB LAD CRG
ASTM-A-36 =CANT=06



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b	c		
			PLANO	180	140	32	M CAL	AC/RE
1	31/03/2025	BD D BB LD CG-1	$\Delta \pm$	180	140	32	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
2	31/03/2025	BD D BB LD CG-1	$\Delta \pm$	180	140	32	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
3	31/03/2025	BD D BB LD CG-1	$\Delta \pm$	180	140	32	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
4	31/03/2025	BD D BB LD CG-1	$\Delta \pm$	180	140	32	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
5	31/03/2025	BD D BB LD CG-1	$\Delta \pm$	180	140	32	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
6	31/03/2025	BD D BB LD CG-1	$\Delta \pm$	180	140	32	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					