










AlumniHouse

R001 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/AlumniHouse/AlumniHouse/source/AlumniHouse.blend
最终源 SHA256：189399d49ffab0be5de07b0f8ae3b4e1dd8ce422d19a5cc60eb4fdf1be70fa50

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角度同视角比较：U形三翼、中央院落、各翼双坡屋顶与两处烟囱保留，未见主体退化为碎片或大片缺面。 LOD1简化窗框与檐下细节；LOD2窗格合并为深色矩形，端头突出玻璃窗体及其楼板横带仍在，侧门台阶更简。 三角山墙及屋脊关系完整。院落开口为Main已有形制，不作为缺面； 本轮实看四角culled/facing：三翼外墙、院落内墙、双坡屋面在Main/LOD1/LOD2全部连续，面朝向均绿，未见反向大面或剔除后独有缺口。U形中庭为一致保留的真实开口。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BakerDining

R002 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BakerDining/BakerDining/source/BakerDining.blend
最终源 SHA256：c4b265b12ac02659fec970085d66ffcc05bbcdef99e696d5de5c6edf3a873cba

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角 Main/LOD1/LOD2 的低矮楔形完整主体、弧折外缘和背侧凹入口一致。LOD2 移除屋面两只小矩形凸块，屋面连续无明显破洞；玻璃带所在外缘仍连续。当前未见漂浮碎片或轮廓断裂。 四角 culled 主体屋顶/周墙连续；facing 未见显著红色反面区，LOD2 删除小屋面设备后外轮廓无缺口。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BartlettHall

R003 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/BartlettHall/BartlettHall_CS2_SourceCandidate_v0.1/source/BartlettHall.blend
最终源 SHA256：62ef0f7ee072ab7cf9ffcc4adc3a37dba14b4f5360216066ea5f875643eefdaf

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本次实际查看四角剔除图与朝向图：Main/LOD1/LOD2长厅、连续双坡屋顶、两侧双圆塔及端头低附厅都保持，未见主体裂孔或游离片。 四角朝向以绿色正面为主，未见成片红色反面；LOD2窗框、扶壁、塔冠齿饰删减，主轮廓与附体仍在。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。








保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BelfieldHall

R004 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BelfieldHall/BelfieldHall/source/BelfieldHall.blend
最终源 SHA256：08a1398f590dc78a6e4ca8c9746f0dc7fff3777c091cf02b061291e0c4621ca8

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角三等级双体独立坡屋顶楼的位置/大小一致，侧面成组小山墙与端头尖顶大窗轮廓在最终LOD2均恢复，后侧竖向凸部仍在。 LOD2窗分格压成深色块、细框/檐纹简化，未见主体缺翼、屋面孔或漂浮碎片； 独立/组合LOD2补回8个原侧老虎窗核心和4个端头尖山墙窗轮廓；76→320、88→332三角。双体为原设计。

边界：组合8×13.6m作者共墙接触条带保持开放；不将可见内侧或法定接头补平。 复用原远距atlas窗区，未改图片字节。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BillingsHospital

R005 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BillingsHospital/BillingsHospital/source/BillingsHospital.blend
最终源 SHA256：f893fd65aa691bb2f14533e9bc25ade615e1fcf43069cda79d18128fda865687

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角围合院落、双高塔、外伸双翼及各段斜屋面在三级均完整，院落开口没有被填死。LOD2 窗格材质变粗且塔窗变为矩形，属于明显外观细节变化；未见楼翼/屋顶坍缩或碎片，未把院落空地视为缺面。 四角 culled 围合、双塔、楼翼及屋顶连续；facing 主体均绿，院落空地/外伸翼间距三级一致，没有新增大反面区或丢墙。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BlaineHall

R006 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BlaineHall/BlaineHall/source/BlaineHall.blend
最终源 SHA256：33f110a4ae66ef15d524cf253d57f9521d1c11c2634962d6c4d084768d2bdd5f

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角U形主体与两端横翼、中央高山墙及连续红坡屋顶完整；两端侧屋顶小山墙已回到最终LOD2，225/315度长立面山墙节奏保持。 LOD2窗框/入口雕饰变简、细檐线省略，中央入口凸体仍可辨。未见楼翼断开、顶面孔洞或离散飞片。 两端横翼各3处老虎窗核心恢复；独立384→504、组合401→521三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

边界：小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。







保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BelfieldHall

R007 | 完整 LOD 家族 | repair_20261007

源路径：assets/BlaineJuddBelfield/repair_20261007/BlaineJuddBelfield.blend
最终源 SHA256：bd552cacc9af6a3676f04fa73d7ba24d28c7b8e6c136ae8f1ee319d55be066b7

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：组合源另行亲看：双体、双坡屋顶、侧小山墙、端山墙尖窗及竖凸部在最终LOD2都可辨，与Main位置一致。 225/315度一栋端部保留高矩形共墙截口：Main/LOD1可见内部窗/门，LOD2无细框更显敞开；按已证明作者8×13.6m连接带保留，没有用整板封堵。其余外墙/屋面未见新增裂口。 独立/组合LOD2补回8个原侧老虎窗核心和4个端头尖山墙窗轮廓；76→320、88→332三角。双体为原设计。

边界：组合8×13.6m作者共墙接触条带保持开放；不将可见内侧或法定接头补平。 复用原远距atlas窗区，未改图片字节。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BlaineHall

R008 | 完整 LOD 家族 | repair_20261007

源路径：assets/BlaineJuddBelfield/repair_20261007/BlaineJuddBelfield.blend
最终源 SHA256：bd552cacc9af6a3676f04fa73d7ba24d28c7b8e6c136ae8f1ee319d55be066b7

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：组合源四角独立核对：U形主体、院侧外墙、大山墙与红坡顶连贯，最终LOD2两侧翼小山墙均已恢复，正面连续尖顶节奏仍在。 45/135度一端高截口在Main/LOD1已有窗框及底拱，LOD2保留敞口而简化内部细框；属源文档共墙条带，不按外露缺墙或误加封板。其它立面无新开洞或飞片。 两端横翼各3处老虎窗核心恢复；独立384→504、组合401→521三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

边界：小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。