











# JuddHall

R009 | 完整 LOD 家族 | repair_20261007

源路径：assets/BlaineJuddBelfield/repair_20261007/BlaineJuddBelfield.blend
最终源 SHA256：bd552cacc9af6a3676f04fa73d7ba24d28c7b8e6c136ae8f1ee319d55be066b7

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：ee6ccb58757c45e806ae3e307cb6ab7f80f403b3d5397d181a7957528e09e615

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：长条主体、两端大山墙、连续小山墙、后侧低矮附属体及其四坡屋面在四角度均保留。 LOD1附属体拱窗简化，LOD2全局窗格变简，附属体拱窗变为普通窗格，但没有丢失附属体。 两端矩形开口Main已有，LOD2仍存在且更暗；未见漂浮碎片。 已读本源repair_20261007/README.md：8m×13.6m已记录共墙接触条带有意省略； 本轮四角culled/facing：短端接合面全级别均有同位矩形开口及红色内侧，符合共墙连接设计；主体两长墙、连续山墙、主屋面与背侧低附属体均为正面完整，LOD2没有额外大漏面。 以所列原人工图像和具…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# CobbLectureHall

R010 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BlakeCobbContactStudy/BlakeCobbContactStudy/source/BlakeCobbContactStudy.blend
最终源 SHA256：8c30cc82174d4dea6b8778764d8a8490f34fee5a8cd44ad002cd6b1ea4783732

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角多段横纵坡屋顶、主山墙、圆角尖塔和中间凸入口楼体保留。225°/315° 端部的大黑矩形连接口在 Main、LOD1、LOD2 都存在，未当新增缺面。LOD2 撤去小烟囱/窗细格与细尖饰，主要屋面/塔尖完整无显著破片。 四角 culled 主屋体与多坡屋顶连续。225°/315° 端部连接口在三级均开通，facing 该口后方是红色内壁，不是新增外墙反转；其余主体及圆尖塔绿面连续。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# GatesBlakeHall

R011 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BlakeCobbContactStudy/BlakeCobbContactStudy/source/BlakeCobbContactStudy.blend
最终源 SHA256：8c30cc82174d4dea6b8778764d8a8490f34fee5a8cd44ad002cd6b1ea4783732

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角长条主体高低两段与连续锯齿山墙节奏、端面斜屋顶保持。45°/135° 短端面的大黑连接端从 Main 即存在，各级一致。LOD2 部分小烟囱与山墙尖饰消失、窗纹粗化，但未见楼体或主要山墙截断。 四角 culled 完整楼体与连续山墙无缺段；facing 主体均绿，真实材质端部黑墙在剔除图为实体，进一步排除材质黑色即缺面的误判。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# CobbLectureHall

R012 | 完整 LOD 家族 | repair_20261007

源路径：assets/BlakeCobbMapProxy/repair_20261007/BlakeCobbMapProxy.blend
最终源 SHA256：01968b1d3279e613bc80d791f3e2dd613adcdce02888c5c9e53229ac12948be3

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：本次实际四角检查，三等级坡屋顶群、连续大小山墙、角塔、中央入口及楼翼连贯；剔除后未见新屋顶/长墙缺块或大块碎片。 225/315度端面矩形连接口在Main/LOD1/LOD2同位存在，facing对应红面；加看sides facing确认局限于-Y端既有接口，不能当LOD新增漏面。LOD2接口在正侧视局部有红绿共面花斑，限于原接口范围。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# GatesBlakeHall

R013 | 完整 LOD 家族 | repair_20261007

源路径：assets/BlakeCobbMapProxy/repair_20261007/BlakeCobbMapProxy.blend
最终源 SHA256：01968b1d3279e613bc80d791f3e2dd613adcdce02888c5c9e53229ac12948be3

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：本次实际四角剔除与朝向图中，长楼高低递变、屋脊及连续大小山墙完整；LOD2立面细节减少但主体并未破碎。 旧材质记录的深色端面在本次剔除图中仍有连续可见表面，不能仅按黑材质判漏面；facing仅见端缘极细红线，没有成片反面或新孔洞。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。


保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# BondChapel

R014 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondChapel.blend
最终源 SHA256：127873b5b554c8a44c8f2b3a8154a4c63360979e838eaf13b0ccf6873059d2ff

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：矩形礼堂主体、完整双坡红屋顶、扶壁、端头山墙和侧边小附属突出体在四角度均保留。 LOD1仍保留主要玻璃细格；LOD2将彩玻璃细格合并为连续深色拱窗，窗洞位置及附属体小红屋顶仍可读。 LOD2尖饰极细并减少端头门口细节，但未见大屋面缺失、玻璃组合消失或碎片； 本轮四角culled/facing：礼堂双坡屋顶、扶壁、两端墙和侧边附属小体均完整绿色，LOD2简化面没有反向外皮或剔除后缺口；屋脊/端部细尖饰仍有可读轮廓。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。