











BondSwiftCloister

R015 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftCloister.blend
最终源 SHA256：78c4bebb078536808b903557f86f5754588dc0ae484df5a51822905f610fb00d

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角长方廊顶为连续深色整面，边栏尖饰、柱列、地板与两端入口均保留；最终LOD2的简化拱洞仍真实开放。 LOD2删细窗花/拱内花饰，粗柱和拱边连续，没有廊顶破裂或独立飞片。 原材质接缝细暗线保留，不从此双面材质图单独认定剔背结果。 独立/组合LOD2补回10片原拱顶内侧水平return；1368→1388三角，四角每视169首击背面降为0。

边界：柱拱、檐帽、地板、拱洞及两端真实通道均保留。




保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BondChapel

R016 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftEnsemble.blend
最终源 SHA256：c1b621cdadc3ade156d414d05f109c65985465d946dc654bd03c9cc2046066b0

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：16d302b0efa142a34dfadda473e67c2112edf498cba7f3e76f7e76f97189212d

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角三等级对照，长教堂主体、红色双坡屋顶、端部山墙、侧扶壁和红顶侧附属体完整。LOD2移除窗花、入口雕饰及多数檐口细节，彩玻璃仍为整片深色窗；端部小尖饰变细但未见独立大片碎片或墙屋顶缺面。45/315度入口细节消失，属于明显表面简化；主屋顶轮廓保留。 四角culled/facing实看，主体坡屋顶、端部山墙、侧扶壁和小凸附体连续正向，无大片红反面或剔除洞；LOD2石窗雕饰删后立面仍封闭，端墙尖饰轮廓变简但未见脱离大块。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BondSwiftCloister

R017 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftEnsemble.blend
最终源 SHA256：c1b621cdadc3ade156d414d05f109c65985465d946dc654bd03c9cc2046066b0

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：组合源联系图另行查看：四角整片黑灰屋顶、左右檐帽和尖饰、两排立柱与连贯地板完整；最终LOD2拱洞与端头通道仍通透。 拱花、细竖杆和石面细线在LOD2省略，柱拱厚度/位置合理；未见屋顶缺角或悬空碎块，未将真实开放廊道当破墙。 独立/组合LOD2补回10片原拱顶内侧水平return；1368→1388三角，四角每视169首击背面降为0。

边界：柱拱、檐帽、地板、拱洞及两端真实通道均保留。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SwiftHall

R018 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftEnsemble.blend
最终源 SHA256：c1b621cdadc3ade156d414d05f109c65985465d946dc654bd03c9cc2046066b0

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main 与 LOD1 的 L 形双翼、层高、相交坡屋顶与密集屋顶窗基本一致。 LOD2 四角的双翼和内转角保持完整；45/135/315 度可见重复 dormer 的凸出屋顶核心与烟囱，没有大片坡屋顶缺口或倒塌。 45/315 度的立面黑色竖条在 Main/LOD1/LOD2 同处均存在，不能把它归为本轮新增破面。 LOD2 墙面灰色窗格和褐色屋顶保留稳定，未出现整片玻璃意外白化或蓝化。 短翼两坡各4处老虎窗核心恢复；426→1322三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

边界：小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。 LOD2 窗框、门口门饰/凸出门廊、檐口线和屋顶华饰显著简化；225 度内角装饰尖顶与 Main 不一致。 屋面纹理尺…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SwiftHall

R019 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/SwiftHall.blend
最终源 SHA256：fb3741e7638d2894f081d53e0ca2bf12ed8b8ed8b8ddb821c2e37032c9cd3929

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main 与 LOD1 的 L 形双翼、层高、相交坡屋顶与密集屋顶窗基本一致。 LOD2 四角的双翼和内转角保持完整；45/135/315 度可见重复 dormer 的凸出屋顶核心与烟囱，没有大片坡屋顶缺口或倒塌。 45/315 度的立面黑色竖条在 Main/LOD1/LOD2 同处均存在，不能把它归为本轮新增破面。 LOD2 墙面灰色窗格和褐色屋顶保留稳定，未出现整片玻璃意外白化或蓝化。 短翼两坡各4处老虎窗核心恢复；426→1322三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

边界：小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。 LOD2 窗框、门口门饰/凸出门廊、檐口线和屋顶华饰显著简化；225 度内角装饰尖顶与 Main 不一致。 屋面纹理尺…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BoothHarperCenter

R020 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/BoothHarperCenter/BoothHarperCenter/source/BoothHarperCenter.blend
最终源 SHA256：a03419e0e704460fdbf0fc8d840b376fa8cc2091c4b5aae464c5acecd3b63f1b

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：最终四角三等级的阶梯外翼、连续楼层退台、底层凹凸轮廓和中央四格凹天窗均在，225/315度阶梯翼不再变成高方盒；低外翼与屋顶小体块位置保持。 Main/LOD1中央玻璃为源无槽白色，LOD2仍原蓝灰atlas，颜色差异明确保留为_Gls引擎未验边界。细框/天窗支架删简，不据此当顶口缺面；当前未见新飞片或大体量塌平。 LOD2恢复东南阶梯翼、上层退台、底层真实联合外轮廓、西入口及四个原天窗轮廓/中心孔；374→2208三角。修前体量缺失与过填已由材质、十角几何和定位射线区分。

边界：小窗棂/椽/扶手仍简化；入口带下侧极少首击背面后有正面支承，不等于贯穿洞。 原_Gls确为零材质槽、生成器标记glass；Blender默认白色与LOD2既有不透明atlas差异保留。CS2玻…（完整说明见离线图册）

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。