











BurtonJudsonCourts

R021 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/BurtonJudsonCourts/BurtonJudsonCourts_CS2_v0.1/source/BurtonJudsonCourts.blend
最终源 SHA256：a94bd245650c6be82da270d6b62bdbff8061b2cbb75e6b66d0ce06094308821d

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角双庭院围合、中央低厅/桥、方塔及各翼连贯；最终LOD2院内外成组小山墙重新形成锯齿屋顶节奏，双院与门洞保持开放。 塔顶仍能看见女儿墙内较低屋面，LOD2棕色屋面与Main深色材质差异保留；窗格/细饰粗化，未见主体塌平或楼翼缺块。原贴地底面省略仅由专项边界说明，本图不验证底视。 LOD2恢复32处作者小山墙核心与原塔顶屋面；488→1778三角。独立/组合都修，双院、门洞及其余原面保留。

边界：塔顶凹腔原就存在；用原屋面实际z=28.375m，不虚构加深。原图集棕色屋面未重涂。 LOD2原贴地底面未封，底视不记通过。组合X+145m只是检视摆放。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CampusNorthResidential

R022 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/CampusNorthResidential/CampusNorthResidential/source/CampusNorthResidential.blend
最终源 SHA256：5452d61c34fdfa5ee877e7c69267e973496318009d5834de1a685e987b08dce0

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：两组弧形高楼、低裙房、退台绿顶与楼间低连桥四角度均保留，Main/LOD1/LOD2整体轮廓一致。 LOD1去掉屋顶小黑色设备盒，LOD2窗格纹理变规则，弧形外墙仍连续，没有断裂或漂浮碎片。 连桥在LOD2增加可读竖向分格但位置连通关系未变； 本轮四角culled/facing：两组弧形高楼、阶梯裙楼、楼间细连桥均存在，外弧/内弧和屋顶表面绿色连续，未见玻璃体块剔除消失或独有黑洞。LOD2弧面分段变粗但整体弧线保持。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CatheyDining

R023 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/CatheyDining/CatheyDining/source/CatheyDining.blend
最终源 SHA256：ad6007625b8f320b1531bff4cafde5eb425bd50e80470b00ef7952f14f216675

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角宽大折曲屋面、后方凹口、墙体及前后低矮附属盒体均维持，门前长雨棚和细柱未丢失。LOD1 屋面纹理压平，LOD2 玻璃立面由浅白变成深蓝灰，但玻璃轮廓和分格覆盖仍完整；无可见大面缺失或碎片。 四角 culled 大屋顶、背面附体、正面雨棚与玻璃墙范围都连续；facing 基本全绿，无显著反面洞。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ChapinOldBuilding

R024 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/ChapinOldBuilding/ChapinOldBuilding/source/ChapinOldBuilding.blend
最终源 SHA256：b37250032c6ee6bd92c90f5a7d640c5c2664d6e279ce6af80248535c5e7f9c20

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角三等级L形高楼主体、相交双坡屋顶、入口处阶梯山墙及小烟囱完整，屋脊交汇连续。LOD1窗格减少，LOD2窗面变平、屋顶纹理变粗；未见高塔或附属翼丢失、穿透性破洞或游离碎片。 四角culled/facing实看，L形两翼与相交坡顶完整，转角/山墙无新增孔洞；主体全正向，没有大片红反面、剔除缺口或游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ChicagoLyingIn

R025 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/ChicagoLyingIn/ChicagoLyingIn/source/ChicagoLyingIn.blend
最终源 SHA256：ea5872614e57fc5750ec05c4eb42c938a03c70f92b1c5fb2a2d61992ae1ebe55

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：环形/院落式高低体块、主要坡屋顶、院内高塔、低连接廊及小附属房在四角度均完整。 LOD1简化窗框；LOD2窗带更规则更密，塔冠垛口简化但塔体与四角尖部保留，未见大片漏顶、碎片或附属体消失。 院落空区Main即有； 本轮四角culled/facing：院落式高低楼翼、院内塔、低廊连通关系一致；外墙及坡屋面全部正面绿色，未见剔除后新增开口。中庭黑色区域为Main已有院落，LOD2塔冠简化未丢塔体。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。







保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ClassicsBuilding

R026 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/ClassicsBuilding/ClassicsBuilding/source/ClassicsBuilding.blend
最终源 SHA256：bdd76cfcfa80762281b3fff3f6dbe0482ec3a5caae84d30eb1213a0ed81901e6

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角复杂转折楼体、交叉坡屋面、主要山墙高低层次及烟囱保留。135°/315° 内转角较矮附属体与屋顶仍可辨。LOD2 去掉屋面小三角老虎窗/装饰、窗格简化；未把整段主山墙或楼翼裁掉，未见裂解/漂浮面。 四角 culled 复杂转折屋面与附属楼体连续；facing 未见显著红色反面片，LOD2 小三角装饰减少但主体没有被剔空。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。






保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CobbGate

R027 | 完整 LOD 家族 | v0.2

源路径：assets/CobbGate/CobbGate_CS2_v0.2/source/CobbGate.blend
最终源 SHA256：0494ad560687b251bc05b124462c568533df20652435ac39d77eb99ac27bb3ae

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角高山墙门楼、两侧低红坡附翼和三窗节奏连续，负X翼端三角山墙保留。中央通门四角均为真实开放，未被补板。 Main保留铁门及细石雕，LOD1无铁门、LOD2主拱和石块面更简，主体仍完整；未见屋顶断片或附翼缺段。局部朝向修复以专项剔背图和最终保真链为据，当前原材质图不单独替代该验证。 Main/LOD1/LOD2各仅翻转负X低翼的一片端山墙（每级1.9879m²），几何位置/UV/材质不变；四角原材质及独立剔背/朝向图亲看，6份FBX真实导回。

边界：中央门拱真实通道保持开放；LOD2小冠饰简化不影响主体。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。