











CobbLectureHall

R028 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/CobbLectureHall/CobbLectureHall_CS2_v0.1/source/CobbLectureHall.blend
最终源 SHA256：8bff64056f6e9bf19b4f8ef8947d3362ed16983a1526c089e7b2694b0d502787

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：复杂多坡屋面、前后高山墙、中央凸出入口与尖塔在四角度均保留，LOD1与Main轮廓基本一致。 LOD2保留所有主要塔帽和高低屋脊，减少烟囱、小山墙窗、窗格与门口台阶；中央大玻璃窗仍可见。 未见主屋顶坍缩、缺块或漂浮碎片； 本轮四角culled/facing：连续高山墙、交错坡屋顶、两列竖向尖塔及主体外墙均绿色完整；LOD2只合并平立面细节，没有反向大面、额外洞口或失去主塔。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CochraneWoods

R029 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/CochraneWoods/CochraneWoods/source/CochraneWoods.blend
最终源 SHA256：59a6030830dfbe2e564d78978251b095e6fe72393fe87faf39e00e28d614f4cc

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角主矩形盒体、屋面浅凸平台及两端长条外接廊体保持。225°/315° 可见正面长窗带与两外伸连接臂，LOD2 未削掉外接端块或封闭正面凹区；各级屋顶墙面连续，未见大块缺面。 四角 culled 主体、屋面凸台、两侧连接臂连续；facing 主体均绿，未见反面洞或新增断缝。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

DAngeloLawLibrary

R030 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/DAngeloLawLibrary/DAngeloLawLibrary/source/DAngeloLawLibrary.blend
最终源 SHA256：3ad47d9e86214b484e48147cea8cf684d5741e039d0b4c3b057ffe4d8c992d46

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：独立LOD2的490三角原已保留后退大厅、8根柱及两个低连接盒；定位射线与人工专项排除底层体量误判，零几何改动。

边界：保留原图集与细框简化；无CS2运行时认证。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

DavidRubensteinForum

R031 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/DavidRubensteinForum/DavidRubensteinForum_Source/DavidRubensteinForum/source/DavidRubensteinForum.blend
最终源 SHA256：fbc3732263055e579260b23bfb705b2b8ff18825ef93bb017042e03db587aff6

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：交错叠放的高层体块、各处悬挑与退台、裙房绿顶四角度均保留，Main/LOD1/LOD2没有坍为单一盒子。 LOD1与Main近似；LOD2去除三个屋顶小盒，玻璃立面更暗并变规则竖格，关键凹退与玻璃端面没有整组丢失。 未见缺顶或漂浮碎片，连接关系连续； 本轮四角culled/facing：错层悬挑盒体、连接核心和低裙房均绿色连续，悬挑凹进对应Main，不是缺面；LOD2屋顶小设备消失但未见主玻璃面或盒体剔除遗漏。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

EckhartHall

R032 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/EckhartHall/EckhartHall/source/EckhartHall.blend
最终源 SHA256：f4b8bcaf298d2880a9bdbf6ea742f74174529faa5d972890e2902fc862593f9f

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角凹字平面、左右翼、多段斜屋顶与正面连续大山墙均保留，转角高方塔仍有完整顶面。LOD2 塔垛口压成平栏、窗门装饰简化；135°/225° 的底部开口及薄壁连接片在 Main 即存在，不视作新增破面，未见孤立碎片。 四角 culled 凹字主体、前排山墙与高塔连续，facing 主体绿面没有明显反转；小连接门口上下边在三级一致保留。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

EdwardHLeviHall

R033 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/EdwardHLeviHall/EdwardHLeviHall_Source/EdwardHLeviHall/source/EdwardHLeviHall.blend
最终源 SHA256：2d367e1c5ef31fdb0cf52bb7e6473a889e144260ded5c013f341f59bdd9c9b72

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角三等级长条主体、红色四坡屋顶、中央入口凹口和台阶平台保持连续；LOD1窗框简化且玻璃偏亮，LOD2变深色平面窗和简化入口，无明显体量缺失、屋顶开洞或碎片。无独立高塔/附属翼。 四角culled/facing实看，长方主体、四坡屋面、两侧入口凹口台阶在三等级连续正向，无大片反面或剔除破口，未见额外游离构件。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

GatesBlakeHall

R034 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/GatesBlakeHall/GatesBlakeHall/source/GatesBlakeHall.blend
最终源 SHA256：23aefafed694e15484af6af6444ffa2e1b43e69efa8246195ebfd1ed842c0b45

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：长条高低楼段、连续大小山墙及红色多坡屋顶在四角度完整，LOD1主体与Main一致。 LOD2保留连贯锯齿屋顶轮廓及中央烟囱，但删去高楼段两个烟囱和尖饰；窗框与门改为简单平面纹理，未见大块缺面或漂浮片。 本轮四角culled/facing：独立源两端封闭，长墙/阶梯山墙/多坡屋顶均绿色正面且连续，LOD2仍保持大小山墙节奏，未见新黑洞或反向片。屋面小烟囱简化沿用前审记录。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

GoodspeedHall

R035 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/GoodspeedHall/GoodspeedHall/source/GoodspeedHall.blend
最终源 SHA256：1b41b79e72862f112cebaef117cba695ba8b426803c00e71edfacad561a9773d

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角长矩形楼体、两侧连续锯齿大山墙及屋面起伏保留，单烟囱仍在。LOD2 门窗材质粗化及微小尖饰移除，端部原本整片无窗墙保持；未见主轮廓改变、破面或飞片。 四角 culled 连续锯齿山墙屋面和主墙完整；facing 各级以绿面连续覆盖，无新增反面破洞。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。