











WieboldtHall

R042 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend
最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：e2ced47d03849349f20650bda1daf69b076d8ad885069a7d966cf6643dc634c5

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：三阶总高0.60m，作者lod<2明确保留近级才生成；LOD2通门和主体仍完整，按小台阶/细装饰合理简化保留。 组合6组件×3级的405976个区间外顶点及571382个表面三角样本无缺失；同级完整组合四角人工剔背确认孤立缺口由对应邻楼遮盖，均在作者REPAIR_RECORD共墙体积内，零补盖。 最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

边界：门户、穿堂与Stuart桥下空间仍开；严格证明作者源空间接合，不宣称测绘无缝、水密实体或游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

HarperMemorialLibrary

R043 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HarperMemorialLibrary/harper_memorial_library/source/HarperMemorialLibrary.blend
最终源 SHA256：bb03527fb16b5e1e6dae9281108209f860bcbf3de6ab761c3fa0672c6976ece6

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：独立最终源四角：双高塔、中央长条红坡顶与底层小门廊完整；Main/LOD1塔顶实心女儿墙和细针/冠饰连贯，未见旧的游离针段，LOD2八角主尖柱仍完整。 LOD2省略细冠饰、窗格与多数雕刻，保留塔身厚度及双塔高差/主屋顶，未見主体缺片。此次联系图尺度用于整体，塔顶外露朝向与细组件完整性另由boundary最终近景剔背实看及最终网格保真连接。 组合LOD1矩形门廊从三角拉扯恢复；独立/组合LOD2各局部反转67个尖顶面，恢复朝外尖柱/锥顶。既有Wieboldt接头保留。 两源Main每处7722面局部向外纠正；LOD1保留面局…（完整说明见离线图册）

边界：专项亲看记录覆盖组合四角材质、门廊修前后与225度尖顶剔背近景。 原n-gon导出切线限制保留。 原Main/LOD1外露塔顶反向和细针/齿冠断片已局部修复，见该项专项证据。 Main精…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

HaskellHall

R044 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HaskellHall/haskell_hall/source/HaskellHall.blend
最终源 SHA256：ff95e3970778c629ae7417c9d3f538d33288216f06024edf746bbfc2a54ce846

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角三等级主体和红色双坡屋顶、中央横向大山墙、两条黑色屋顶采光带、立面扶壁完整。LOD1减少采光带竖格与石雕；LOD2入口及窗组改为深色平面，侧端拱窗取消但端墙仍完整，未见碎片或山墙/屋顶主轮廓丢失。 四角culled/facing实看，中央高山墙、两侧长坡屋顶/屋顶采光带和主体连续正向。LOD2删除窗框后端墙仍完整，无大片反面、剔除洞或浮空碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。











保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

HenryCrownFieldHouse

R045 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HenryCrownFieldHouse/HenryCrownFieldHouse/source/HenryCrownFieldHouse.blend
最终源 SHA256：40b1e4fa5431f7b6b8ae5d6773bc1112a23511111bbdf000cf541cf32c6d146b

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本次实际四角剔除与朝向图确认长矩形馆体、宽双坡屋面、屋面四个低矮通风体均保持，剔除后没有漏顶或新墙洞。 LOD2檐口/压顶与立面线脚变简，主轮廓连续；facing未见成片红面，无游离碎片。Main屋面的细点状纹理不发展为LOD面缺块。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

HenryHindsLaboratory

R046 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HenryHindsLaboratory/HenryHindsLaboratory/source/HenryHindsLaboratory.blend
最终源 SHA256：2635421fdfb3f78ec2a07263f5b909cdd76237a6113361ee9fa7e9a131464dae

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本次实际四角剔除及朝向图确认矩形楼体、外置高低竖塔/烟道、屋顶中央设备体、底部入口凸块和前沿平台均保留。 LOD1设备细条纹删减，LOD2门窗简化；四角facing为连续绿色正面，未见新孔洞、大块反面或漂浮碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。





保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

JuddHall

R047 | 仅 Main（无 LOD） | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HistoricLabs/HistoricLabs_Inspection/HistoricLabs_Inspection.blend
最终源 SHA256：d2d7860cf73ae15a3a50b732c31dd1c16f13c27c5f6af2752b134c550eaefe36

图像直接对应本页最终源 SHA256

Main	LOD1	LOD2
45° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
135° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
225° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
315° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别

结论：本次实际四角剔除与朝向图只有Main可视：长主楼、双端高山墙、重复小山墙、后附厅保持，未见显著反面、漏顶或碎片。 LOD1和LOD2明确标为LEVEL ABSENT，且旧材质联系表亦只含Main。无法将该Inspection组合源算作三等级LOD通过； 已确认是Main-only/背景组，不计缺LOD，也不按完整LOD家族报通过。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。





保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SunnyGymnasium

R048 | 仅 Main（无 LOD） | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/HistoricLabs/HistoricLabs_Inspection/HistoricLabs_Inspection.blend
最终源 SHA256：d2d7860cf73ae15a3a50b732c31dd1c16f13c27c5f6af2752b134c550eaefe36

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°		不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
135°		不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
225°		不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
315°		不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别

结论：本轮亲看四角剔除与朝向图：Main 主体育馆、两端附翼、突出入口高墙、圆顶小亭、平屋顶、女儿墙、入口台阶连续；未见大片反面、漏面或漂浮碎片。 LOD1/LOD2 明确标注 LEVEL ABSENT。父任务已确认此为 HistoricLabs Inspection 上下文场景，非完整 LOD 交付家族；仅记录 Main 外观，不计入 133 完整 LOD 家族通过率，不要求新增 LOD。 已确认是Main-only/背景组，不计缺LOD，也不按完整LOD家族报通过。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。