


AnatomyBuilding

R049 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/AnatomyBuilding.blend
最终源 SHA256：bcbd2ca187bdb9f9b41217155e4459af4f429075b7f9e29425425b655a46ca09

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角剔除后矩形主体、大端坡屋顶及两排连续老虎窗完整，LOD1 接近 Main；三等级朝向图可见主体均正向，未见大片反面、漏顶、漏墙或独立碎片。 LOD2 墙面细格变为平面，屋顶两细烟囱及小盖顶体简化成一个粗方盒。四角保留端部大屋面和沿檐起伏节奏；此为局部附件简化，未判主体轮廓破坏。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。



保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CulverHall

R050 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/CulverHall.blend
最终源 SHA256：41349e953524cae36e81c5230cac79238e5286c0ff205f14ff5bbf5967506403

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角矩形完整楼体、大红色坡屋面、四周多只较大老虎窗和中央正面大山墙保持。LOD2 烟囱与屋脊小尖饰消失、入口台阶/窗格压平，但主要阁楼/屋面凸体仍清楚；未见半屋顶缺失或碎片。 四角 culled 屋顶老虎窗、中央山墙与完整主盒体保留；facing 未见显著红色反面区或新增缺面。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。









保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ErmanBiologyCenter

R051 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/ErmanBiologyCenter.blend
最终源 SHA256：c9bc554b8a703956083431ed289a105f9b3d89f2ca4d759ba5da5eeea256e655

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角方正主楼、红坡屋顶、前中高山墙与四周老虎窗均连续，最终LOD2两只原烟囱身体/帽在屋脊两侧恢复。 窗格和层间线脚更简，Main/LOD1前门低台阶在LOD2仍省略，为已列合理低细节边界；未见主体缺口或悬浮片。 独立及HullCourt组合LOD2恢复两处原烟囱身体与帽；272→320三角，新增顶点匹配Main。

边界：4级低入口台阶作为远距细节简化保留；不封底、不改玻璃。



保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

AnatomyBuilding

R052 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend
最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：049bb32d49448faadbf9da6ceaff73f28102b004257913fac430ee7672340761

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：此组合源的 AnatomyBuilding 两张四角诊断图已独立亲看。三等级矩形主体、端部大坡屋顶及连续老虎窗完整，朝向图可见主体均正向；未见大片反面、漏顶、漏墙或独立碎片。 LOD2 屋顶两细烟囱及小盖顶体简化成一个粗方盒，墙面细格平面化；端部大屋面和沿檐起伏节奏保留，未判主体轮廓破坏。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。



保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CulverHall

R053 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend
最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：049bb32d49448faadbf9da6ceaff73f28102b004257913fac430ee7672340761

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角剔除后矩形主体、四坡屋面、成排老虎窗及前中部山墙完整；三等级朝向均未见大片反面，未见漏顶、断墙或碎片。 LOD2 去除两根细烟囱，保留屋脊小盒体；入口台阶在 135°/225° Main 与 LOD1 可见而 LOD2 不见，256px 单格约 20px 宽、数像素高，未测世界尺寸。依父任务标准记为小附件/台阶简化，不把每个微小细节自动判失败。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。