







ErmanBiologyCenter

R054 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend
最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：HullCourt组合源另行亲看四角：主方楼、成组老虎窗、中央石山墙与两只恢复烟囱完整，最终LOD2没有丢屋顶或漂浮附体。 窗格/石雕与前侧低台阶简化仍可见，外墙和坡屋面连贯；不沿用独立源SHA，此处已核验当前组合final_strict SHA与图片报告一致。 独立及HullCourt组合LOD2恢复两处原烟囱身体与帽；272→320三角，新增顶点匹配Main。

边界：4级低入口台阶作为远距细节简化保留；不封底、不改玻璃。









保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ZoologyBuilding

R055 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend
最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：049bb32d49448faadbf9da6ceaff73f28102b004257913fac430ee7672340761

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：此组合源的 ZoologyBuilding 两张四角诊断图已独立亲看。长条主体、连续双坡屋顶、端部大屋面窗及两排密集老虎窗保留；三等级朝向图未见大片反面，剔除后未见洞、碎片或连接断裂。 LOD2 细窗格平面化，两小烟囱与中部起伏屋顶件简化为一个方盒；大山墙与连续沿檐窗体节奏仍在，未判主体轮廓破坏。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。









保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ZoologyBuilding

R056 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/ZoologyBuilding.blend
最终源 SHA256：bcc8239870cf0159d59360cc2e42184172565aa17b1974dc3d22c9c7c553c703

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：独立源的 ZoologyBuilding 两张四角诊断图已独立亲看。长条主体、连续双坡屋顶、端部大屋面窗及两排密集老虎窗保留；三等级朝向图未见大片反面，剔除后未见洞、碎片或连接断裂。 LOD2 细窗格平面化，两小烟囱与中部起伏屋顶件简化为一个方盒；大山墙与连续沿檐窗体节奏仍在，未判主体轮廓破坏。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ISAC

R057 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/ISAC/ISAC/source/ISAC.blend
最终源 SHA256：e29051cf1c81be211038019b62743de96a50f09f91e0b4ff1929642b18b43b5f

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角三等级院落围合、相交红坡屋顶、多个高低大山墙与后侧附翼完整，入口凸部仍在。LOD2石材细节和窗组简化；屋顶交接存在色块/粗分面但表面连续，未见主山墙消失、院落封死或浮空碎片。 四角culled/facing实看，院落内外墙、交汇坡顶、多组高山墙和后附翼全为连续正向面；中央深色为全等级一致院落开口。未见新增剔除洞、大片反向面或漂浮碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

IdaNoyesHall

R058 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/IdaNoyesHall/IdaNoyesHall_CS2_v0.1/source/IdaNoyesHall.blend
最终源 SHA256：32fa5427def2c83e325d9f6a08ba08579b9152f91919ca0f8591c0b077931ad7

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角高长翼、横向大厅、低附翼和院侧有顶廊道均完整；最终LOD2近侧连续6个小山墙及背侧屋顶突起恢复，中央大山墙仍保留。 LOD2廊拱简成直柱、细窗框和入口低阶省略，柱间院落仍真实开放，主厅高屋面未丢；没有塌成碎片或独有大洞。 6处南老虎窗与3处北/后山墙核心恢复；500→854三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

边界：小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BurtonJudsonCourts

R059 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/Ida_Burton_Inspection/Ida_Burton_Inspection_Assembly/Ida_Burton_Inspection_Assembly.blend
最终源 SHA256：8fe50738ce3f65897d900f18004251d9335dbefc84ff62ad33505f0379bbfc1e

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：检视组合源单独亲看：四角双院、中央低厅/桥与方塔和各翼连续，最终LOD2内外两面的成组山墙恢复，未因同文件Ida叠加丢回平直屋檐。 塔顶低屋面和女儿墙高度关系可见，窗分格/檐饰简化；院口与入口仍开放。该组合只是源作者检视摆位，不从本图承诺真实校园定位。 LOD2恢复32处作者小山墙核心与原塔顶屋面；488→1778三角。独立/组合都修，双院、门洞及其余原面保留。

边界：塔顶凹腔原就存在；用原屋面实际z=28.375m，不虚构加深。原图集棕色屋面未重涂。 LOD2原贴地底面未封，底视不记通过。组合X+145m只是检视摆放。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。