











# IdaNoyesHall

R060 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/Ida_Burton_Inspection/Ida_Burton_Inspection_Assembly/Ida_Burton_Inspection_Assembly.blend
最终源 SHA256：8fe50738ce3f65897d900f18004251d9335dbefc84ff62ad33505f0379bbfc1e

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：检视组合源四角另核：高长翼、中央大厅、低翼及院侧有顶廊道完整，最终LOD2前后成组小山墙保持恢复，不受同文件Burton叠加覆盖。 LOD2拱廊用直柱表达，细窗格/小台阶删简；庭院和柱间空间未封死。主屋面、外墙和接合段未见新大片缺失。 6处南老虎窗与3处北/后山墙核心恢复；500→854三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

边界：小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。











保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# InternationalHouse

R061 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/InternationalHouse/InternationalHouse/source/InternationalHouse.blend
最终源 SHA256：e04083a960e7e4b6a32a585e113bd988b4ecd97de42b3a9c753d7157fd2d67e5

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角剔除后围合高楼、前后高低翼、中央高塔与塔顶、各条坡屋顶和低层院落围廊都连续；三等级朝向未见大片反面，未见缺翼、漏顶或孤立碎片。 225°/315° 的院落空隙与 Main 对应，为原设计空隙；LOD2 窗格与立面雕饰平面化，主要塔高和屋面接缝保留，没有把合法院落开口误判为洞。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# JohnCrerarLibrary

R062 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/JohnCrerarLibrary/JohnCrerarLibrary/source/JohnCrerarLibrary.blend
最终源 SHA256：f0ae305dee9d1ef40e1cc16c3fd3bbde346f3232db1b70c54992fe07a1998928

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：零改动。两个天窗为原凸四坡金字塔，非凹井；Main/LOD1 _Gls无槽白色是Blender默认，LOD2原作者染色图集无错配。

边界：不涂白图集或加预览材质掩饰真实源语义；游戏自动玻璃分派未验。 原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2玻璃分派、反射与透明未验。












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# JonesLaboratory

R063 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/JonesLaboratory/JonesLaboratory/source/JonesLaboratory.blend
最终源 SHA256：7728f177786c07612794a1616881b916639f6cc48e0fb4ca19bcad1e9241369c

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角剔除后转折双翼高低体量、坡屋顶、内拐角连接段和主要烟囱保持；三等级朝向未见大片反面，未见断顶、裂墙、缺翼或漂浮碎片。 LOD2 弧窗、窗框和装饰简化为方块或平面，内凹连接段屋面仍连上双翼；45° 的内角空隙与 Main 对应，未作为新增漏洞判定。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# JuddHall

R064 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/JuddHall/JuddHall/source/JuddHall.blend
最终源 SHA256：c6081d9e1e46fce7d1622b968e57b84218eee420bfa3fc2a3b491796fa93da16

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角三等级两端高山墙、长翼坡屋顶、重复小山墙/老虎窗及后侧红四坡附属厅均完整。LOD2细窗框、檐口及石饰取消；后附厅原高拱窗改成密集小方窗，材质窗格语义变化明显但玻璃区域/墙体没有缺面，主体轮廓保留。 四角culled/facing实看，两端高山墙、长坡顶、连续小山墙和后凸厅保持正向完整；LOD2简化墙饰后无反向面区或剔除洞，前审查后厅窗格变化不对应几何缺面。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# KellerCenter

R065 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/KellerCenter/KellerCenter/source/KellerCenter.blend
最终源 SHA256：61c8bfd0da2f66852f5ced765646d4163366d833b4726892c56af58d323254eb

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角剔除图显示矩形主体、宽悬挑屋顶、屋顶退台与天窗起伏、底部平台和入口外伸台阶轮廓完整；LOD2外周细柱合并为实体墙面。 四角朝向图未见红色反面区，未见新增贯穿孔洞或游离碎片。保留旧材质记录：LOD2入口台阶细分减少，但外伸台阶体块仍可辨。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# KentChemicalLaboratory

R066 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/KentChemicalLaboratory/KentChemicalLaboratory/source/KentChemicalLaboratory.blend
最终源 SHA256：bb448522c4809f294e5d063559fe5bfee7c4fd36c7536e3bd2a1bf0bd191efb4

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角剔除图显示主横厅及两端山墙、连排小山墙、圆多边形厅和后侧尖塔在LOD1/LOD2均保留。LOD2窗框和装饰简化，屋顶坡面连接连续。 四角朝向图未见红色反面区，未见漏顶、大立面缺口或漂浮碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

# KovlerGymnasium

R067 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/KovlerGymnasium/KovlerGymnasium/source/KovlerGymnasium.blend
最终源 SHA256：4a0ae34447b876bf5279abf55b6b1b000ab72efc449a8b6def853397b4e0aef8

图像直接对应本页最终源 SHA256

| | Main | LOD1 | LOD2 |
|---|---|---|---|
| 45° |  |  |  |
| 135° |  |  |  |
| 225° |  |  |  |
| 315° |  |  |  |

结论：四角剔除图显示方盒主体、大平屋顶和端部低长附体连续；LOD1/LOD2删除两处屋顶小设备，LOD2窗框及线脚简化。 四角朝向图未见红色反面区，未见大墙面、主屋顶或附体丢失；未见游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。