











LawClassroomAdministration

R068 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/LawClassroomAdministration/LawClassroomAdministration/source/LawClassroomAdministration.blend
最终源 SHA256：d491022099b0f8e5316fb80dd0e78d41bd8e43c0e6f2376cab59b9916c5ce972

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：独立源的四角剔除图显示低条带、长翼、圆端厅和中央矩形平台完整，屋面连续。回字廊的开放端、中庭和平台周边空区在Main已有，不能判为新增漏面。 四角朝向图未见红色反面区；未见新增缺段或游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

DAngeloLawLibrary

R069 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/LawQuadrangleAssembly/LawQuadrangleAssembly/source/LawQuadrangleAssembly.blend
最终源 SHA256：dd512bcb190c5b7bc962b39c09652c716c6feab41d5296a514ae95693824faca

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角上部方盒、波折幕墙边线、平顶与底层退让均保留，45/135度弧边下可见细柱重复支承，225/315度较宽原柱脚仍在；新增细柱未把柱间封成整墙。 LOD2原蓝灰/浅块图集与Main幕墙格比例不同，柱后低层视觉偏浅，保留作者组合图集；两侧原连接盒存在，不把浅色当成过填。未见屋顶或整面立面缺失。 组合LOD2缺8根原柱，补96三角后360→456；两侧连接盒和后退大厅修前即存在，未被实心底座过填。原组合图集保持。

边界：排除“柱间被实心外扩底座填平”的初判；颜色/图集差异不作为几何缺洞。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

LawClassroomAdministration

R070 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/LawQuadrangleAssembly/LawQuadrangleAssembly/source/LawQuadrangleAssembly.blend
最终源 SHA256：dd512bcb190c5b7bc962b39c09652c716c6feab41d5296a514ae95693824faca

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：9064acb5afd043f191f5bff2ca829cbc75e5d88b95ffaa8efc582c4aea42ee05

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：Assembly源的四角剔除图显示低矮开放围廊、长条教室楼、圆形端厅及中央矩形平台均保持；Main已有的中庭、开放端和平台旁空区在LOD1/LOD2一致。 四角朝向图未见红色反面区；未见新增屋顶缺口、墙体缺段或游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。









保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

LillieHouse

R071 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/LillieHouse/LillieHouse/source/LillieHouse.blend
最终源 SHA256：00dcab657699785219ffc14125416ccbbc756876aad1621272813b22413597d4

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角红砖主体、中央坡顶、周边平顶与女儿墙、后侧凸窗附体完整；45/135度最终LOD2明显恢复高入口台阶、外凸入口体及凹门上窗，未只恢复一块平门贴图。 Main外消防梯在LOD1已省略，LOD2细窗框/拱帽和线脚更简；楼体与入口相接连续，台阶接地，无新屋顶孔、主墙缺块或飞片。 恢复原突出入口/oriel体、凹门/上窗、返回体量、顶盖、9踏步与阶梯护块；LOD2 458→1433三角，新增点匹配实际Main≤0.95μm。四角真材质、剔背和入口近景已亲看。

边界：细线脚、把手和窗棂仍省略；原LOD2所有面/UV/法线/材质保留，不强压500三角目标。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

LoganArts

R072 | 完整 LOD 家族 | v0.2

源路径：assets/LoganArts/LoganArts_CS2_v0.2/source/LoganArts.blend
最终源 SHA256：fd09365576c2b5876a35b14d3e30d9ab3d73f194500644df7cc27e01ffcfc449

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角高塔、长列锯齿屋顶、绿色平顶低翼和窄连接体均完整；最终LOD2高塔竖长窗位置/外口连贯，未在斜角出现大块墙皮丢失。 LOD2平屋面设备与分缝省略、窗细格压平，135/225度塔侧挑出薄体和下层轮廓保持；柱/薄片朝向的专项边界另引用，不把原材质完整冒称全剔背通过。 LOD2的13塔窗各4条原0.18m窗洞return恢复，共52面；430→534三角。四角剔背后空洞像素14/167/88/49→0/0/0/0。

边界：45/135度微量原挑檐薄片/边缘背面仍有后方支撑，不再是缺窗洞侧壁；不改原单面片设计。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MansuetoLibrary

R073 | 完整 LOD 家族 | v0.2

源路径：assets/MansuetoLibrary/MansuetoLibrary_CS2_v0.2/source/MansuetoLibrary.blend
最终源 SHA256：2ae2c8ffe3adf4b1c8cd1a8edf0e8cb44ffd4cf9f2fbc86e2ac275aced61661c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。四正侧LOD2无反向首击；穹顶完整。底盘为生成器在LOD2有意省略，少量红区定位为从原入口/底口看见正确朝外的内侧。

边界：保留贴地底面和廊道连接开口，不视为水密实体；玻璃分派、地形下观测与内壁单面仍为引擎/设计边界。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MaxPalevskyCentral

R074 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/MaxPalevskyCentral/MaxPalevskyCentral/source/MaxPalevskyCentral.blend
最终源 SHA256：78257aba5d96dbcf574db5af035b5a0876c98e9e794f3ebe32cd52d9f26f81ff

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角剔除图显示长条主体、完整屋顶、正面两处楼梯间/入口突出体及背面中央低附体均保持；LOD1/LOD2窗框与墙面细节简化。 四角朝向图未见红色反面区；未见新增屋顶孔洞、立面缺口或游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MaxPalevskyEast

R075 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/MaxPalevskyEast/MaxPalevskyEast/source/MaxPalevskyEast.blend
最终源 SHA256：ac86530653af158deed206648b399a08b88988ef8328b96176089754850944fa

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角剔除图显示U形楼翼、屋面坡度/高差、端部入口塔及横向低连接墙保持，中央院落开敞区域与Main一致。 四角朝向图未见红色反面区；未见大体块丢失、漏顶或游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。