











MaxPalevskyWest

R076 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/MaxPalevskyWest/MaxPalevskyWest/source/MaxPalevskyWest.blend
最终源 SHA256：42e148c0206445a1baf8151fe2c0ad772427d7a1e555bfe6c984aa64309c462d

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角剔除图显示围合折形主楼、分层坡/平屋面、高窄入口塔及院落均保持；225°/315°外伸短墙在Main/LOD1/LOD2一致。 四角朝向图未见红色反面区；未见屋顶大缺口、立面缺段或游离碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。










保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MidwayStudios

R077 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/MidwayStudios/MidwayStudios/source/MidwayStudios.blend
最终源 SHA256：fb0abe16b1deedb7928d580e244d4138998b267f10c033b6f4102f540b2f1c5c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main/LOD1 交错双坡屋顶、台阶屋脊、低矮附属翼和凹入接口轮廓一致。 LOD2 屋脊高低转折与前后主要体块仍完整，45/135 度的接口暗凹口仍开放，没有整片填墙封死。 225/315 度坡面在相交处有清晰高低折线，未见大块穿孔或漏掉一整翼。 独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

边界：残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。 Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。 Taft真实540三角，不…（完整说明见离线图册）











保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MidwayStudios

R078 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/MidwayTaft/MidwayTaftAssembly/source/MidwayTaftAssembly.blend
最终源 SHA256：f3b94d131ba7810eba32ebf84bbd9718d7506c2685c7e1bb420c0deb1ad76245

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main/LOD1 交错双坡屋顶、台阶屋脊、低矮附属翼和凹入接口轮廓一致。 LOD2 屋脊高低转折与前后主要体块仍完整，45/135 度的接口暗凹口仍开放，没有整片填墙封死。 225/315 度坡面在相交处有清晰高低折线，未见大块穿孔或漏掉一整翼。 组合源中的该家族单独四角图已另外实际查看，与独立源保留相同坡屋顶、接口和窗格层级。 独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

边界：残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。 Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。 Taft真实540三角，不…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

TaftHouse

R079 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/MidwayTaft/MidwayTaftAssembly/source/MidwayTaftAssembly.blend
最终源 SHA256：f3b94d131ba7810eba32ebf84bbd9718d7506c2685c7e1bb420c0deb1ad76245

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。四坡截顶屋面、大方体、45/135 度的转折前廊与挑檐完整，低矮栏杆和细柱仍可辨。 225/315 度背侧首层整宽凹口在 Main、LOD1、LOD2 均保持开放，凹口中的地板与两端返回边可见，没有被整板堵死。 LOD2 外墙轮廓没有大面积破面；红砖、深色屋顶、灰蓝窗片颜色分区稳定。 独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

边界：残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。 Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。 Taft真实540三角，不…（完整说明见离线图册）





保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

NeubauerCollegium

R080 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/NeubauerCollegium/NeubauerCollegium/source/NeubauerCollegium.blend
最终源 SHA256：f298e78ad613518b3a87affb9e7b1ed2214378fe4d82133c64f9bd808520ae91

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角两端横坡屋顶、中部长坡与老虎窗、凸出的楼梯/入口体、内凹立面在Main/LOD1/LOD2一致保留。LOD2删除立面窗框、侧边细柱棚和入口台阶，主楼体量未损。 四角剔除面连续、朝向以绿为主，未见红色反面大片、主体孔洞或游离构件。端部LOD2短台/棚面为简化结构，非主体裂片。真实材质引用同源SHA旧人工记录。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。








保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

PresidentsHouse

R081 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/PresidentsHouse/PresidentsHouse/source/PresidentsHouse.blend
最终源 SHA256：b877f2ae58789ee6a6963288be6b6e95a70fee9d093d4173ee24903cb9ce4f8a

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角主楼、交叉多坡屋顶、两座高烟囱、老虎窗与较低附翼在各等级完整。LOD1/LOD2简化窗口、台阶与水平线脚，坡面交汇和山墙保持。 剔除图未见主墙/屋顶缺失；朝向图四角均绿，未见成片反面。主入口台阶LOD2简化无外壳孔洞；无漂浮碎片。材质引用同源SHA旧人工记录。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。








保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

QuadrangleClub

R082 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/QuadrangleClub/QuadrangleClub/source/QuadrangleClub.blend
最终源 SHA256：3ef15fdedb3057c7220ad3c41447916cd445243d439c6af096ab950c33f3c153

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角U形三翼和院落开口、双坡主屋顶、多个烟囱、正面中央突出入口墙及侧凸窗主体保持。LOD2删除老虎窗、小台阶与细窗框，大轮廓仍连续。 剔除图无主墙/屋顶漏块，朝向图各级绿色连续，无大红面或游离片。内院开口与Main一致保留，不能当缺面。真材质本轮亲看。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。